

TRG - MT - 32 - 01



شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مجتمع آموزش فنون شهید مجدزاده

آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن

مجتمع آموزش فنون اهواز
با همکاری
اداره مهندسی خوردگی فلزات

تهیه و تنظیم: آموزش مکانیک و توربین
محمد رضا دهقان

فهرست مطالب

قلمرو و حوزه؛ فعالیت خوردنی

- مقدمه
- خوردنی
- اهمیت اقتضا دی
- خوردنی در اطراف ما
- کوناگونی فلزات
- یک فرآیند طبیعی
- انتخاب مواد
- اندازه‌گیری خوردنی
- علت خوردنی چیست؟
- کنترل خوردنی در صنایع

اساس خوردنی

- چرا فلزات خورده میشوند
- اشکال خوردنی
- شیمی والکتروشیمی خوردنی
- اسیدیته و آلکالینیتی (PH)
- خوردنی بصورت یک واکنش شیمیائی (خوردنی در اسیدها - محلولهای خنثی و قلیائی - سایرسیستمهای محصولات خوردنی)
- الکتروشیمی خوردنی (تعاریف - فرآیندهای آندی - فرآیندهای کاتدی)
- پلاریزا سیون
- اثرات اندازه سطح
- اهمیت اکسیژن
- پیل های غلظت اکسیژن
- پیل ناشی از اختلاف غلظت یون فلز
- اثرگالوانیک
- پتانسیل خوردنی وجهت اثرات کالوانیک
- سری کالوانیک
- مقدار اثر کالوانیک
- اثرات مساحت
- تشخیص خوردنی کالوانیکی
- جلوگیری از خوردنی کالوانیکی

پتا نسیل استاندارد

- پتا نسیل خوردنگی
- پتا نسیل های اکسیدا سیون و احیاء
- سنجش خوردنگی
- خوردنگی رسوب
- مقایسه پتا نسیل اکسیدا سیون - احیاء با سری کالوانیک
- دیاگرام پتا نسیل - پهاش
- روئین شدن و تشکیل فیلم های محافظ
- تعاریف و ماهیت
- اثراکسید کننده ها
- اثرآلیاژها
- جلوگیری از خوردنگی بوسیله روشاهای الکتروشیمیائی (حفاظت آندی - حفاظت کاتدی)
- اندازه گیری میزان خوردنگی بوسیله روشاهای الکتروشیمیائی

عوامل موثر بر خوردنگی

- نقش آب در فرآیندهای خوردنگی
- تاثیر اکسیژن محلول
- تاثیر دی اکسید کربن
- تاثیر سولفید ثیدروژن
- تاثیر نمک های محلول
- تاثیر PH
- تاثیر دما
- تاثیر سرعت

ویژگیهای محیط های خورنده در مناطق نفت تبخیر

- خوردنگی در تاسیلات نفت و گاز
- خوردنگی توسط گاز خورنده دی اکسید کربن
- خوردنگی توسط مایعات خورنده مخازن نفتی
- خوردنگی توسط گاز خورنده سولفید هیدروژن
- شناخت مبانی تئوری و تجربی خوردنگی و روشاهای کنترل آن در سیستمهای تزریق آب
- مقدمه
- خوردنگی در آبهاهای شیرین
- عمر مفید خطوط لوله
- نمودار سنجش خوردنگی
- خوردنگی آبهاهای شور
- مشکل خوردنگی در سیستمهای آب تزریقی
- مبنای خوردنگی و کنترل آن در سیستم های آب زائد
- واکنشهای کاتدیک
- خوردنگی اسید

- معانع از خوردگی اکسیژن
- واکنشهای آندیک
- جلوگیری از خوردگی ناشی از اسیدها
- اثرات ساختمان مواد شیمیائی کند کننده
- تمیزکاری سطح فلز
- خوردگی میکروبی و کنترل آن
- تشخیص مشکل خوردگی میکروبی
- ارزش انجام آزمایشات کوپن گذاشت
- آزمایشات عملیاتی یا شبیه‌سازی عملیاتی
- مشخصه‌های خوردگی میکروبی
- جلوگیری از خوردگی میکروبی
- کیفیت آب و فیلتراسیون
- ذرات جامد معلق
- عملکرد فیلتر
- مقادیر سنجش خوردگی و کیفیت آب
- سنجش خوردگی اکسیژن
- سنجش خوردگی دی اکسید کربن
- مقادیر سنجش سایر پارامترها

مشاهده و کنترل خوردگی (MONITORING) مناطق نفتخیز

- اندازه‌گیری کاهش وزن کوپن
- پرورب مقاومتی
- پرورب‌های فشارهیدروژنی
- پرورب‌های پلاریزا سیون خطی
- مشاهده و کنترل خوردگی در سیستم‌های گاز ترش

مواد شیمیائی کند کننده خوردگی

- تعاریف
- مواد کند کننده خوردگی در تولید نفت گاز
- کند کننده‌های خوردگی در فاز آبی
- کند کننده‌های خوردگی در فازهیدروکربوری
- خصوصیات فیزیکی مواد شیمیائی کند کننده خوردگی
- اثرات جانبی مواد کند کننده خوردگی
- طرق مختلف استفاده از مواد شیمیائی کند کننده خوردگی

قلمرو و حوزه فعالیت خوردنگی

مقدمه:

هنگام مطالعه خوردنگی اولین چیزی که باشد مورد قبول واقع شود، این است که خوردنگی را میتوان در بیشتر وقت یک واکنش ساده منفرد تصور کنیم که اگر یکبار مورد بررسی و شناخت قرار گیرد قادرخواهیم بود در بسیاری موارد برای حل مشکلات مشابه آنرا مورد استفاده قرار دهیم.

اگر هزینه و قابلیت دسترسی از فاکتورهای انتخاب مواد نباشد و بهترین مواد همیشه انتخاب شوند، با این وجود همیشه زمادی مانند طلا و پلاتین میباشد صرف نظر نمود و در مورد مواد قابل حصول تبر برای استفاده عملی در خانه، صنایع و اتومبیل‌ها تصمیم گرفته شود.

مواد قابل استفاده مانند فولاد، آلومینیم وآلیاژهای مس، پلاستیک، سرامیک، چوب، مواد مقاوم، فولاد زنگ نزن و تعداً ذیبادی از سایر آلیاژهای مدرن همکی به همان اندازه مزیت‌ها یشان دارای زیان‌هایی هستند. هر کدام از این آلیاژها ویاکروهی از آنها ممکن است بشكل بهترین انتخاب برای عملکرد خاصی به خدمت گرفته شوند ولی چیزی که در این باره باید یاد گیریم آنست که انتخاب هر کدام از این مواد میباشد همراه با تجربه و دانش کافی انجام گیرد.

ثمناً پدیده‌های خوردنگی شبیه به هم نیستند بنا بر این دلیل اینکه جراحتی انتخاب کوناکوئی از مواد در یک محیط معین بر حسب تنزل قابلیت‌های آنها درجه‌بندی و لیست میشوند. بعلت مکانیزم‌های مختلف حملات خوردنگی است که قبل از تجربه شده‌اند. همچنین در این درجه‌بندیها خواص و ویژگی‌های مواد توضیح داده میشود. در گاهی تر تمام این پارامترهای شرکت کننده درایجاد خوردنگی هنگام تجزیه و تحلیل مشکلات و توصیه‌های پیشکیرانه اساسی میباشد.

در خوردنگی مانند بسیاری از علوم تدوین شده کلمات معین، روش‌های ارائه اطلاعات و علائم اختصاری که ویژه کاربردهای عملیاتی هستند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگر اصلاحات مخصوص این رشته‌شناسی خود در آینده شما قدرخواهید بسود موضوعات خوردنگی را با درک و اطمینان بیشتری بخوانید و مورد بحث قرار دهید.

همچنین لازم است از جنبه‌های کوناکون روش‌های کنترل خوردنگی شناخته و بررسی شود. خیلی افراد فقط در یک حوزه از زمینه فوق به فعالیت مشغول هستند. شناخت میزان گستردگی فعالیت‌های که امروزه در تجزیه و تحلیل خوردنگی و مبارزه با آن انجام میگیرد بسیار مهم میباشد. بسیاری از این تجربیات و تعداً ذیبادی راه حل‌های توسعه‌یافته در یک حوزه از کارهای خوردنگی میتوانند سبب بهبود روش‌های کنترل در زمینه‌های ذیگرگردد.

یکی از بهترین روشها ئی که هم اکنون برای آشکار کردن خوردگی مورد استفاده قرار میگیرد، تعیین مقاومت مواد یا ارزیابی میزان کارائی دستورالعمل های کنترل خوردگی میباشد که به کمک وسایل با زرسی، روزانه بمنظور مقابله با حملات خوردگی به کمک هزاران نفر پرسنلی که در این رابطه مشغول میباشند انجام میگیرد، در این رابطه نیز لازم است آشنا ئی و شناخت کاملی وجود داشته باشد.

یقیناً "، هر کسی در رابطه با کارخوردگی در ابتدا، بروشها و دستورالعمل های توجه دارد که استفاده اقتضای و این ازمود را در محیط ها و شرایط ویژه اجازه میدهد. بنا بر این به جنبه های مقدماتی بیشتر روشها میباشد اول در کنترل خوردگی نیز میباشد توجه نمود. . بعداً زیادگیری اساس هر روش و دستورالعمل های مربوط به آن میتوان امکان استفاده از این راه ها را برای حل سایر مشکلات مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار داد.

خوردگی

بیشتر مردم با خوردگی در بعضی اشکال آن آشنا ئی دارند مانند زنگ زدن نرده های آهنی یا قوطی های حلبي، تنزل کیفیت و وسائل استیلی، الوارها، قایقه ها یا زنگ زدن میخها ئی آهنی و سایر موارد.

اغلب اشخاص شاهد نصب پلها یا برجها ئی فلزی بوده اند یا در مورد ساخت ساختمانها مدرن که با اسکلت فلزی کار میشوند آشنا ئی دارند، معمولاً" این اسکلت ها دارای رنگ های سبز، نارنجی یا قرمز میباشد. این رنگها بمنظور حفاظت آهن در مقابل خوردگی حتی بعد از خارج شدن از کارخانه بآنها زده میشود. . معمولاً" بعد از نصب این اجزاء آهنی در پلها و ساختمانها مجدداً" توسط مواد دیگری که ممکن است ظاهر و بهتری یا حفاظت بهتری در مقابل خوردگی داشته باشد پوشش داده میشوند. پیشرفت تکنولوژی نیز تولید فولاده ای کم آلیاژ (LOW ALLAY)، نصب اسکلت های فولادی را بدون استفاده از رنگ در شرایط محیطی مختلف ممکن ساخته است. . همچنین آلیاژ های ویژه ای در فولاده ای که اساساً" زنگ میزندن، بکاربرده میشود که در این مورد توقف کامل زنگ زدگی (RUSTING) مشاهده میشود.

خطوط لوله نیز از دیگران نوع عده تجهیزاتی است که در خوردگی مورد بحث قرار میگیرد. . این خطوط از لوله های آب خانه که خوردگی آنها بیشتر از داخل میباشد تا خطوط لوله زیرزمینی آب، کازونفت را شامل میباشد. بنا بر این میتوان گفت هر کسی تقریباً" مختصراً آشنا ئی با خوردگی دارد که بصورت زیر تعریف شده است: خوردگی زوال ماده (ممولاً" فلز) یا خواص آن به دلیل واکنش با محیط اطراف است.

باید توجه شود که کلمات شیمیائی یا الکتروشیمیائی در این تعریف بکاربرده شده است. این بدلیل تعداد کمی از انواع خوردگی است که مورد بحث قرار میگیرند و با فرآیند شیمیائی توجیه پذیر نمیباشند.


از این گذشته، تعریف بالا نشان میدهد که موادی غیر از فلزات نیز ممکن است خورده شوند. . زوال و تخریب چوب، سرامیک، پلاستیک وغیره نیز میباشد توسط مهندسین

خودگ راه خوردگی را هم میتوان به آنها اطلاق نمود.

در پایان تعریف، همچنین توجه به این موضوع شده است که خواص مواد مانند جنس مواد، نیز میتواند رو به زوال برود. بعضی اثواب خوردنی، نه کا هش وزن دارد و نه تخریب مرئی (قابل مشاهده)، یا این حال خواص ماده تغییرمی یا بدبود و ماده ممکن است به دلیل تغییرات معینی در داخل آن دچار تخریب غیرمنتظره ای گردد. چنین تغییراتی ممکن است در بازرسیهای عینی متداول یا اندازه گیریها و تعیین وزن مواد تاثیرگذارد.

با توجه به تعریف خوردنگی، انواع و اشکال مهمی از فعالیتهاي خوردنگی وجود دارد که لازم است با هر کدام از آنها مهندسین خوردنگی آشنايی داشته باشند. همچنين کارشناسان و تکنسینهاي اين فن باید بتوانند مواد مناسب برای انواع وسعيی از محیط هاي خورنده را در محدوده مشخصی ازدمای تعیین نما يند. لذا ضروري است از رفتار رونوها ص تعداد بي شمار آلياً زها و مواد جا نشين احتمالي مانند پلاستيكها، چوب، سراميك، لاستيك، شيشه، چرم و کرافيت شناخت كافی داشته باشند. بنا برای اين معنی واژه خوردنگی، زوال مواد غيرفلزي جا يكزيں فلزات را نيزشا مل ميشود.

در پی سخ بداین سوال کلی که در چه محیطی، خوردگی رخ میدهد تنها پاسخ مناسب این است که مسلمان "، در مورد هر محیطی بستگی به ماده‌ای که استفاده می‌شود دارد. در شکل زیر انواع محیط‌هایی که در آنها خوردگی رخ میدهد و عوامل موثر در خوردگی نشان داده شود.



سوال کلی دیگری که اغلب در مورد خوردگی وجود دارد اینست که انواع شکلهای خوردگی چند عدد استند در جواب این سوال اعتقاد بعضی ها براین است که ۲ یا ۳ مورد خوردگی وجود دارد و بعضی دیگر، اشکال خوردگی را تا ۸ مورد نام می بینند و خیلی هم براین اعتقاد هستند که واقعاً "تعداد اشکال خوردگی خیلی کم است".

ا) همیت اقتصادی

متاسفانه بسیاری از مردم، چهارمین که در داخل صنایع مشغول بکار هستند و چه سایراً قزاد، اغلب خوردگی را مشاهده میکنند با این حال بسادگی می پذیرند که این پدیده، یک مشکل اجتماعی ناپذیر میباشد. با وجود این طرز تلقی، بعضی اقدامات واقعاً "میتوانند و میباشند بمنظور طول عمر بسیاری از فلزات که در معرض محیط های خورنده هستند انجام شود. ملاحظه اشها م تدریجی مواد توسط خوردگی و هزینه های مالی تعویض و تعمیر متعاقب آن، تنها از یک احساس مشترک نزدیک بین افراد نشات گرفته و علیرغم آن کنترل خوردگی یک فاکتور اساسی در محدوده بسیار مهم از مسائل اقتصادی بشمار می رود. در حالی که مطالعات علمی فرآیندهای خوردگی بر اساس موضوعات بسیار جالب که غالباً "در زمینه" و اکنشاهی شیمیائی و بیوژنالکتروشیمیائی است، شکل میگیرد. همزمان با این شکل کیرهای ابررسیهای علمی، یک توجه فراتری وجود دارد و آن اینست که چگونه میتوان از این فرآیندهای خوردگی جلوگیری نمود.

بزرگواردهای گوناگونی سالیانه در موزدبازیانهای اقتصادی ناشی از خوردگی انجام می گیرد و این هیجان توانیت کلی در این رابطه که دقیقاً "چه چیزی باشد در محاسبات این زیانها به حساب آید وجود ندارد.

بهمن اندیزه که منقولات و فرآیندهای تولیدی پیجیده ترمی شوند و جریمه های ناشی از آسیب های خوردگی مانند خطرات ایمنی و توقف در عملیات سیستم های بسیار پرهزینه تر و مشخصی ترمی شوند، در اینحالت توجه به همیت کنترل و جلوگیری از خوردگی نیز افزایش می یابد.

خوردگی در اطراف ما

بطور کلی همه مواد آنلاینها می توانند خوردگی شوند. در این مورد این همه خوردگیها بی که اطراف ما رخ می دهد به همان اندیزه یا فتن بعضی موادی که بد هیجان و جذب خوردگی را آشکار نمی سازند، به راحتی امکان پذیر است. در زیر بعضی امثال های مربوط به موضوعات عمومی و متعارف و نوادری حساس و مستعد خوردگی آورده شده است.

- اتومبیل یک وسیله بررسی واقعی خوردگی است. مواد بکار رفته در آن باید برای استفاده در اتومبیل، دمای بالا سیستم بسته آب، سایش، خستگی و درزها و شکافهای باز انتخاب شوند. فلزات خیلی متغیر، پلاستیک ها، رنگ ها، ورقه ها و مواد بازدارنده بمنظور افزایش طول عمر قطعات در آن بکار برداشته شود. در هر حال، بده و بطور یقین اینجا را گزوز مجموعاً "در مراحل مختلف

خوردگی دیده میشوند . درحقیقت وقتی یک ماشین بعد از پنج سال استفاده مورد بررسی قرار میگیرد ، حتما " لزومی ندارد زیرماشین دیده شود ، فقط تماشای بدنه ، احتما لا " خوردگی را در تقاطع بیشماری آشکار می نماید . حتی سپراتومبیل حفره های ریزیا حملات شدید بیشماری از خوردگی را نشان میدهد .

۲- دریک نگاه به سیستم لوله کشی یک خانه قدیمی ، بویژه اکرا زفلزی غیر از فولاد و یا حتی از فولاد کالوانیزه ساخته شده باشد ، یافتن بعضی خوردگیها . معمولاً بدینه است . بخصوص در اتصالات (زانوئی - لولا) جایی که بوش کالوانیزه میباشد بسته بریده شود و یا محل مجاور اتصال شیربرنجی که معمولاً خوردگی شدید پیدا میکند .

۳- برروی سقف انبارها که معمولاً از فولاد یا آهن کالوانیزه ساخته میشود در تمام مدت زنگ زده میشود در حالیکه سقف های آلومینیوم جدید (یا ازالیاز آلومینیوم) روشن و درخشان و بدون خوردگی دیده میشوند .

۴- لوازم و ظروف آشپزخانه با اینکه برآق و شفاف ببنظر میرسند ولی داخل آنها اغلب زده و لکه دار میباشد زیرخطوط لوله مسیر آب بعضی اوقات خوردگی حفره ای و یا انواع دیگری از خوردگیها دیده میشود .

۵- پوشش سبزی که برروی سقفهای مسی یا برنجی کلیساها یا بعضی ساختمانهای شهری دیده میشود ، ناشی از خوردگی است . فلزمن (COPPER-BEARING) (که باترکیبات مشخصی از اتمسفر را کنش می نماید ، بصورت پوشش سبزی که غالباً PATINA یا AERUGO نامیده میشود شکل میگیرد . این پوشش لایه محفوظ در مقابله خوردگی تشکیل میدهد که ادا مهروند خوردگی را کند می نماید و همچنین یک نمای خوشايند و دلپذيری ايجاد می نماید .

۶- صنایع گوناگون ، خصوصاً صنعت نفت و شرکتهای مواد شیمیائی مشکلات خوردگی بیشما روبي نظیری در عملیات خود دارند که بيشتر اشخاص احتماً آنها هستند . چنین کمپانیهای معمولاً تخصص های آشنا به خوردگی برای نکهدا ری سیستم هایشان در اختیار دارند .

۷- در رابطه با قیقهای آلومینیومی اغلب ببنظر میرسد خوردگی ناچیز باشد . اگرچه یک بررسی دقیق اغلب حفیوهای با ریک ناشی از حملات خوردگی را در آنها آشکار می نماید . البته این حملات بهمین مقدار محدود میشوند و هیچگاه بطور گسترده و شدید دیده نمی شوند ولی حتی یک نشتی کوچک هم ممکن است مشکلات خیلی جدی فراهم آورد .

۸- فلزاتی که در معرفی آب دریا قرار دارند ممکن است بختی خوردگی شوند . - تنسی کشتی ها (داخل و خارج آنها) ، اسلکه ها ، دکل های حفاری ، سکوهاي دریائی ، تجهیزات آب شیرین کن و دیگر وسایل در معرض این محیط دارای هدایت الکتریکی زیاد ، میباشد بسته از طرق مختلف حفاظت شود . خوشبختانه انواع زیادی روش های کنترل خوردگی در آب دریا مورد استفاده قرار میگیرد .

۹- تخریب وزوال سیمان در پلها، بزرگراهها، ساختمانها، لولهها و کانالهای تخلیه اغلب به دلیل واکنش با محیط و بیش از فاکتورهای مکانیکی دیده میشود. هنگامی که روشهای کنترل خوردگی در مدت ساخت اولیه بکار برده نشود، اغلب هزینه‌های مالی زیادی برای ترمیم قسمتهاست. تخریب شده تحمیل می‌گردد.

۱۰- خانه‌های زیادی در سطح شهرهای استندکه خطوط لوله‌آب سرد مجاذبی و خروجی و دیگر اجزاء ساختمانی آنها از مواضیع دلاستیکی ساخته شدند. کارایی این وسائل خیلی خوب می‌باشد. اما بسیاری از مردم از محدودیتهای آنها بی‌اعلام هستند، نمی‌دانند جطور آنها عورداً ستفاده قبرای زده‌شده اختلاف بین پلاستیکها می‌موجودیست؟

۱۱- مردم ممکن است در طول بزرگراهها را نندگی کنند و جعبه‌های فلزی نصب شده در سمت راست جاده که با علامت XYZ GAS مشخص شده است را ببینند. در حالی که این موضوع ممکن است برای بیشتر افراد مخصوصاً باشید، این جعبه‌ها محل نصب یک نشانگر است که به متخصصین کنترل خوردگی، به کمک وسائل الکترونیکی برای اندمازه‌گیری میزان حفاظت بر روی لوله‌آهنی زیرخاک بنام حفاظت‌کلتشدی، کمک می‌کند.

گوناگونی فلزات

از ۱۵۰ عنصر شناخته شده برای بشر، نزدیک به ۸۰ عنصر آن فلز هستند. هر کدام از آنها خواص مکانیکی، شیمیایی و فیزیکی متفاوتی دارند و اگرچه همه آنها میتوانند خود را شوند. ولی هر کدام از آنها ممکن است تحت شرایط معین و میزان متفاوت و از طرق مختلف خوردگی می‌شوند. گذشته از آن، از تیمی از این ۸۰ فلز، بیش از ۵۰۰۰ آلیاژ مختلف ساخته می‌شود. بدون شک در سالهای اخیر که خواهند مدت‌دار دبیشوری به آنها اضافه خواهد شد.

بدیهی است که خیلی از این عنصرها تراکیبات بسیاری از این آلیاژها را به خاطر بسیارند، مراجعت به نوشتگاتی از قبیل مهندسی آلیاژها یا هندبوک آلیاژها که برای یافتن چنین اطلاعاتی در دسترس هستند خواص ویژه خوردگی بسیاری از آلیاژها را توجه به آنالیز هر ماده وجا یگاه آن در تقسیمات کلی انجام شده در موزدموازا زاین مراجعت قابل استنتاج است.

یک فرآیند طبیعی

در حقیقت خوردگی که اتفاق می‌افتد باید موجب تعجب و غایلگیری گردد. تقریباً تمام مواد هنگامی که در معرض محیط طبیعی قرار می‌گیرند با گذشت زمان در انتظار نابودی می‌باشند. خوردگی بطور ترجیحی یک فرآیند طبیعی است به‌همان صورت که آب از تپه‌ای بطرف پائین جاری می‌شود. اگر آب از یک تپه بلندی جریان یا بدیا

در با لای آن باقی بماند ممکن است با عث بوجود آمدن یک موقعیت غا فلگیر کننده شود با این حال قوه هوش و ابتکار پسر با هادا یت آب دریک سیستم (خطوط لوله) ژمسود نمودن انتها را نیا فقط با منجمد کردن آن میتواند جریان با فتن آب را بصورت کنترل شده انجام دهد. شبیه این پدیده طبیعی، اگر آهن در معرض هوا و آب قرا رگیرد با ید تشکیل و گسترش زنگ آهن را انتظار داشته باشیم . . با گذشت زمان درواقع جای تعجب است اگر آهن در شرایط فوق خورد نشود یا زنگ نزند. البته اگر من، برنج، الومینیم یا فولاد زنگ نزن جانشین آهن شود، مدت زمان میزان معین خوردگی با ید طولانی ترشود. اما بروز برخی خوردگیها را هنوز میباشد است انتظار داشته باشیم . دراین فلزات شبیه تشکیل زنگ آهن (اکسید آهن) اکسیدهای دیگر ما نند اکسید من، آلومینیم یا کرومیتیوم خیلی بدآرا می تشکیل میشود و سطح فلز لخت را پوشش میدهد. این پوششهای اکسیدی، حتی اگر بسیار نازک هم باشند، میتوانند یک مانع جزئی برای جلوگیری از ادا مهملات و کاهش میزان خوردگی بوجود آورند.

تشکیل لایه سطحی، چه بصورت اکسید، کربنات، سولفات یا هر ترکیب دیگر، فاکتور اصلی در مقاومت خوردگی است بویژه اگر این لایه بصورت موئی سطح فلز را از محیط جدا نگه دارد. همچنین پوششها که بطور طبیعی تشکیل شده اند، باید در مقابل تنفس، رطوبت و سایر عنصر، مقاوم باشند تا موئی شروع کردن. "معمول" آهن بطور طبیعی، مانع موئی شری را تشکیل نمیدهد. زنگ آهن به اکسیزن و رطوبت اجازه تنفس و درنتیجه ادا مهعمل اکسید شدن را میدهد. بنابراین، اگر این موضوع پیش بینی و پیشگیری نشود، آسیب بطور حتم رخ خواهد داد. پیش بینی جلوگیری مدام آهن و آلیاژهای آن از خوردگی یک نلاش عمدہ در کنترل خوردگی است . دراینجا است که ما اغلب بارنگ یا الکتروپلیتیک یا سایر روشها موجب تشکیل لایه های حفاظتی مصنوعی بر روی سطح آهن و طولانی شدن عمر مفید آن میشویم.

بعضی فلزات، مانند فولاد زنگ نزن، تیتانیوم یا آلومینیم غالباً بدون پوشش رنگ گذاشته میشوند. این عمل بدان علت نیست که این فلزات بی اشرونخنی هستند بلکه بدلیل آن است که اکسیزن هوا به تشکیل یک لایه سطحی از اکسید کرومیتیوم یا اکسید تیتانیوم و اکسید آلومینیم محافظ بر روی آنها کمک میکند این لایه ها را اگرچه بسیار نازک هستند بطور یکه با چشم دیده نمیشوند، وجود آنها را میتوان آشکارا ثابت نمیدارد اگرچه این پوششی بطور طبیعی شکل نگیرد تما می سطح این فلزات مقاوم در مقابله حملات خوردگی مستعد خواهند شد. در اینجا است در چنین جا هایی انتظار حملات خوردگی انتظار میرود و اگرچه فرآیند طبیعی وجود دارد، ما باید یا دبگیریم که راه های طبیعی استفاده از آن را بخوبی بکار ببریم . .

بعضی محیط ها نسبت به سایر محیط ها خورنده تر هستند. در حالیکه استثنای های وجود دارد عبارت زیر بطور کلی بصورت یک حقیقت پذیرفته شده است :

۱- هوای مرطوب خورنده تر از هوای خشک میباشد.

- ۲ هوای گرم خورنده ترا زهای سرد میباشد.
- ۳ آب گرم خورنده ترا ز آب سرد میباشد.
- ۴ هوای آلوده خورنده ترا زهای تمیز میباشد.
- ۵ آسیدها خورنده ترا ز با زها میباشند.
- ۶ آب نمک خورنده ترا ز آب تازه میباشد.
- ۷ فولاد زنگ نزن از فولادهای معمولی دوام بیشتری دارد.
- ۸ هیچ خوردگی در خلاحتی در دمای خیلی بالا رخ نمی دهد.
- با وجود موارد فوق ممکن است در بعضی شرایط غافلگیرشونیم، موادی است که هر یک از عبارات بالا، حتی آخرین عبارات آن صحیح نمیباشد. این نشان میدهد که میزان گستردگی حملات قطعی در مورد خوردگی شک برانگیز میباشد. واقعیت این است که اساساً "هیچ جمله‌ای در رابطه با خوردگی یا استفاده از مواد وجود ندارد که یک مورد استثناء نداشته باشد. فولاد زنگ نزن بعنوان مثال، لزوماً "بهتر از فولاد معمولی نمیباشد. بنا براین آشناهی مهندسین با فاکتورهایی که در تشخیص مقاومت خوردگی مواد موضع هستند ضروری میباشد.

انتخاب مواد

درینک شرایط ویژه استفاده از یک آلیاژ مشخص ممکن است از سایر آلیاژها بهتر باشد ولی در همین شرایط بدلیل فاکتورهای دیگری از خوردگی مقايسه‌های زیادی بین آلیاژها میتوانند صورت پذیرد. قیمت یک فاکتور اساسی است که قبل از آن اشاره شده است. سایر ویژگیها ممکن است شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد:

- ۰ - ایمنی
- ۱ - قیمت
- ۲ - رفتار خوردگی
- ۳ - قابلیت لحیم‌گاری و جوشکاری
- ۴ - خواص شکل پذیری (خمیدگی، کشیدگی،)
- ۵ - خواص مکانیکی مناسب (مقاومت کششی، مقاومت ضربه پذیری، خستگی،)
- ۶ - استحکام دمای بالا و پائین (DUCTILITY)
- ۷ - قابلیت دسترسی به ماده
- ۸ - سازگاری با سایر مواد در سیستم
- ۹ - خواص گرمایی والکتریکی
- ۱۰ - خواص ویژه از قبیل دانسیته کم، خاصیت مغناطیسی و هسته‌ای (رادیواکتیو)

توجه به این نکته لازم است که هنگام انتخاب مواد هیچ شماره‌ای به فاکتورا یمنی داده نمی‌شود ... از این رو، اگر در بعضی شرایط با انتخاب ماده‌خاصی یا استفاده از روش کنترل خوردنگی معینی امکان پائین آمدن شرایط اینستی و آسیب رساندن به انسان وجود دارد، آن ماده‌یا روش مورد نظر باید کنار گذاشته شود. بعد از اطمینان از اینکه چنین خایعه‌ای در نظر گرفته شده است، دیگر فاکتورها نمیتوانند برای رسیدن بدیک را دخل بهینه مورد ارزیابی قرار گیرد، خوردنگی در بیشتر مواقع بی سروصد و غافلگیرکننده عمل می‌نماید. بطورنا مشخص و پنهان در داخل بعضی ماشینها، مخازن و خطوط لوله مشغول بکار است تا سرانجام تجهیزات را از کار بیندازد. بعضی اوقات دریک حادثه‌فاجعه آمیز منجر به آسیب رساندن یا مرگ اپراتور و ناظر مربوطه می‌گردد. اتفاقاً ردیک بخار در گذشته‌اغلب ماسه آن توسط فرآیند خوردنگی کشیده شده است و مسئول مرگ یا صدمه‌رساندن به هزاران نفر شده است. در کارخانجات پتروشیمی، انجام خیلی فرآیندها در دمای بالائی صورت می‌پذیرد که اگر با اتمسفر تماس حاصل نمایند بطور خود به خود مشتعل می‌شوند در این مواقع دقت زیادی باید در ارزیابی مقاومت خطوط لوله انتقال این سیستم‌ها در مقابل خوردنگی انجام گیرد و برخانمه‌های با ذرسی شدیدی باید برای اطمینان از عملیات این سیستم‌ها بدها جراحت گذاشته شود. گذاشتند یک ارزش اقتصادی به روی زندگی انسانها بسیار مشکل است لذا ملاحظات اینستی و رای تما ملاحظات اقتصادی مینباشد.

بعد از اینستی، قیمت بیشترین اهمیت از فاکتورها گفته شده‌در انتخاب مواد را دارد. اگرچه واژه "قیمت دراینجا، فقط به قیمت اولیه یا قیمت نصب شده اطلاق نمی‌شود، بلکه علاوه بر اینها باید سایر هزینه‌ها مانند میزان عمری که از قطعه انتظار می‌رود، مالیات ساخت (مبلغ سرمایه‌گذاری شده‌یا مخارج تکه‌داری)، استهلاک قطعه، ارزش پول را نیز در بررسی هزینه‌ها ملاحظه داشت. برای اساس استفاده از فولاد معمولی در شرایط معینی ممکن است اقتصادی تراز فولاد زنگ نزن بشود حتی اگر میزان خوردنگی در محیط مورد نظر بر روی فولاد معمولی بیشتر باشد.

بمنظور تأیین شرایط اینستی و تعیین و انتخاب اقتصادی مواد، لزوماً "به داشت" و اطلاعات کافی از خواص خوردنگی محدوده وسیعی از مواد گوناگون نیاز می‌باشد. دانستن اینکه چه ماده‌ای برای انتخاب مناسب می‌باشد یک موضوع ساده‌ای نمی‌باشد. در بعضی شرایط، چوب همیشه بهترین انتخاب می‌باشد. انتخاب دیگر ممکن است استفاده از لوله فلزی یا تانک با پوشش داخلی از پلاستیک و یا سرامیک باشد. همچنین در همین شرایط استفاده از آلیاژهای ویژه نیز ممکن استخاب شود

اندازه‌گیری خوردنگی

تجربه‌نشان داده است هنگامیکه خوردنگی اتفاق می‌افتد موجب افزایش یا کاهش وزن می‌شود. از این موضوع بطور خیلی متداول در اندازه‌گیری میزان پیشرفت خوردنگی استفاده می‌شود. البته اگر تغییر وزن معینی بر روی یک نمونه تحت شرایط مشخصی رخ بدهد، یک قطعه‌با دو سطح مختلف، دو تغییر وزن متفاوت خواهد داشت.

بنابراین اندازه سطح باشد در اندازه‌گیری مقدار خوردگی در نظر گرفته شود. همچنین طول مدت زمان نیز در تغییرات وزن نیز موثر می‌باشد بطوریکه تغییر وزن برای مدت زمان طولانی تری که نمونه در معرض محیط خورندۀ قرار گیرد، بیشتر خواهد بود. زمان طولانی تری که در اندازه‌گیری مقدار خوردگی بکار می‌روند بصورت زیر می‌باشد:

۱- تغییر وزن

کا هش یا افزایش وزن بر واحد سطح و زمان، یک اندازه‌گیری را یج میلی گرم بدست متر مربع در روز می‌باشد که با Mdd نمایش میدهد (میلی گرم یک هزار میلی گرم) و دسی متر 0.1 سانتی متر یا معادل تقریباً 4 اینچ می‌باشد. این واحد اندازه‌گیری معمولاً در آزمایشگاه جائی که معمولاً آزمایشات تکراری از یک فلز بخصوص آنجام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد.

۲- تغییر ابعاد

کا هش ضخامت فلز در واحد زمان، واحدهای که از این نوع متداول می‌باشند بصورت زیر می‌توان نام برد.

(میکرون در سال) یک میکرون معادل یک میلیونیوم متر می‌باشد.

(میلیمتر در سال) یک میل معادل یک هزار اینچ می‌باشد.

(میلی‌متر در سال) یک میل معادل یک هزار میلی‌متر در سال می‌باشد.

و این تغییرات بهترین نشانه‌های پیشرفت خوردگی است هنگام میکد سایر حملات موضعی (مرزدانه‌ای)، SCS (بر روی فلز رخ میدهد، تغییر در خواص مکانیکی (سختی، کشش، DUCTILITY) در ساختمان مواد قابل انعطاف، در بیشتر موقعیت‌ها بمنظور شناخت قطعی حملات خوردگی بر روی آنها با اهمیت می‌باشد.

۳- تغییر خواص مکانیکی

درصد کا هش فلزات در مقاومت کششی، YIELD DUCTILITY و سایر خواص مکانیکی این تغییرات بهترین نشانه‌های پیشرفت خوردگی است هنگام میکد سایر حملات موضعی (مرزدانه‌ای)، SCS (بر روی فلز رخ میدهد، تغییر در خواص مکانیکی (سختی، کشش، DUCTILITY) در ساختمان مواد قابل انعطاف، در بیشتر موقعیت‌ها بمنظور شناخت قطعی حملات خوردگی بر روی آنها با اهمیت می‌باشد.

علت خوردگی چیست؟

درباره این موضوع که در بیشتر اشکال خوردگی چه ناکتورهایی موثر هستند مباحثه کمی وجود دارد ولی اعتقاد فراگیر درباره خوردگی‌ها معمول و مشخص باقای طبیعت بر اساس تئوری الکتروشیمی، استوار می‌باشد فرمولها و معادلات گوناگونی در این باره از اثکار دیده که واکنشهای شیمیائی که بسیاری فرآیندهای خوردگی را بوجود می‌آورند را شرح میدهد: "اساساً" خوردگی بر پایه الکتروشیمی به چهار رفاکتور ابتدائی نیازدارد.

- ۱- یک آند
- ۲- یک کاتد
- ۳- یک الکترولیت
- ۴- یک جریان الکتریکی


بنا براین تئوریها خوردگی مجبورهستند ملاحظات مربوط به ذرات بی نهایت کوچک و لزوماً "فعالیتها پیچیده، درسطح مولکولی و یونی، الکترونیک و اتمی را پذیرفته و به حساب می‌آورند. در اینحالت میتوان ۳ پایه اساسی انواع خوردگیها را بصورت زیرا رائند نمود.

- ۱- شیمیائی

- ۲- الکتروشیمیائی

- ۳- فیزیکی

این اختلاف بربطق میزان درگیری یونی، الکترونها و اتمها بوجود آمده است، برای مثال، واکنش خوردگی در رابطه با آهن، آب، اکسیژن ممکن است در یک نمایش متداول با واکنش شیمیائی زیرتوضیح داده شود.



این واکنش نشان میدهد که در واکنش آهن با اکسیژن در آب خالص هیدرو اکسید فرسوس تشکیل می‌شود. در این واکنش اگر هر کدام از عناصر حضور نداشته باشد، خوردگی آهن (زنگ زدن) رخ نمیدهد و هنگامی که غیر از آب خالص وجود داشته باشد، محصولات خوردگی متفاوت دیگری احتمالاً تشکیل می‌کند. فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که در هر محیطی میتواند موجب خوردگی شوند و در اینجا برای شناخت درست علت خوردگیها لازم است اثرات ناشی از آنها دقیقاً بررسی و مورد توجه قرار گیرد. درست راست شکل ارائه شده این فاکتورها بصورت زیرنشان داده شده است.

- اثرات تغییر دما

- اختلاف پتانسیل (EMF)

- عملیات حرارتی

- شرایط سطح

- اثر سائیدگی

- رادیو اکتیو

- ناخالصیهای محیطی

- زمان

- اثرات تنفس

- فشار

سایر موارد (اختلاف هوا دهی - اختلاف غلظت - اثرات موجودات ذره بینی)


بعضی منابع بدایل مختلف اهمیت بسیار زیادی برای مشکلات ناشی از خوردگی و کنترل آن قائل هستند و بسیاری از واحدها در این منابع معمولاً "بدون کنترل خوردگی درمدا رعملیات قرار نمی‌گیرند. مانند منابع شیمیائی بدایل حمل و انتقال مواد خورنده و شدیداً "سمی؛ منابع پالایش نفت بدایل احتمال احتراق و انفجار ناشی از فرآیندهای شیمیائی در آنها، منابع تولید انرژی با نیروی بخار بدایل وجود حراست زیاد و تحت فشار بالا در آنها.

خیلی از منابع نیز ممکن است بدایل زیربه مشکلات خوردگی توجه داشته باشند. مانند شرکتهاي مخابراتي بدایل نيا زبه نگهداري كامل و درست سistemها باشان و منابع غذايي وبهداشتی بدایل جلوگيري از ورود ناخالصيه به محصولات تولیدی آنها. منابع دیگر نیز به روشهاي مختلف ممکن است به موضوع خوردگی و اثرات ناشی از آن توجه نمایند ولی در هر حال تمام منابع به همان اندازه که در معرفه اثرات ناشی از خوردگی قرار دارند آگاهی و توجه بیشتری نسبت به کاهش هزینه های اقتصادی ذر موزت داشتن یک برنامه کنترل خوردگی مناسب پیدا می نمایند. چنین برنامه ای نه تنها بطور اخص تا دراست صرفه جویی اقتصادی در برداشت به آش در مجموع نیز میتواند از نظر اقتصادی برای حفظ منابع ملی هرکشوری بسیار باید اهمیت باشد.

اساس خوردگی

چرا فلزات خورده میشوند

نیروی محركهای که باعث خوردگی میشود، یک پیام طبیعی ناشی از وجود حالت موقت در شکل فلزی آنها میباشد. برای رسیدن به این شکل فلزی از ترکیبات شیمیائی گوناگون طبیعی (سنگ معدن)، لازم است که فلزات، انرژی که برای آزاد شدن از ترکیبات اولینیا زدا وند، جذب و ذخیره نمایند. لزوماً "با زکشت مجدد از این حالت موقت به ترکیبات طبیعی اولینیا از دست دادن تدریجی این انرژی و بوسیله خوردگی رخ میدهد. این مقدار انرژی برای انواع فلزات متفاوت و از فلزی به فلزدیگر فرق میکند. این مقدار انرژی برای فلزاتی مانند مگنزیم، آلمینیوم و آهن نسبتاً "زیاد و برای فلزاتی مانند من و نقره نسبتاً "کم است. در جدول زیر مقدار را این انرژی برای بعضی فلزات رایج نشان داده شده است.



در زیریک سیکل نمونه در مورد آهن شرح داده شده است. متداولترین سنگ آهن در طبیعت هم اتیت (اکسید آهن Fe_2O_3) میباشد و معمولترین محصول خوردگی آهن، سنگ آهن همان ترکیب شیمیائی را داده میباشد. انرژی مصرف شده برای تبدیل سنگ آهن به شکل فلزی آن زمانی که آهن بصورت زنگ آهن خوردگی نمیشود مجدداً "بهمن مقدار آزاد میشود فقط سرعت تغییرات انرژی در اینجا متفاوت میباشد. تفاوت انرژی بین فلز و سنگ معدن آنها در یک مباحث الکتریکی مرتبط با حرارت تشکیل ترکیبات قابل توضیح میباشد...

مشکل استخراج فلزات از سنگ معدن آنها در بحث انرژی مورد نیاز و به دنبال آن تعایل به آزاد ساختن این انرژی توسط خوردگی، در یک جدول توسط موقعیت نسبی فلزات بصورت خالص نشان داده شده است. این جدول بنام سری الکتروموتویو شناخته شده است.

اشکال خوردگی

انهادا م و تخریبهاى ناشی از خوردگی در شکلهاى زیادی انجام میگیرد که بستگی به طبیعت فلزیا آلبازمورد استفاده دارد. وجود ناخالصی در مواد معدنی یا سایر مواد خارجی در سطح، میزان یکنواختی ساختمان فلزات، طبیعت محیطهاى خورنده، فاکتورهاى شایع محیطی مانند اکسیژن و مقدار یکنواختی آن، دما، سرعت حرکت و سایر فاکتورها از قبیل وجود تنفسها (با قیمتانده یا حمل شده، یکنواخت یا دوره‌ای) رسوبات اکسیده (یکنواخت یا شکسته) خلل و فرج یا منافذ یا رسوبات نیمه متخلل روی سطح، ترکهاى شکل گرفته‌ضمن ساخت، اثرات کالولانیکی بین دو فلزهم جنس و حضور گاهیکا هوتا میان جریانهای الکتریکی سرگردان از منابع خارجی از عوامل مؤثر در بروز خوردگی میباشد.

بطورکلی بجز درمواری که برای عملیات و شرایط ویژه‌ای انتخاب خیلی ناجائی از یک ماده انجام شود و یا تغییر خیلی موثر و دوراً از انتظار در محیط و شرایط خوردگی و یا درک کاملاً "اشتباهی از آن صورت گیرد، معمولاً" در بیشتر مواقع با حواله خوردگی بصورت حملات عمومی خیلی شدید مواجه نخواهیم شد. اشکال مختلف خوردگی بعداً "ذریثت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت."

شیمی و الکتروشیمی خوردگی

می‌دانیم ماده، از اتم ساخته شده است و همچنین از ذرات کوچکتری که اتم را ساخته‌اند، تعداد بیشماری از این ذرات طوری کنار هم قرار گرفته‌اند که حامل بار مثبت می‌شوند و دسته‌های خنثی از این ذرات با تجمع اطراف یکدیگر هسته‌ای تشکیل داده‌اند که ذراتی با بار منفی در مدارهاشی خیلی شبیه به چرخش سیارات اطراف خورشید به دوراً این هسته در حال گردش هستند. دریک اتم طبیعی ذرات منفی را الکترون مینما مند که دقیقاً "با بارهای مثبت روی هسته موازن شده‌اند. الکترونها لایه‌هایی در اطراف هسته را اشغال میکنند که اصطلاحاً "پیوسته (SHELL)" می‌نامند. این لایه‌ها در مورد آهن زمانیکه الکترون بر روی آنها قرار گیرد کاملاً می‌شوند و درمواری ممکن است الکترونها اضافی که برای موازن بارهای مثبت هسته مورد نیاز می‌باشد به آنها اضافه شود. همچنین الکترونها می‌شوند در لایه‌آخر پیوسته قدرند از اتم جدا شوند در این حالت توازن بار روی هسته بهم خورده و اتم یک با رمثت را نشان میدهد. در این حالت اتم باردا رشد را یافتن می‌نماید و به این فرآیند یونیزا سیون می‌گویند.

"معمولان" این تغییرات با علائم شیمیائی بصورت زیر نشان داده می‌شود...

برای مثال Fe^{++} یک علامت شیمیائی برای اتم آهن طبیعی است. در حالیکه اتم آهنی را که FERRUS نامیده می‌شود، بهمین صورت Fe^{+++} مشخص می‌نماید یک اتم آهن OXYDATION الکترون خود را از داده است و یون فریک نامیده می‌شود. فرآیند از دست دادن می‌شود،

یک فرآیند مثبت نیز وجود دارد و آن زمانی است که الکترونهای دیگری به اتم اضافه شده و با رمنفی به آن میدهند. هر افزایشی در با رمنفی (یا کاهش در با رمثبت) یک اتم احیاء (REDUCTION) نامیده میشود.

خیلی از ترکیبات شیمیائی وقتی در آب حل میشوند خود به خود به H_2 یا چند یون جداگانه تقسیم میشوند که با رهای مخالف یکسان دارند. این فرآیند نیز یونیزا سیون نامیده میشود. این ذرات هستند که عامل جریانهای الکتریکی در محلولهای آبی هستند.

اسیدیته و الکالینیتی (PH)

یونهای که در با آب بآنها اشاره گردید یک محیط (معمولًاً آب) با هدایت الکتریکی را بوجود می آورند.

وقتی در مردم حیطهای آبی بحث میشود، معمولًاً در بیشتر موارع این سوال مطرح می گردد که اسید در محلول چیست (یا H_2O) دریک پاسخ ساده باشد که در محلول آب یون اضافی H^+ (ثیدروژن) وجود دارد یا یون اضافی OH^- (ثیدروکسید)، یونهای اضافی H^+ اسید و یونهای اضافی OH^- منفی الکالین می باشند. اجزاء دیگریک اسید H_2SO_4 در آب توسط اضافه شدن HCl و H_2S با بطور خلیقی جزئی توسط اسید اسیتیک تولید میشود. در اینحالات PH محلول در صورتیکه مقدار آن ثیدروژن محلول به یک اندازه باشد. یکسان خواهد شد. دیگر خواص محلول ممکن است تغییر کنند. اما PH پارامتری است که به اندازه غلظت H^+ بستگی دارد.

PH ممکن است به کمک دستگاه اندازه گیری تعیین شود و یا در صورت مهیا بودن پارامترهای معینی قابل محاسبه می باشد. آب نیز تجزیه شده و مقادیر جزئی و مساوی H^+ و OH^- تولید نمی نماید.

از آنجا شیکه مقادیر مساوی از H^+ و OH^- در آب وجود دارد این محلول یک محلول خنثی نامیده میشود. در این حالت گفته میشود، محلول پ - هاش ۲ دارد، با تغییر مقدار یونهای H^+ و اگر عدد پ - هاش کاهش پیدا کند ($\text{PH} > 7$) نشان دهنده آن است که مقادیر بیشتری H^+ نسبت به OH^- وجود دارد این محلول اسیدی است. اگر عدد پ - هاش افزایش یابد ($\text{PH} < 7$) در اینحالات مقادیر یونهای OH^- در محلول بیش از H^+ بوده و محلول قلیائی می باشد. اختلاف بیشتر از عدد ۷، حالت اسیدی یا بآزی بیشتری را بوجود دخواهد و بدین عنوان مثال پ - هاش ۲ محلول بسیار اسیدی و پ - هاش ۱۲ محلول بسیاری قلیائی را نشان میدهد.


خوردگی بصورت یک واکنش شیمیائی

خوردگی در اسیدها

یکی از راههای معمول تولید هیدروژن در آزمایشگاه قرا ردا دن روی دردا خل یک محلول اسیدی رقیق مانند اسید کلریدریک یا اسید سولفوریک میباشد. وقتی این کارا نجام شود، یک واکنش سریع انجام میگیرد که در آن روی مورد حمله قرا رگرفته و هیدروژن بصورت گازآزاد میشود.





در این واکنش یک اتم روی بهدو مولکول اسید کلریدریک اثر نموده و یک مولکول کلرید روی (نمک) و مولکول گازهیدروژن تشکیل میشود. به همین صورت روی یا اسید سولفوریک بصورت زیرا ثر نموده و سولفات روی (نمک) و هیدروژن تولید می نماید.



لازم است توجه شود که هر اتمی در مواد شرکت کننده در سمت چپ این واکنش وجود داشته باشد، باید در سمت راست نیز ظاهر گردد. همچنین قانونی وجود دارد که مشخص میکند اتمها بجهة نسبت در هر سمت میباشد. بسته با هم ترکیب شوند.

فلزات دیگری نیز بوسیله اسید خورده یا حل میشوند و نتیجه آن یک نمک محلول و گاز هیدروژن میباشد.



واکنش های فوق نشان میدهد که دوفلز آهن و آلومینیم هر دو بوسیله اسید کلریدریک خورده میشوند.

در این واکنشها فلز روی و آهن با ۲ یون کلردرحالیکه آلومینیم با ۳ یون کلرترکیب میشوند که نشان میدهد دوفلز آهن و روی هنگام خورده شدن ۲ الکترون از دست میدهند و ۲ با رمثبت در شکل بیوضی نمایش میدهند و گفته میشود دارای ۲ ظرفیت میباشند. در حالیکه آلومینیوم هنگام میکده سطح آندی را ترک میکند، ۳ الکترون از دست میدهد از این نظر ۳ با رمثبت را نشان میدهد و گفته میشود دارای ظرفیت ۳ میباشد. بعضی فلزات دارای چندین ظرفیت میباشند و بعضی از آنها فقط یک ظرفیت دارند.

خوردگی در محلولهای خنثی و قلیائی

خوردگی فلزات همچنین میتواند در آب تازه، آب دریا، محلولهای نمکی و قلیائی اتفاق بیافتد. در غالب این سیستم ها خوردگی فقط هنگام میکده اکسیژن حضور داشته باشد، رخ میدهد. محلولهای آبی به سرعت اکسیژن هوا را که منبع تامین اکسیژن در واکنش

خوردگی است در خود حل می نماید. زنگ آهن شناخته شده ترین خوردگی از این نوع است، هنگامیکه آهن در معرض هوای مرطوب یا آب قرار میگیرد.





در این واکنش دیده میشود که آهن با آب و اکسیژن ترکیب میگردد و یک محصول خوردگی غیر محلول قرمز متمایل به قهوه ای تولید می نماید.

هنگام زنگ زدن آهن در انتقال فرسته ای هم برای خشک شدن بوجود می آید و هیدرو اکسید فریک آب خود را ازدست میدهد و اکسید قرمز متمایل به قهوه ای رنگ آهن که شناخته شده است، تولید میکند.




شبیه همین واکنش هنگامیکه روی در معرض آب قرار میگیرد، نیز رخ میدهد.




اکسید روی حاصل یک رسوب سفید رنگ است که بر روی سطوح کالولانیزه، کاتالیتی

غبور آب با ران، شیرهای با روکش تاقمی کروم دیده میشود. یمنظور مقایسه در زیر واکنشی را که الکتروشیمیائی نیست مورد بررسی قرار میدهیم. اگریک محلول نیترات نقره به یک محلول کلرید سدیم اضافه شود، رسوب سفید رنگ کلرور نقره تشکیل میشود.




"قبل" گفته شد بعضی مواد در واکنش بالا میتوانند بصورت یونها مجذعا در محلول وجود داشته باشند.



بررسی آزمایشگاهی این واکنش نشان میدهد که هردو یون نیترات و سدیم در هر دو طرف واکنش وجود دارند. بنا بر این آنها مستقیما "درگیری نمی شوند" و میتوان آنها را نادیده گرفت. بنا بر این واکنش بالا را میتوان بصورت ساده بصورت زیر نشان داد.



همانطور که دیده میشود در واکنش فوق هیچ واکنش احیاء و اکسیداسیون (انتقال الکترون) وجود ندارد.




ظرفیت هر دو نقره و کلیرین در تمام مدت این واکنش بدون تغییر باقی می‌ماند و در نتیجه‌ها مکان تقسیم این واکنش بهدو واکنش منفرد اکسیدا سیون و احیاء وجود ندارد. واکنش‌های خوردنگی معمولاً فرآیندهای الکتروشیمیائی هستند که انتقال الکترون در آنها صورت می‌گیرد.

بطور خلاصه واکنش‌های خوردنگی اساساً "الکتروشیمیائی" هستند و دلیل این موضوع آن است که اما مکان تقسیم این واکنش‌ها بهدو واکنش آندیک و کاتدیک (اکسیدا سیون و احیاء) وجود ندارد و این است امتیازی که بسا دگی امکان ارائه بیشتر فرآیندهای خوردنگی وجود ندارد.

خوردنگی در سایرسیستم‌ها

فلزات معکن است در محلول‌های خیلی خورنده بدون اکسیژن یا اسید نیز مورد حمله واقع شوند. نمک‌های اکسید-کننده‌ای مانند ترکیبات فریک یا مس از با رزترین انواع این محلول‌ها هستند. در زیر واکنش‌های خوردنگی از این نوع نشان داده شده است.




هما نطور که دیده می‌شود در مورد اول کلراید فریک و در حالیکه موجب خوردنگی روی می‌شود به کلراید فروس تغییر می‌کند و در مورد دوم روی با سولفات مس ترکیب شده و سولفات روی بهمراه جرم اسفنجی از رسوب فلزی مس بر روی سطح روی تشکیل می‌دهد. این واکنش اغلب بنام واکنش جا یگزینی فلزنا میده می‌شود.

محصولات خوردنگی

وازه محصولات خوردنگی به مفادی که در طی واکنش خوردنگی ایجاد می‌شوند اطلاق می‌گردد. این مواد میتوانند مانند کلراید روی یا سولفات روی که در مثال قبلی ذکر شده، بصورت محلول یا مانند اکسید یا هیدروکسید آهن بصورت ترکیبات غیر محلول باشند. وجود محصولات خوردنگی یکی از راههای تشخیص خوردنگی است. هرچند باید توجه نمود

که محصولات خوردگی غیر محلول همیشه قابل مشاهده نمیباشد. آلموینیم به محضارینکه در معرض هوا قرار گیرد، اغلب یک فیلم اکسیدی غیرقا بل مشاهده تشکیل میدهد که قادر است از اداهه مخوردگی اتمسفری جلوگیری نماید. این فیلم بدلیل آنکه بسیار نازک میباشد غیرقا بل مشاهده میباشد. این موضوع استفاده از آلموینیم را بطور گستردۀ در پنجره‌ها و کرکره‌های با دشکن و تزئینات داخل اتومبیل توجیه مینماید.


محصولات حاصل از فرآیندهای کاتدیک و آندیک غالباً "درداخ محلولها مهاجرت مینمایند و منجر به انجام واکنشاتی میشوند که خیلی از آنها محصولات خوردگی قابل مشاهده تولید مینمایند. برای مثال درمورد واکنش‌های درآب، یون هیدروواکسید حاصل از واکنش کاتدیک که درداخ الکتروولیت به طرف سطح آندیک مهاجرت میکنند، با یونهای آهن فروس که درجهت مخالف حرکت میکنند مواجه شده و ترکیب یونی هیدروواکسید فروس را بوجود می‌ورند که سرانجام با اکسیژن محلول واکنش نموده و هیدروواکسید فریک را ایجاد مینمایند. در شکل زیر تشکیل زنك آهن نشان داده شده است.



الکتروشیمی خوردگی

زمانی خوردگی میتواند هر کدام از واکنشاتی که قبل توضیح داده شد را داشته باشد، که مکانیزم حملات خوردگی در محلولهای آبی یا بعضی جنبه‌های الکتروشیمیاژی انجام شده باشد و جریان الکتریسیته از ناحیه مشخصی از سطح فلزبه سایر نواحی از طریق محلولی دارای هدایت الکتریکی، مانند آب دریا یا آب سخت ایجاد گردد. در این حالت بدان بخش از سطح فلزکه خوردگه میشود و از آنجا جریان فلزرا بطرف محلول ترک میکند، آند گفته میشود. در مقایله بخش از سطح فلزکه از آن قسمت جریان محلول را ترک کرده و بطرف فلز برمیگردد کا اند نا میده میشود.

مدار الکتریکی در خارج از محلول از طریق فلز یا اتصال الکتریکی دو قطعه فلزکا مسل میگردد. اجزاء اصلی این مدارها مل شده در شکل صفحه بعد نمایش داده شده است.



نقشه‌های شکل نشان دهنده‌است که الکتریسیته (نہالکترونها) در داخل محلول از آند (–) به طرف کاتد (+) جریا نیافتد و از آنجا از طریق سیم رابط فلزی مجدداً به طرف آند بر می‌گردد.

محلولی که قابلیت هدایت الکتریسیته را دارا بانداشت الکترولیت نامیده می‌شود این محلول قادر است الکتریسیته را از طریق یونها هدایت کند. یونها، اتمها یا گروهی از اتمها یی با برآورده بثبات یا منفی می‌باشند. الکترولیتی که بصورت یک محیط خورنده عمل می‌کند هر محلولی ممکن است باشد. با این ویا حتی رطوبت‌ها، میتوانند در آب تازه یا آب نمکی محدوده‌ایی بمحروم قلیاً یی یا اسیدی شدیدداشته باشند.


آندها و کاتدها یی که در واکنش‌های خوردگی ایجاد می‌شوند الکترودنا میده می‌شوند. این الکترودها ممکن است از دونوع مختلف فلزیا نواحی مختلف بر روی سطح یک قطعه فلزیکسان تشکیل شده باشند در این حالت الکترود منفی جایی است که خوردگی در آنجا اتفاق می‌افتد.

واکنش‌های الکتروشیمیا یی

تعاریف، واژه‌ها و اصطلاحات فنی

یک واکنش الکتروشیمیا یی بدها این صورت تعریف شده است . . واکنش شیمیا یی که در آن انتقال الکترون صورت می‌پذیرد . . یا واکنشی شیمیا یی است که در آن اکسیداسیون و احیا نیز انجام می‌شود. از آنجا که واکنش‌های خوردگی فلزات اغلب یک فرآیند الکتروشیمیا یی است، خیلی مهم است که پارامترهای اساسی واکنش‌های الکتروشیمیا یی

شناخته شود. . تعاریف با لازماً کنشن های الکتروشیمیا بی میتواند خیلی ساده با بررسی جزئیات بعضی از واکنشها خوردگی نشان داده شود . .
یک با طری خشک را بج ترین واکنش خوردگی شناخته شده می باشد که در آن میتوان تمام واکنشهای الکتروشیمیا بی کفته شده را مورد بررسی قرار داد . . در شکل ذیر نمونه ایی از آن نشان داده شده است . .



در این با طری بدليل خوردگی کالوانیکی جریان الکتریکی تولید می شود . همانطوری که دیده می شود روی (آند) دریک مدار الکتریکی در حضور یک الکتروولیت خورنده باکرافت یا کربن قرار داده شده اند . . وقتی در این مدار یک لامپ کوچک یا زنگ اخبار نصب شود کلید مدار بسته شود . . جریان الکتریکی بین این دو الکتروولیت قرار می شود . . علت برقرار شدن جریان شدت گرفتن خوردگی روی و ایجاد دواکنش کا تدی در الکتروولیت می باشد . . زمانی که روی بطور کامل خورد شود قدرت با تری نیز کاملاً "تخلیه می گردد در اینحالت امکان ایجاد سوراخ در محافظه روی ونشی الکتروولیت داخل آن به بیرون می باشد که با قرار دادن در داخل یک روکش استیلی این مشکل حل شده است . . در اینجا چهار پارامتر اساسی برای این پیل مورد نیاز است . .

-۱- یک آند (Zn)

-۲- یک کاتد (C)


-۳- الکتروولیت (NH₄Cl, ZnCl₂)

-۴- مدار خارجی


تمام پیل های خوردگی باید این چهارپا را مترا را داشته باشد . . پتانسیل قابل توجهی بین الکترود بسیار کاتدیک کریں و آن روی ایجاد میشود . . واکنشهای موجود را میتوان به روشی بوسیله خوردگی روی درا سید کلریدریک که قبلاً " مورد بررسی قرار گرفت ، نشان داد . .



در این واکنش اسید کلریدریک و کلرید روی بصورت زیردر محلول آب یونیزه میشوند .






در اینجا لست دیده میشود که یون کلراید مستقیماً در واکنش شرکت نمی کند . . یون کلرید در هردو طرف واکنش دیده میشود ولی در واکنش خوردگی تغییر نمیکند (ظرفیت آن بدون تغییر باقی می ماند) بنابراین میتوان واکنش بالا را با حذف کلراید ساده تر نشان داد . .




از این واکنش بسا دگی دیده میشود که خوردگی روی توسط اسید کلریدریک شامل واکنش بین روی و یون زئیدروزن است که حاصل آن یون روی و گاز زئیدروزن میباشد . . در ضمن این واکنش ، فلز روی به یون روی اکسیده شده و ظرفیت آن افزایش می یابد . . یون هیدروزن نیز به گاز زئیدروزن تبدیل میشود (ظرفیت آن کاهش می یابد) . .

از این واکنش را با زهم بصورت ساده تر با تقسیم آن به دو واکنش اکسیداسیون و احیاء میتوان شما بیش داد . .



یک واکنش اکسیداسیون : مانند واکنش بالا با یک افزایش در ظرفیت یا تولید الکترون مشخص میشود . . بهمین صورت یک واکنش احیاء با کاهش در ظرفیت یا مصرف الکترون مشخص میگردد . . در اصطلاحات مورد استفاده در خوردگی ، واکنش اکسیداسیون بنام واکنش آندیک و واکنش احیاء بنام واکنش کاتدیک شناخته شده است .

در واکنشهای فوق ، خوردگی حداقل از یک واکنش اکسیداسیون و یک واکنش احیاء تشکیل شده است . در شکل مفهومی بعداً بین موضوع بصورت شماتیک نشان داده شده است .




دراين شکل، قسمتی از یک فلزروی درا سید کلریدریک قرار داشده است. در اینحالت در بعضی نقاط از سطح، فلزروی به یون روی تغییرشکل میدهد، برطبق واکنش آندی، این واکنش تولید الکترون می شاید و این الکترونها از طریق عبورا زفلز به قسمتهاي دیگر، جاي كه یون هیدروژن به گاز هیدروژن تبدیل می شود(واکنش کاتدی) انتقال می یابند.

دو واکنش گفته شده درپا لا و این شکل، اساس يك واکنش الکتروشیمیائی را نمایش میدهند. در طی چنین واکنش هایی الکترونها انتقال می یابند یا به گفته دیگر، يك فرايند اکسیداسیون همراه با فرآيند احیا رخ میدهد.


بطورا ختماً میتوان گفت زمانی که خوردگی اتفاق می افتد، تشکیل یونها و آزادی الکترونها در یک سطح آندی جایی که اکسیداسیون یا تجزیه یا زوال فلزخ میدهدا نجا م میشود. همچنین در سطح کاتدی الکترونها تولید شده آند باشد پذیرفته شوند. این قبول الکترون میتواند بصورت خنثی ساختن یون هیدروژن ثابت یا تشکیل يك یون منفی باشد. واکنش آندیک و کاتدیک در یک لحظه یکسان و با یک سرعت مساوی انجام میشود. با این حال خوردگی تنها در ناحیه ای که بصورت آندی میباشد رخ میدهد.

فرآيندهای آندی


دراين قسمت، اتفاقاتی که در آند هنگام خوردگی رخ میدهد با جزئیات بیشتری توضیح داده شده است. اتمها با رامثبت سطح فلز را ترک میکنند و بصورت یون داخل محلول میشوند. همماً بر روی سطح فلز بهمان اندازه با رمنفی و بشکل الکترونهاي که میتوانند در فلزيا هرها دي الکتریکی خارجی جريان یابند، باقی میگذرند. اتمهاي یونیزه میتوانند يك یا تعداد بیشتری با رامثبت داشته باشند. در خوردگی آهن، هر اتم آهن به يك یون آهن با دو با رامثبت تبدیل شده و ۲ الکترون نیز تولید میکند.



این الکترونها از طریق فلزیا هرها دی الکتریکی خارجی انتقال می‌باشند و مندار الکتریکی را درکاتد (جائی که بکارگیری آنها را معرف می‌کند) می‌نمایند و در مدت حملات خوردنی، واکنش آندیک همیشه اکسیدکننده فلزبه یک ظرفیت با لاتر (عموماً) از فریبی ظرفیت مشبت می‌باشد. معاذلات زیر را بعنوان مثال می‌توان ملاحظه نمود:




در تما م این واکنشها مطابق واکنش زیر، یون ئیدروژن مشبت به گازی دروزن احیا میگردد:



تنها اختلاف در واکنشها با لاملاً خلاف در فرآیندهای آندیک یا اکسیداسیون می‌باشد. بنا بر این درک خوردنی سولیدا سیده خاطر آنکه تما م واکنشها کا تدیک آن تنها تغییریون ئیدروژن به گازی دروزن می‌باشد. رساده می‌شود. در حالت در مورد تعداد زیادی از واکنشها فلزات درا سیدهای به طور مثال، کلریدریک، سولفوریک، فسفریک و دیگرا سیدهای قوی اتفاق می‌افتد.

بنا بر این اگر واکنشها بی که قبل اگفته شد بصورت واکنشهای آندی و کاتدی جداگنیم تنها اختلافی که پیدا می‌شود در واکنشهای اکسیداسیون می‌باشد. در زیر واکنشهای

آندیک آورده شده است:




در اینحالت میتوان واکنش های آندیک را که در زمان خوردگی رخ میدهد بطورکلی زیر



بعضی فلزات مانند نقره، یک ظرفیتی هستند. در حالی که دیگر فلزات مانند آهن، تیتانیوم، اورانسیوم چند ظرفیتی هستند و با رهای مثبت بیش از مطابق این واکنش که یک واکنش کلی است و برای تمام واکنشها خوردگی قابل اجراست پیدا می کنند.



فرآیندهای کاتدی

در این قسمت نیز به اتفاقها بی که به موازنی واکنشها آندیک در کاتدرخ میدهد با توضیحات بیشتری اشاره شده است. الکترونهای تولید شده توسط یونها فلزی در آنداز فلزبه سطح کاتدیک فلزکه در الکتروولیت قرار گذاشت و عبور می نمایند. و در آنجا موانع الکتریکی سیستم با واکنش خنثی سازی یونها مشبّت الکتروولیت مانندیوں هیدروژن انجام می گیرد. بیون ثیدروژن، میتواند به شکل اتمی احیا کردد و اغلب بصورت کاربیدروژن در سطح کاتدی واکنش می نماید. احیا ثیدروژن در سطح کاتدی موانع بین یونهای ثیدروژن اسیدی (H^+) و بیونهای هیدروکسیدقلیا بینی (OH^-) را برهم میزند و یک محلول کمتر اسیدی و بیشتر قلیا می دران. احیا بجا دمی ننماید.





این تغییر دو غلظت ثیدروژن را میتوان با استفاده از معرفهای شیمیایی مشاهده و بدین طریق نیز میتوان محلی از سطح فلزکه در آن قسمت واکنش کاتدی خوردگی رخ میدهد تعیین و اثبات نمود.

واکنشهای کاتدیک دیگری نیز وجوددا رده در هنگام خوردگی فلزات با آنها مواجه می‌شوند. بعضی از آین واکنشها بصورت زیرمی‌باشند:






مجموع این واکنشها را بصورت HM_2 20 میتوان به خاطر سپرد. که نشان دهنده آن است که میتوان ۲ واکنش اکسیژن، یک واکنش ثیدروژن و ۲ واکنش فلزدزکا تد ملاحظه نمود. احیا یون ثیدروژن و تشکیل گاز ثیدروژن همان نظرور که قبل از بحث شد از واکنش‌های کاتدی است که ذرطی خوردگی اسیدها رخ میدهد. احیا اکسیژن نیز به دلیل آنکه اکسیژن در اتمسفر و محلولهای در تماش با آن حضور دارد و واکنش کاشتی خیلی معمول می‌باشد. احیا یون فلزور سوب آن اگرچه کمتر معمول است لیکن در صورت مشاهده سبب مشکلات خوردگی شدیدی می‌شود.

در مورد واکنشهای با لاموضع قابل توجه‌ان است که همه آنها در یک مورد دیگر مصرف الکترون شبیه به هم هستند تا مواردی خوردگی ترکیبی از واکنشهای آن‌دی و یک یا چند واکنش کاتدی گفته شده در بنا لاهستند و در هر مورد خوردگی در فلزات تقریباً "۱" یعنی ۶ واکنش بدهنها بی یا بصورت مرکب میتوانند اینجا دشود. برای مثال همان نظرور که قبل از دیدیم خوردگی اسید میتوانند با واکنش‌های اکسیدا سیون فلز، احیا هیدروژن و احیا اکسیژن مطابق زیرا اینجا دشود.





واکنش خوردگی روی توسط آب و یا هوا مرتبط را نیز میتوان مورد بررسی قرار داد. با ضرب کردن واکنش اکسیدا سیون روی درجه جمع آن با واکنش احیا اکسیژن، واکنش کلی به شکل ساده‌های نظرور که قبل از نمایش داده شد بصورت زیرمی‌باشد:



محصول این واکنش Zn^{+2} و OH^- هستند که فوراً "به شکل محلول $Zn(OH)_2$ برهم اثر می‌کنند.


مورد دیگر خوردگی روی توسط سولفات مس میباشد که مجموعی از واکنش اکسیداسیون روی و واکنش رسوب فلز توسط یون مس بصورت زیر میباشد.



مقایسه این واکنش با واکنش $Zn + CuSO_4 \xrightarrow{4} ZnSO_4 + Cu$ نشان میدهد که این دو واکنش اساساً "یکسان هستند".

هنگام خوردگی ممکن است تعداد واکنشهای اکسیداسیون و احیا شی که رخ میدهد، بیشتر از یک واکنش باشد. برای مثال در طی حملات خوردگی بر روی یک آلیاژ ترکیبات اتمی فلزات تشکیل دهنده آن آلیاژ، بصورت یونی به داخل محلول وارد میشوند. اینا برای در خوردگی آلیاژ آن - کبریوم، کروم و آهن هر دو اکسیده میشوند و بیش از یک واکنش کا تدی نیز میتواند بر روی سطح فلز اتفاق بیافتد.

بررسی واکنش خوردگی روی در اسیدکلریدریک محتوی اکسیژن محلول نشان میدهد که آن جام دو واکنش کا تدی محتمل میباشد تشکیل کا زیدروزن و احیاء اکسیژن در این حالت بدلیل آنکه، ۲ واکنش کا تدیک یا بیشتر وجود دارد که در آنها الکترون به مصرف میرسد بنا برای سرعت کلی خوردگی روی افزایش منی یابد.




بنا برآین محلول اسیدی که محتوی اکسیژن محلول میباشد یا ذر معرض هوا قراردا رده، خیلی خورنده ترازا سید عاری از هواست. دراینحالت با خارج نمودن اکسیژن از محلولها اسیدی، میتوان خوردگی ناشی از آنها را به شدت کاهش داد. این روش یکی از معمول ترین راهها برای کاهش خوردگی پیسا ری از محیط ها خصوصاً "محیط های اسیدی" میباشد. حذف اکسیژن ممکن است بواسیله روشها شیمیائی یا مکانیکی انجام گیرد.

اگریک قطعه فولاد نرم (MILD STEEL) دریک محلول اسیدکلریدریک قرارداده شود، تشکیل خیلی شدید حباب های ئیدروژن مشاهده میشود تحت چنین شرایطی، فلز نیز خیلی سریع خوردگه میشود. دراینحالت هما نظر که قبل از گفته شد حل شدن فلز فقط درسطح آندی رخ میدهد و حباب های ئیدروژن نیز تنها درسطح کا تندی ایجاد میگردد ولی با این وجود ممکن است بنظر آید که خروج حباب های ئیدروژن از داخل سطح فلز انجام میشود. دلیل این امر آنست که نواحی آندیک و کاتدیک به تناوب لحظه به لحظه با یکدیگر تغییر مکان میدهند. بطوریکه دراینحالت نمودی از خوردگی یکنواخت بخوبی قابل مشاهده است. اگر این پدیده را از طریق یک میکروسکوپ مناسب بررسی نمائیم، مشاهده میشود که نواحی خیلی کوچک آندیک و کاتدیک بر روی یک سطح دائمی تغییر مکان میندهند. این نواحی اغلب بقدرتی کوچک هستند که غیرقابل مشاهده میباشند و شعاع آنها آنقدر بیش از که قابل جداسازی نمیباشند.

ترکیب فرآیندهای آندیک و کاتدیک

بطور خلاصه اگر تنها یک آند و یک کاتد را بخواهیم دریک نماؤ دریک قطعه آهن که در محلول اسید قرار زدارد، مورد بررسی قرار دهیم؛ خواهیم دید که الکترونها ای از تشکیل یونها فروں تولید میشوند و از سطح فلز از یک ناحیه آندی بطرف ناحیه کاتدیک حرکت میکنند.



درسطح کاتدی این الکترونها با یونهای هیدروژن محلول ملاقات میکنند، یک یون شیدروژن یک الکترون را می پذیرد و به اتم شیدروژن تبدیل میشود که میتواند داخل فلز شود و تردی شیدروژنی ایجاد نماید و یا در بسیاری موارد با دیگر اتمهای

ئیدروزن ترکیب میشود و یک مولکول ئیدروزن ایجاد می شاید که به سطح فلز می چسبد یا بصورت حبا بهائی از سطح کاتد آزاد میشود. همانطور که این فرآیند ادامه دارد، اکسیداسیون (خوردگی) آن در سطح آندیک و احیاء ئیدروزن در سطح کاتدیک رخ میدهد. در اینجا باید بده این نکته توجه شود که واژه اکسیداسیون لزوماً "در رابطه با واکنش با اکسیژن نمیباشد.

پلاریزا سیون

بررسی واکنشهای شیمیائی نشان میدهد که این واکنشها تمايل دارند بر سرعت تعادلی کمتر از سرعت اولیه واکنش برستند. به همین صورت در فعالیت‌های خوردگی نیز به دلیل اثرات ناشی از محصولات واکنشها آندیک و کاتدیک، روند کندشدن واکنشها دیده میشود. واکنش کاتدیک و همراه با آن، واکنش کلی خوردگی آهسته‌تر میشود. اگر محصول هیدروزن تولید شده از آن با ایجاد کازئیدروزن یا دیکرواکنشها با اکسیژن مصرف نشود، در اینحالت گفته میشود این کا هش سرعت درواکنش از پلاریزا سیون کاتدیک نتیجه شده است.


بررسی این اثربارا اندازه‌گیری پتانسیل فلزدرآن جائی که واکنش اتفاق می‌افتد امکان پذیرمیباشد. برای مثال اگر پتانسیل سطح کاتدی فلز قبل و بعد از برقراوری با سطح آندیک آن اندازه‌گیری شود، مشخص میشود که پتانسیل اندازه‌گیری شده تغییراتی داشته و به مقداری نزدیکتر به پتانسیل آندی رسیده است.

به همین صورت اندازه‌گیری پتانسیل قسمت آندی قبیل و بعد از برقراوری جریان نشان دهنده نزدیکتر شدن پتانسیل این قسمت به پتانسیل قسمت کاتدی میباشد که میتواند نتیجه‌افزاریش غلظت یونهای فلزدرنا خیه آندی و در مجاورت سطح فلز در حال خوردگشدن باشد.

دو نوع مختلف پلاریزا سیون یارا ههائی که واکنشها اکتروشیمی کندتر می‌شوند وجود دارد. این دو پلاریزا سیون ناشی از فعالیت و غلظت عوامل موثر به واکنشها میباشند.

واژه پلاریزا سیون ناشی از فعالیت در نشان دادن فاکتورهای کند کننده‌ای که خودشان از عوامل اصلی واکنش هستند بکار میرود. برای مثال در واکنش احیاء یون ئیدروزن که قبلاً توضیح داده شد، سرعتی که یونهای ئیدروزن را به گاز ئیدروزن احیاء میکنند، بعدها ملی بستگی دارد که در سرعت انتقال الکترون به سطح فلز موثر هستند. این عوامل شامل نوع فلز، غلظت یون هیدروزن و دمای سیستم میباشد. در حقیقت اختلاف زیادی در مقابله با این فلزات مختلف در انتقال الکترون به یون هیدروزن وجود دارد در نتیجه سرعت تشکیل هیدروزن از سطوح فلزات مختلف کاملاً متفاوت میباشد.

در مقابل پلاریزا سیون ناشی از غلظت در مورد عوامل کند کننده واکنش بدلیل تغییرات غلظت محلول مجاور سطح فلز، بکار برده میشود.



در این شکل تشکیل هیدروژن بر روی سطح فلزی که بسرعت خورده میشود، نشان داده شده است. برای سادگی واکنش‌های اکسیدا سیون فلزنیان داده نشده است.

اگر این واکنش با سرعت نسبتاً "خوبی پیشرفت کند و غلظت یونهاي هیدروژن در محلول نسبتاً "پائين باشد، میتوان ديد که این حیله خیلی نزدیک به سطح فلز از یونهاي هیدروژن خالي خواهد شد و این موضوع بدليل آنست که این یونها بوسیله واکنش‌کاتدیک مصرف میشوند. تحت این شرایط واکنش توسط میزان نفوذ یونهاي هیدروژن به سطح فلزکنترل میشود.

پلاریزا سیون میزان فعالیت، معمولاً "فاکتور کنترل کننده خوردگی درا سیدهای قوی است و پلاریزا سیون ناشی از غلظت معمولاً وقتی غلظت عوامل فعال کم باشد، سلطه می یابد برای نمونه درا سیدهای ضعیف و درآبهای هوادهی شده و محلولهای آبی اثرات این نوع پلاریزا سیون را میتوان دید. شناخت انواع پلاریزا سیونی که رخ میدهد بسیار مفید میباشد بطوریکه میتواند به پیش بینی مشخصات سیستمهای خوردن کمک زیادی نماید.

بعنوان مثال، اگر خوردگی بوسیله پلاریزا سیون ناشی از غلظت کنترل گردد، در این حال لت هر تغییری که موجب افزایش سرعت نفوذ عوامل فعال (مازنند^+) شود، میتواند باعث سرعت خوردگی گردد. در چنین سیستمی، این انتظار هم وجود دارد که آشفته نمودن محلول یا بهم زدن و تکان دادن آن، تعایل به افزایش خوردگی فلزرا بیشتر می نماید.

در حالی که اگر فعالیت واکنش کا تدی کنترل میشود، بهم زدن یا تکان دادن هیچ اثری پر روى سرعت خوردگی نخواهد داشت. شناخت نوع پلاریزا سیون که واکنش خوردگی را کنترل میکند، به ما اجازه میدهد که پیش بینی های خیلی محدود را بدهیم اثرات نسبی پر روى سرعت خوردگی داشته باشیم. بطورکلی میتوان گفت: نوع پلاریزا سیونی که در آن و کاتد رخ میدهد میزان خوردگی ایجاد شده را در بیشتر پیل های الکتروشیمیائی تعیین میکند.

اثرات اندازه سطح

هما نظور که قبلاً گفته شد، تا شیر مقدار جریان خوردگی بر روی پدیده پلاریزا سیون نه تنها به مقدار کلی مقدار جریان بلکه همچنین به دانسیتہ جریان یا مقدار جریان در واحد سطح هم بستگی دارد. در واقع بر احتی میتوان فهمید که اگر مقدار معینی جریان بصورت متغیر بزرگی یک ناحیه کوچک از سطح فلزبسا را بیشتر آزمایشی است که همان مقدار جریان بر روی سطح خیلی بزرگتر پراکنده شده باشد.

اگر اندازه سطح و مقدار دانسیتہ جریان در مورد دوفلز فولاد و مس وقتیکه بصورت ورقه‌یا میخ پرج دریک محلول خورنده قرار میکیرند مورد بررسی قرار گرفته است. در حالتی که میخ پرج استیلی برای اتصال ورقه‌ی مسی استفاده میشود، دانسیتہ جریان بر روی ورقه‌های مسی دارای سطح کا تدیک نسبتاً "بزرگ کم خواهد شد، پلاریزا سیون کا تدیک بر روی مس مقدار ناچیزی میشود و ولتاژ دوفلزنا هم جنس (جفت گالوانیکی) دارای مقداری نزدیک به پتا نسیل مدارا زا نهاد خواهد شد. در همین زمان، دانسیتہ جریان بر روی پرج استیلی دارای سطح آندیک کوچک خیلی زیاد میشود و نتیجتاً "موجب خوردگی خیلی شدید در این قسمت میشود.

بر عکس هنگامیکه از پرج مسی در اتصال دادن ورقه‌های استیلی استفاده میشود، دانسیتہ جریان بر روی پرچهای مسی کا تدشده زیاد میشود در نتیجه بدليل پلاریزا سیون قابل ملاحظه پرج های مسی پتا نسیل مدارا زا جفت گالوانیکی کمتر از مقدار اولیه خواهد شد. در این حالت جریان آندیک کا هشیافته بزرگی ورقه‌های استیلی بزرگ پخش میشود و از اثرنا مطلوب ناشی از اتصال دوفلز غیرهم جنس نشده کاسته میشود.

اندازه‌گیری پتا نسیل مدارا زا برای پیش‌بینی اندازه و مقدار اثرات ناشی از دوجفت گالوانیکی نا مناسب میباشد، بدلیل آنکه این اندازه‌گیری میتوان اندازه سطح و میزان اثرات پلاریزا سیون را محسنه نمود. بلکه این اندازه‌گیری تنها برای پیش‌بینی جهت چنین اثراتی قابل اطمینان و استفاده میباشد.

اهمیت اکسیزن

اکسیزن شناخته شده ترین کا هشیافت دهنده پلاریزا سیون (دی پلاریزر). واکنش‌های کا تدیک میباشد. نقش اکسیزن را در افزایش خوردگی به آسانی با قرار دادن دوقطب آهن در ۲ ظرف پرشده با آب میتوان نشان داد. در داخل ظرف اول لوله‌هایی برای ورود اکسیزن قرار داده شده و در ظرف دوم برای حذف اکسیزن محلول آب با کا زنیتروژن اشباع میشود. پس از آنکه بعداً زنده ساخت در دو ظرف کا زهای اکسیزن و نیتروژن وارد گردید خواهیم دید که آهن قرار گرفته در آن بدون اکسیزن برآق و روشن باقی میماند. اما آهن قرار داده شده در آب اشباع از اکسیزن شروع به زنگ زدن میکند.


اکسیزن موجود در هر محلول یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در خوردگی آهن و مقدار زیادی از دیگر فلزات قرار میگیرد. حذف اکسیزن بوسیله عملیات هوا زدائی یک وسیله موثر جلوگیری میباشد. بعنوان مثال در مورد دیگهای بخار عملیات هوا زدائی و آب ورودی بصورت کامل انجام میشود.

نقش اکسیژن در واکنشها خوردنگی، این حقیقت را نشان داده است که اکسیژن «نمتنها» میتواند به انجام شدن و تداوم یک واکنش کا تندی کمک نماید بلکه میتوان «موجب گسترش و پیشرفت این واکنش نیزگردد».

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

این واکنش درجا بی که اختلاف در غلظت اکسیژن محلول بر روی قسمتی از سطح فلز تسبیث شده با پر قسمتها وجود دارد و میدهد... از آنجا که این واکنش نیزتمایل دارد که به سمت سیستم تعادل پیش برود. تنها راه رسیدن به تعادل بوسیله خوردنگی و با کاهش غلظت اکسیژن در جایی که بیشترین غلظت را دارد مکان پذیرمی باشد. چنین واکنشی میتواند باید معرف اکسیژن انجام شود. درنتیجه جایی که اختلاف غلظت اکسیژن محلول در دو نقطه روی سطح فلز وجود دارد قسمتها بی درتماس با غلظت اکسیژن بیشتر نسبت به قسمتهاي در تماس با غلظت اکسیژن کمتر کار تدیک می شوند. در این حالت قسمتهاي در عرض غلظت اکسیژن کمتر بصورت آندهای دریک پیل ناشی از اختلاف غلظت اکسیژن به خوردنگی شدیدی دچار می شوند.


یک پیل ناشی از اختلاف غلظت اکسیژن میتوان به شادکی ذریک شرایط آزمایشگاهی برداشت و ظرف مرتبط همانند استگاهی که برای اثبات پیل ناشی از اختلاف یون فلزبکار می زود نشان داد.



در این آزمایش قطعات آهن در محلول کلرید سدیم در هر دو ظرف قرار داده میشوند. محلول

دریک ظرف با اکسیژن و در ظرف دیگر بوسیله نیتروژن اشبع میشود. این حالت موجب بوجود آمدن اختلاف زیادی در غلظت اکسیژن محلول در تعاوین با دوقطبان میگردد. غلظت زیاد اکسیژن در محلول ظرف اول سطح آهن را شدیداً "نسبت به ظرف دوم کاتدیک" می‌سازد. پتانسیل اندازه‌گیری شده میزان اختلاف در غلظت اکسیژن و اندازه جریان را با توجه به مساحت سطوح فلز مورد نظر و مقاومت مدار تعیین می‌کند.

اختلاف و غلظت اکسیژن میتوانند بوسیله کراودیا نسبت و همچنین وجود کافها و درزها ایجاد گردد. محل آندها و کاتدها در این پیل درست برخلاف پیل غلظت یونهای فلز می‌باشد، بر روی سطوحی که با سرعت بیشتری حرکت می‌کنند اکسیژن بیشتری قرار می‌گیرد. در این حالت این سطوح کاتدیک شده و سطوح باقابلیت دسترسی کمتر به اکسیژن که در سرعت کمتری در حال حرکت هستند ناشی اندیک خواهند داشت. به عنوان مثال معمولاً "در سطوح نزدیک مرکز دیسک نوار خوردنگی شدیدی دیده میشود".



شدت خوردنگی بوسیله یک پیل ناشی از اختلاف غلظت اکسیژن در داخل درزها یا زیست رسبات بیشتر از خارج آن می‌باشد. مشابه حالت قبلی در این مورد نیز محل آندها و کاتدها برخلاف پیل حاصل از اختلاف و غلظت یونهای فلزی می‌باشد. این اختلاف بین دونوع پیل غلظتی پیش‌بینی شده و محل خوردنگی ناشی از فعالیت آنها را پیچیده می‌نماید.

به صورت یک قانون کلی، آن فلزاتی که در بالای سری الکتروموتیوکرا رکرفته‌اند به عنوان مثال آن با احتمال زیادتری برای حملات شدیدناشی از پیل‌های اختلاف غلظت اکسیژن مساعد می‌باشند. در حالی که آن دسته‌اول فلزاتی که در سمت پائین سری فوق قرار می‌گیرند به عنوان مثال من در مقابل فعالیت پیل اختلاف بین فلز آسیب پذیرتر می‌باشند. فلزات و آلیاژهای قرا رکرفته در محدوده وسط به عنوان مثال، آلیاژمن - نیکل از آثار مخالف دونوع پیل بهره می‌برند.

آلیاژهای ساخته شده از ترکیب فلزات نزدیک به قسمت بالای سری الکتروموتیو بعنوان

مثال آهن و کرومینیوم (فولاد فدز نک) که پتانسیلی خنثی تری از فلزات تشکیل دهنده دارند به دلیل اثر فیلم خنثی ناشی از واکنش با اکسیژن بطور ویژه‌ای در مقابل قابلیت دسترسی به اکسیژن حساس هستند و بنا برای در مقابله با این اختلاف غلظت اکسیژن آسیب پذیر می‌باشد.

پیل ناشی از اختلاف غلظت یون فلز

در مباحثی که بعداً "در مورد اساس سریهای الکتروموتویوکوا هدشده خواهیم دید که در آندا زه‌گیری پتانسیل هر فلز و تعیین محل آن در آین سری، لازم است فلز در محلولی محتوی غلظت معینی از یون‌ها خودش قرار گیرد. باین دلیل که وقتی در تماش با محلولی از یون‌ها خودش می‌باشد تفاوت دلی بین تماش یا فلزبرای رفتگی به محلول و افزایش یون‌ها خودش و تماش یا مخالف یون‌ها داخل محلول برای قرار گرفتن روی فلز و در نتیجه کا هش غلظت آنها در محلول، بوجود می‌آید.


Metal		Standard Potential Volt
Potassium	Active End	-2.922
Magnesium		-2.34
Aluminum		-1.67
Zinc		-0.762
Chromium		-0.710
Iron		-0.440
Nickel		-0.250
Hydrogen		0.000
Copper		+0.345
Silver		+0.800
Platinum	Noble or	+1.20
Gold	Passive End	+1.68

در اینحالت میزان تماش یا فلزبرای رفتگی به داخل محلول با آندا زه‌گیری پتانسیل انعکاس می‌یابد. که این مقدار در محلول محتوی غلظت کم یون‌ها فلزی نسبت به محلولها بی‌غلظت بیشتر یون‌ها فلزی بیشتر می‌باشد. در این شرایط وقتی در نقطه‌ای از سطح فلز یون‌ها فلزی با غلظت کم و در نقطه دیگری این یون‌ها با غلظت کم یون‌ها فلزی، یون‌ها به راحتی داخل محلول می‌روند و پتانسیل منفی تری پیدا می‌کنند و بنا برایین بصورت آنددرحال خورده شدن درستیم که بنا می‌پیل غلظتی یون‌ها فلزنا میده می‌شود فعالیت می‌نماید.

در این پیل، ما ننداسا یرواکنشها شیمایی، جهت و اکنشها به سمتی است که به حالت تعادل برسند، خوردگی در سطح آندهایی که غلظت یون‌ها فلزنسبتاً "پائین" است رخ

میدهد با ادا مهوا کنش این غلظت افزایش می یابد، در همان زمان یونهاي فلزی از آن قسمت از محلول که دارای یونهاي فلزی بيشتر می باشد بر روی سطح کاتدیک نشست می نمايند بطور يکه با ادا مهوا کنش غلظت یونهاي فلزdra اين قسمت به مقداری کمتر باز غلظت اوليه اين یونها در اطراف آن دخواهند رسيد.


فعالیت پبل غلظتی یون فلزها آزمایش بر روی ۲ قطعه مس قرا رگرفته در دو محلول سولفات مس اثبات می گردد. از مخلوط شدن دو محلول سولفات مس با استفاده از غشاء متخلخلی جلوگیری شده است ولی این غشاء میتواند هدایت یونی بین دو محلول را برقرا رنمايد.



پبل الکترولیتی ايجاد شده از اين طريق، تولید جريانی می نماید با ولتاژی که بستگی به اختلاف غلظت یونهاي مس در دو محلول مختلف دارد. میزان اين جريان با توجه به مساحت نمونه فلزات مورده آزمایش و مقاومت مدار تعیین می گردد.

در عمل اختلاف در غلظت یونها که پبل هاي خورдگی از اين نوع بوجود می آورد میتواند با سرعت ايجاد شده بر روی سطح فلز نيزا يجا دگردد. یونهاي فلزی در محصولات خوردگی در جايی که سرعت وتوزيع لنس بيشتری وجود دارد سریعتر جدا می شوند و در این حالت با ايجاد پبل از اين نوع خوردگی شدت می گيرد.

گرددیان سرعت نيزمیتواند بر روی سطح هنگام چرخش يك ديسک قرا رگرفته در محلول ايجاد گردد. در يك ديسک دور، سطوح قرا رگرفته در محیط، بطور تعدادی از سطوح نزدیک به مرکز با سرعت بيشتری حرکت می کنند. نمونه اي از اين نوع خوردگی در شکل زيرنشان داده شده است. لب خارجي ديسک ساخته شده از آليا ژمن به دليل حرکت سريع و تمرکز خوردگی در آن قسمت به شدت خورده شده است.




یونهای فلز میتوانند در زداخی در زها و شکافها و رسوباتی که کاملاً چسبیده نیستند، تجمع یا فته بطوریکه سطوح داخل چنین در زهای میتوانند نسبت به سطوح خارج آنها کا تدیک گردیده و حملات خوردگی شدید ناشی از پیل غلظتی یونهای فلزی ایجاد نمایند.

اثر گالوانیک

بطورکلی به تغییرات در رفتار خوردگی فلزات گفته میشود وقتی فلزی در تماس با سایر فلزات و در محلول خورندهای قرار گیرد بطوریکه جریان بین آنها ایجاد گردد.

در اینجا بحث خوردگی در یک فلز (آلومینیم) بشدت اتفاق میافتد و در فلزدیکر (فولاد) کا هشی یا فته یا متوقف میگردد. بنا بر این اولین چیزی که در این مورد سطوح میباشد اینست که از دوفلزی که به روی هم اثر میکنند کدام فلز در حالت اول و کدام فلز در حالت دوم قرار میگیرد. پاسخ این سوال بوسیله جهت جریان الکتریکی ناشی از اثر گالوانیکی از یک فلز (آن) به فلزدیکر (کاتد) قرار گرفته در یک محلول خورنده داده خواهد شد. با اندازه گیری اختلاف پتانسیل دوفلز در محلول مورد نظر این جهت را در هر مورد میتوان تعیین نمود. در مورد جفت گالوانیکی آلومینیوم و فولاد مشخص شده است که آلومینیوم بصورت یک آند عمل میکند.



پتانسیل خوردگی و جهت اثرات گالوانیک

پتانسیل فلزدر محلول و وقتیکه خوردگه میشود به انرژی که آزاد میشود، بستگی دارد، این پتانسیل تنها در یک مقدار نسبی قابل اندازه گیری میباشد. برای مثال با قرار دادن یک فلز خیلی فعال مانند روی یک فلز با فعالیت کمتر مانند من در یک محلول

کلریدسدیم میتوان جهت جریانی که توسط اثر گالوانیک آنها تولید میگردد، اندازه گیری نمود. چنین آزمایش را میتوان با تمام فلزات معکن در هر محلول خورنده تکرا نمود.

با توجه به نتایج آزمایشات بدست آمده، اماکن مرتب کردن فلزات در یک گروه که سری گالوانیک نامیده میشود فراهم میشود. اگر آزمایشات در محلولهای مختلف با غلظت های مختلف کلریدسدیم، میزان هوا دهی متغیر است، سرعت حرکت و با دمای های مختلف انجام کثیر مقادیر گذاشته میتواند با یکدیگر اختلاف داشته باشد و در اینحالت محل بعضی فلزات نسبت به هر یک از فلزات دیگر بصورت یک سری گالوانیک جدید تغییر ننماید.

سری گالوانیک

بطورکلی پتانسیل الکتریکی فلزات دارای هیچ مقداری بطور مطلق و مستقل از فاکتورهای موثر بر خواص خوردنگی محلولی که در آن اندازه گیری انجام میشود، نمی باشد. مقدار پتانسیل میتواند از یک محلول به محلول دیگریا هنگام میگهیک محلول بوسیله فاکتورهای از قبیل دما، هوا دهی و سرعت حرکت تاثیر می پذیرد، تغییر کند. بنا بر این برای پیش بینی پتانسیل فلزات و درنتیجه جهت اثر گالوانیکی آنها در یک محیط، بجز با اندازه گیری پتانسیل و در نظرداشت شرایط دقیق آن محیط هیچ راهی وجود ندارد. بعنوان مثال روی بطور طبیعی نسبت به آن در دمای محیط منفی تر یا آندیک تر میباشد. همانطور که در جدول گالوانیک نشان داده شده است. با وجود این اختلاف پتانسیل با افزایش دما تغییر کرده و افزایش می یابد تا زمانیکه اختلاف پتانسیل در دمای ۶ درجه سانتیگراد ممکن است صفر یا دقیقا "بر عکش" شود.

در هر صورت وضعیت شرایط فرآت نسبت بهم آنطور که گفته شد در بسیاری مواقع خیلی هم تغییر نمیکند و تمایل نسبی فلزات به خوردنگی در خیلی از محیط های از آنها استفاده میشود تقریبا "یکسان باقی می ماند". درنتیجه موقعیت های نسبی آنها در سری گالوانیک ممکن است در خیلی محیط ها تقریبا "یکسان باشد". از آنجائیکه بیشتر اندازه گیری های پتانسیل و رفتار گالوانیکی فلزات در مقایسه با سایر محیط ها بیشتر و در آب دریا انجام شده است، درنتیجه بیشتر سریهای گالوانیک بر اساس این آزمایشات فلزات را تنظیم کرده اند و لذا این جدا و میتوان به منظور احتمالات اولیه در مورد اثرات گالوانیکی در سایر محیط ها زمانیکه مستقیماً نتایج قابل اجرا تری آزاد محیط در دسترس نباشد، استفاده نمود.

درجول صفحه، بعد سری گالوانیک بعضی فلزات و آلیاژها در آب دریا نشان داده شده است.

TABLE 2.3 — Galvanic Series of Some Commercial Metals and Alloys in Seawater

Active or Anodic (-)	Magnesium Magnesium Alloys Zinc Galvanized Steel
	Aluminum 1100
	Aluminum 2024 (4.5 Cu, 1.5 Mg, 0.6 Mn)
	Mild Steel
	Wrought Iron
	Cast Iron
	13% Chromium Stainless Steel Type 410 (Active)
	18-8 Stainless Steel Type 304 (Active)
	Lead-Tin Solders
	Lead
	Tin
	Muntz Metal
	Manganese Bronze
	Naval Brass
	Nickel (Active)
	76 Ni-16 Cr-7 Fe alloy (Active)
	60 Ni-30 Mo-6 Fe-1 Mn
	Yellow Brass
	Admiralty Brass
	Red Brass
	Copper
	Silicon Bronze
	70:30 Cupro Nickel
	G-Bronze
	Silver Solder
	Nickel (Passive)
	76 Ni-16 Cr-7 Fe Alloy (Passive)
	13% Chromium Stainless Steel Type 410 (Passive)
	Titanium
	18-8 Stainless Steel Type 304 (Passive)
Noble or Cathodic (+)	Silver Graphite Gold Platinum

دریک جفت گالوانیک شا مل دوفلز قرا رگرفته شده در این جدول، خوردگی طبیعی فلزی که موقعیت با لاتری در جدول درجه دارد، "احتمالاً" شدیدتر میشود . در حالیکه خوردگی فلز پا ژینتر جدول احتمالاً "کاهش می یابد یا کاملاً" متوقف میشود. فلزات با پتانسیل خوردگی مثبت تر بی اثر یا کاتدیک نا میده میشوند و فلزات با پتانسیل خوردگی منفی تربیعتوان فلزات با آلیاژهای آندیک یا فعال شناخته میشوند.

توجه کنید که در این جدول چندین فلز دریک گروه قرا رگرفته اند که احتمالاً اختلاف پتانسیل آنها نسبت به هم زیاد نمیباشد بنابراین میتوان آنها را بدون اثرات گالوانیکی قابل ملاحظه در بسیاری از محیط ها در کنار یکدیگر قرار داد.

مقدار اثرگالوانیک


تا اینجا مافقط جهت اثرگالوانیک را با تعیین پتانسیل نسبی فلزات دریک جفت کالوانیکی مورد بررسی قراردادهایم. درحالیکه در عمل مابیشتر بآشناست اثرات کالوانیکی که درخ میدهد موافق هستیم. این شدت با مقدار جریان یا "مظلاها" شدت جریان (جریان واحد سطح) تعیین میشود.

برطبق قانون اهم، مقدار جریان تولید شده توسط جفت‌های کالوانیکی که اختلاف پتانسیل آنها زیاد است، دریک مقام و متعین مستقیماً "با ولتاژ مناسب میباشد. یعنوان مثال، اختلاف پتانسیل دونفلزروی و مس درآب دریا ۷۰۰ میلی ولت میباشد و این دو جفت کالوانیکی میتوانند جریان بیشتری (و درنتیجه خوردگی بیشتر) از سایر جفت‌های کالوانیکی که اختلاف پتانسیل کمتر دارند، مثل NAVAL BRASS و مس (با ۴۰ میلی ولت پتانسیل درآب دریا) تولید نمایند.


پتانسیل‌هایی که گفته میشود پتانسیل‌هایی هستند که قبل از برقراری هرگونه جریان بین دو فلز اندازه‌گیری شده‌اند و بعضی وقتها آنرا پتانسیل جریان بازمی‌گویند.

اثرات مساحت

فاکتور مهم دیگر در خوردگی کالوانیک اثر مساحت یا نسبت سطوح آنديک به کاتدیک میباشد که قبلاً بحث شده است. بهمان مقدار که نسبت مساحت کاتدیک به مساحت آنديک افزایش می‌یابد (اندازه کاتد در رابطه با آندازه افزایش می‌یابد) میزان خوردگی فلزی که نتش آندي بیشتری دارد بسرعت شدت میگیرد. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.



در اینحالت و از نظر مقابله خوردگی در عمل، بدترین شکل ممکن وقتی است که یک مساحت کاتدیک خیلی بزرگ به یک مساحت آندي کوچک متصل باشد. این اثر در شکل‌های صفحه بعد نشان داده شده است.



هما نظر که جدول کالوانیک نشان میدهد که آهن نسبت به مس نقش آندی دارد، بنابراین وقتی در تماش با آن قرار گیرد بسرعت خورده میشود. این اثرهای آنگاهی که مساحت آهنی در مقایسه با مساحت مس کوچکتر گردد، شدیداً "افزايش می یابد. در شرایط معکوس، یعنی در حال لته که مساحت آهن در مقایسه با مس خیلی بزرگتر میشود در آهن خوردنگی خیلی کمی دیده میشود.

تشخیص خوردنگی کالوانیکی

قبل از بحث در مورد راههای جلوگیری از خوردنگی کالوانیکی، لازم است اول اطمینان حاصل شود که خوردنگی کالوانیکی اتفاق افتاده است. برای رخ دادن خوردنگی از این نوع، وجود شرایط سه‌گانه زیر معمولاً ضروری است.

- دوفلز غیرهم جنس از نظر الکتروشیمی باید وجود داشته باشد.
- این فلزات با یدبطران الکتریکی با یکدیگر تماش داشته باشد.
- این فلزات باید در معرض یک الکتروولیت قرار گرفته باشند.

تمام این شرایط برای اینکه خوردنگی از نوع کالوانیکی رخ بدهد، باید وجود داشته باشد.

بعنوان مثال، ملاحظه میشود که فولاد زنگ نزن ۱۸-۸ (نوع ۳۰۴: S 30400) در تماش الکتریکی با فولاد ضد زنگ ۱۸-۸MO (نوع ۳۱۶: S 31600) بسرعت خورده میشود. با مراعت به جدول سری کالوانیکی میتوان متوجه شد که خوردنگی پیش آمده از نوع خوردنگی کالوانیکی نمی باشد. بنابراین با جدا سازی این دوفلز مقاومت خوردنگی ۱۸-۸SS بهبود نمی یابد.

همچنین در مثالی دیگر دیده می شود که یک قطعه آلومینیوم متصل به چدن که در روغن موتور قرار داده شد مورد حمله قرار می گیرد. به دلیل آنکه روغن موتور و بشتر مایعات ارگانیک الکتروولیت نیستند بنا برای این مشخص می شود که این خوردنگی از نوع خوردنگی کالوانیکی نمی باشد. در این مورد هم با جدا کردن دوفلز، مقاومت خوردنگی آلومینیوم بهبود پیدا نمی کند.

علاوه بر سه شرط گفته شده با لادر مورد شناخت خوردنگی کالوانیک، جستجوی خوردنگی

موضعی نزدیک اتصالات بین دو فلز غیرهمجنس را هدیگری برای تشخیص بروز خوردگی از این نوع می باشد . خوردگی گالوانیکی معمولاً "در نزدیک فلز کا تند شده شدت بیشتری دارد . در شکل مربوط به اتصال ورقه‌های با پرج می دیده می شود که خوردگی ورقه‌های نزدیک پرچهای مسی شدیدتر می باشد .


جلوگیری از خوردگی گالوانیک

روش‌های زیادی وجود دارد که میتوان از خوردگی گالوانیکی جلوگیری بعمل آورد . از این روش‌ها ممکن است به تنها یی با در ترکیب با هم مورداستفاده قرار گیرد . در اراده هر یک از این روش‌ها مستقیماً "از اساس مکانیزم خوردگی گالوانیکی استفاده شده است .

۱- اجتناب از بکارگیری فلزات غیرهمجنس در هر جا که ممکن است . اگر انجام این از نظر عملی ممکن نیست سعی شود از فلزاتی که در سری گالوانیکی نزدیک هم هستند استفاده شود .

۲- اجتناب از اتصال فلزات با اندازه مساحتی به نسبت نامناسب در هر جا یی که ممکن است تحت هیچ شرایطی نباشد یک سطح آندی کوچک به یک سطح کاتدی بزرگ اتصال یابد .

۳- جداسازی الکتریکی بین اتصالات در صورت استفاده کردن از دو فلز غیرهمجنس ، یک مثال از این روش در شکل زیر نشان داده شده است .



در این شکل دیده می شود که لوله‌ای لو مینیومی از لوله‌های فولادی انتقال آب جدا شده است . اطمینان از جداسازی الکتریکی کامل در این حالت بسیار مهم می باشد . در این مثال اگر دولوله طوری بهم پیچ شوند که اتصال الکتریکی بین آنها ایجاد شود خوردگی گالوانیکی رخ خواهد داد .

۴- در صورتیکه استفاده از دو فلز غیرهمجنس اجتناب ناپذیر باشد و مکان جداسازی

آنها از هم نیز وجود نداشتند. در اینحالت امکان جایگزینی و تعویض آسان قسمت آندی تر یا ساخت فلزی با خاصیت بیشتر برای تحمل بیشتر اثرات خوردنی در طراحت باشد در نظر گرفته شود.

۵- پوشش دادن کاتد (یا دو قسمت آندیک و کاتدیک) در ترددیک اتصالات برای کاهش دادن اثرناشی از ساخت قسمت کاتدی، در اینحالت نباید هرگز قسمت آندی به تنها شی پوشش داده شود.

پتانسیل استاندارد

اندازه گیری پتانسیل فلزات، بصورت نسبی و تنها با مقایسه اختلاف پتانسیل بکفلز نسبت به سایر فلزات و در دسته های مختلف کاری پرزحمت و نامناسب می باشد. در این زمینه بهمان صورتی که ارتفاع نسبی کوهها تعریف میگردد و سطح دریا مبنای برای اندازه گیری ارتفاعات و بلندی های سایر نواحی سطح زمین میباشد، شیوه مشابه ای برای اندازه گیری پتانسیل تحت عنوان BENCH MARKS بکار گرفته میشود.

بطور کلی از این شیوه چند نوع آن بطور متداول مورد استفاده قرار میگیرد که در تمام آنها یک پتانسیل استاندارد پایه، تولید شده توپوگرافیک الکترود با روکش پلاتین قرار میگیرد. این پتانسیل معین و تنظیم شده بوسیله یک الکترود با روکش پلاتین که بر روی آن حبا بهای کازیدروژن دائمی " تشکیل میشود و در یک محلول با غلظت معینی یونها ی ئیدروژن غوطه ور میباشد، تولید میشود. همچنین یک الکترود از فلز خالص که در محلولی دارای غلظت یک مولار یونها خودش قرار دارد، بصورت یک یک نیم پیل کالوانیک استفاده میشود که بدین طریق اندازه گیری یک سری از ولتاژها امکان پذیر میباشد.




اگر بطور قردا دی توافق شود که پتانسیل الکترود دارای روکش پلاتین پوشیده شده از گاز کازیدروژن و در یک محلول استاندارد یون ئیدروژن صفر میباشد. بنابراین میتوان مبنای برای اندازه گیری پتانسیل سایر فلزات قرار گرفته در محلول مناسب خودشان و توسط ولتاژ تولید شده آنها در پیل های مختلف، قرار گیرد.

در بعضی ترکیبات نیم پیل فلز با نیم پیل هیدروژن ولتاژ اندازه گیری شده از یک قطب میباشد در حال لیکید رسانایر موارد از قطف مخالف میباشد.

طبق تعریف جهت برقرار رشن جریان پیل در محلول الکترولیت از آند به کاتد و در مسیر فلزی از سمت کاتد به آند تعیین شده است. بهمین دلیل وقتی که مقادیر پتانسیل الکترودها درجدا ول پتانسیل آورده میشود، در این مورد که به کدا میک از الکترودها، پتانسیل مثبت گفته میشود و به کدا میک پتانسیل منفی، کم و بیش تعیین ماتریس قرار دادی گرفته شده است.

متاسفانه همراه با مشخصه پتانسیل که با حرف E نمایش داده میشود، از دو علامت مخالف استفاده میشود بدون آنکه در مورد علت تعیین این علائم بحث های توجیه کننده ای ارائه شده باشد. با این وجود از این قرارداد بطور وسیعی در مباحث


خوردگی بسیا ری ازکشور استفاده میشود و این موضوع نیز توسط موسسه استاندارد NACE قبول شده است. بهمین دلیل دیده میشود که درسی پتانسیل های استاندارد نسبت به نیم پیل هیدروژن که بتانسیل صفردارد برای فلزی مانند روی پتانسیل منفی و فلزی مانند طلا بتانسیل ثابت تعیین شده است.



پتانسیل خوردگی

بتانسیل فلزی که درحال خوردگی میباشد در مطالعه خوردگی آن خیلی مفید میباشد و خوبختا نه میتوان آنرا در آزمایشگاهی تحت شرایط عملیاتی اندازه گیری نمود. بتانسیل خوردگی با تعیین اختلاف ولتاژ فلزقرا رکرفته در محیط خورنده و الکترود مرجع مناسب اندازه گیری میشود. الکترود کالومل اشباع، الکترود مس- سولفات مس و الکترود پلاتین- ئیدروژن هنالهای از این نوع الکترودهای مرجع هستند.

شکل زیریک روش آزمایشگاهی برای اندازه گیری بتانسیل خوردگی یک نمونه فلز (M) قرارداده شده در یک الکتروولیت را نشان میدهد.



این روش با اندازه گیری اختلاف ولتاژ بین الکترود مرجع و فلز با استفاده از یک بتانسیومتر انجام میشود. در این روش از بتانسیومتر بدليل آنکه قابلیت اندازه گیری ولتاژها کم را بطور دقیق و بدون عبور جریان های ناچیز دارا میباشد، استفاده شده است. در این روش از یک پمل نمکی بین الکترود مرجع و محلول خورنده نیز استفاده میشود که بمنظور جلوگیری از آلودگی الکترود مرجع بوسیله مایع خورنده میباشد.

در اندازه گیری وکزارش بتانسیل خوردگی نشان دادن اندازه ولتاژ و جهت آن ضروری نمیباشد. در مقابل شکل بالا، بتانسیل خوردگی فلز M، ۰/۱۷۵ - میباشد. جهت منفی نشان میدهد که فلز نسبت به الکترود مرجع منفی میباشد. علامت منفی

همچنین مشخص می نماید که فلزبهرمینیال منفی پتانسیومتر اتصال یافته است.

در مورد احتمال جابجایی این اتصالات نیز جای نگرانی وجود ندارد بدلیل آنکه پتانسیومتر نازما نیکه اتصال فلز و رفرنس الکترود بدرستی انجام نشده باشد، متعادل نمی شود. بنابراین در انجام اندازه گیری پتانسیل خوردنی اول لازم است اتصال فلز به هردو ترمینال مثبت و منفی پتانسیومتر آزمایش شود تا معلوم شود که این اتصالات در پتانسیومتر حالت بالانس و متعادل را ایجاد نموده است.

علاوه بر گزا رش ولتاژ و مثبت یا منفی بودن علامت آن، لازم است نوع رفرنس الکترودی که در این اندازه گیری بکار رفته است مشخص شود. برای مثال اگریک الکترود کاملاً اشباع استفاده می شود، نتایج آزمایش مربوط به شکل بالا باید بدهاین صورت باشد. ۱۷۵/۰ - ولتاژ طریق الکترود اشباع کا لوس.

ندازه و علامت پتانسیل خوردنی تابعی از جنس فلز، ترکیبات الکترولیت، دما و میزان آشفتگی و تلاتم الکترولیت می باشد.

پتانسیل های اکسیداسیون و احیاء

پتانسیل اکسیداسیون - احیاء به پتانسیل نسبی یک واکنش الکتروشیمی تحت شرایط متعادل یعنی (جریان صفر) اتصال می گردد. این پتانسیل ها با روش‌های لکتروشیمیابی ویژه‌ای تحت شرایط کنترل کاملاً دقیق، اندازه گیری می شوند. در مدول زیر مقا دیری برای واکنشها ی گوناگون ارائه شده است. بدلیل آنکه این پتانسیلها به حالت متعادل مربوط می شود سرعت واکنشها بصورت مساوی در هر دو جهت انتشار نداشته است. همچنین این پتانسیلها با واژه‌های دیگری مانند پتانسیل رداکس (REDOX)، پتانسیل نیم پیل و تیروی الکتروموتیویا سری ها EMF نیز نامگذاری شده اند.

Standard Oxidation-Reduction (Redox) Potentials at 25°C ⁽¹⁾	
$K \rightleftharpoons K^+ + e^-$	-2.92 Active
$Na \rightleftharpoons Na^+ + e^-$	-2.71
$Mg \rightleftharpoons Mg^{+2} + 2e^-$	-2.38
$Al \rightleftharpoons Al^{+3} + 3e^-$	-1.66
$Zn \rightleftharpoons Zn^{+2} + 2e^-$	-0.763
$Cr \rightleftharpoons Cr^{+3} + 3e^-$	-0.71
$Fe \rightleftharpoons Fe^{+2} + 2e^-$	-0.44
$Cd \rightleftharpoons Cd^{+2} + 2e^-$	-0.402
$Co \rightleftharpoons Co^{+2} + 2e^-$	-0.27
$Ni \rightleftharpoons Ni^{+2} + 2e^-$	-0.23
$Sn \rightleftharpoons Sn^{+2} + 2e^-$	-0.140
$Pb \rightleftharpoons Pb^{+2} + 2e^-$	-0.126
$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$	0.000 Reference
$Sn^{+4} + 2e^- \rightleftharpoons Sn^{+2}$	0.154
$Cu \rightleftharpoons Cu^{+2} + 2e^-$	0.34
$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$	0.401
$Fe^{+3} + e^- \rightleftharpoons Fe^{+2}$	0.771
$2Hg \rightleftharpoons Hg_2^{++} + 2e^-$	0.798
$Ag \rightleftharpoons Ag^+ + e^-$	0.799
$Pd \rightleftharpoons Pd^{+4} + 2e^-$	0.83
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	1.22
$Pt \rightleftharpoons Pt^{+2} + 2e^-$	1.2
$Au \rightleftharpoons Au^{+3} + 3e^-$	1.42 Noble

سنچ خوردگی

پتا نسیل های اکسیدا سیون احیاء بهدلیل آنکه برای پیش بینی خوردگی یک فلزدر محیط معینی میتوانند استفاده شوند، خیلی مفید هستند. این موضوع بسادگی با قانون کلی زیرا نجا م می کیزد.

دروها را کنش الکتروشیمیا می، نیم پیل منفی ترتیما یل به اکسیده شدن و ثیم پیل مثبت تر، تما یل به احیاء شدن دارد. برای مثال فرض کنید که "الا" نمی دانیم تما یل روی برای واکنش با یک اسید چگونه است. با مراععه به جدول بالا، ملاحظه می گردد که پتا نسیل نیم پیل روی بدیون روی ازنیم پیل پیل یون شیدروژن کا زئیدروژن منفی تراست. بنا براین، با توجه به روش اجراء قانون گفته شده مشخص می شود که روی در محلول اسیدی میل به خوردگی دارد. در حقیقت میتوان ملاحظه نمود که تمام فلزاتی که پتا نسیل ردا کس آنها منفی تری از بنه نیم پیل کا زئیدروژن - یون شیدروژن می باشد، در محیط های اسیدی میل به خوردگی دارد. این وقتار در مورده فلزاتی ما نندسرب، قلع، نیکل، آهن، کلرومینیوم و آلومینیوم و سایر فلزات با پتا نسیل منفی نیز صادر می باشد.

پتا نسیل اکسیدا سیون - احیاء را ظهور نموده دراین جدول تحت یک شرایط استاندارد بست آمده و در صورت لزوم می باشد برای استفاده در سایر شرایط (دما، غلظت وغیره) تصحیح گردد. هر چند مقدار این تصحیح معنولاً کم و در مجامعت خوردگی میتواند قابل اغماض باشد.

دربروی، مثابه این، میتوان ملاحظه کرد که فلزاتی مانند من، جیوه، نقره، پالادیوم و سایر فلزات با پتا نسیل مثبت تراز الکترود کا زئیدروژن نیون شیدروژن در محلول اسیدی خوردگی نخواهند داشت. بنا براین میتوان پیش بینی کرد که فلزاتی مانند من ظرف مناسی در محیط های اسیدی قابل استفاده می باشد که این موضوع دقیقاً "بوسیله آزمایشگاه خوردگی به اثبات رسیده است. از طرف دیگر به دلیل آنکه پتا نسیل را کشن منفی تراز (دارای اندازه مثبت کمتر) ازواکنش احیاء دوا کسیزن می باشد بنابراین من در محیط های اسیدی یا هر محیط دیگری محتوى اکسیزن میل به خوردگی نشان میدهد. دوفلز پلاتین و طلا، به دلیل داشتن پتا نسیل مثبت نسبتاً "زیاد" حتی در محیط های اسیدی اکسیزن دار، انتظار خوردگی آنها نمی رود.


مثالهای گفته شده در بالاموا را استفاده پتا نسیل اکسیدا سیون - احیاء را در پیش بینی خوردگی نشان میدهد. از چنین پتا نسیلها یی بطور گسترده در مکان انتخاب آلتیازهای مقاوم برای محیط های گوناگون استفاده میشود.

خوردگی رسوب

از روی جدول پتا نسیلها ای اکسیدا سیون - احیاء، میزان تما یل تقریبی یک فلز برای رسوب نمودن بر روی سایر فلزات وقتی که در محلول یونی آنها قرار می گیرد نیز مشخص

می گردد.

ایجا دیک روکش نقره ا بی برروی یک قطعه مس در محلول نیترات نقره، تشکیل حبا بهای هیدروژن برروی فلزروی نشان داده شده در شکل زیرا زمثالهای متداول درا بین با ره هستند.



خوردگی رسوب یا انرناشی از راست شدن فلزات برروی یکدیگر، ممکن است فاکتور مهمی در خوردگی فلزات فعال ترندیک با لای جدول از قبیل منیزیم، روی و آلمونیوم وقتی در تماش با محلولی از یونها فلزی، فلزات پائین جدول (خصوصاً مس) قرار می‌گیرند، باشد. مشاهده شده است که یونها مس در غلظت‌های کمتر از یک قسمت در میلیون (PPM) اثر قابل ملاحظه‌ای برروی خوردگی آلمونیوم در آب دارند که اوقات فلزات سنجین در قبیل مس که میتوانند خوردگی برروی آلمونیوم را شدیدتر نمایند، فلزات سنجین در محلول می‌نامند. ولی در حقیقت اهمیت این موضوع که این فلزات سنجین را تراز آلمونیوم هستند را ینکه آنها در محلی پائین تراز آلمونیوم در سری الکتروموتوپوئیک ایونیک قرار دارند، کمتر است.

شروع خوردگی ناشی از اثر رسوب فلزات برروی یکدیگر غالباً "با اشکال ایونیکی بین فلز را سب شده (کاتد) و فلزی که برروی آن رسوب تشکیل می‌شود (آن) ادا مهوش است می‌یابد.



مقایسه پتانسیل اکسیدا سیون - احیا با سری گالوانیک


بعضی ابها مات درمورد پتانسیلهای اکسیدا سیون - احیا (EMF) و سریهای گالوانیک در مقا لات و نوشتجات وجود دارد و بررسی موجودول از آن شده در این باره، نشان میدهد که موجودول کاملاً مشابه هستند و اختلاف میان آنها را با نگاهی دوباره به بحث های قبلی میتوان روشن ساخت.

جدول اکسیدا سیون - احیا، برای پیش بینی رخ دادن خوردنگی در یک فلزبکار میروود. در مقابل، سریهای گالوانیک برای پیش بینی احتمال رخ دادن خوردنگی گالوانیکی واينکه کدامیک از دو فلز متصل به هم خوردنگی بیشتری را نمایش می دهند بکار میروود. بنا بر این موجودول استفاده کاملاً متفاوتی داشته و نباید در مورد تنوع استفاده از آنها اشتباہ گردد.

دیاگرام پتانسیل - پهاش

استفاده از پتانسیلهای اکسیدا سیون - احیا میتواند با رسم این پتانسیلهای نسبت به پهاش محلول گستردگی تریشود. چنین دیاگرا می که غالباً "دیاگرام پوربا یکس (POURBAIX) نامیده میشود.

با استفاده از محسابات الکتروشیمیا یی ، مقدار حلایت و ثابت های تعادل ساخته می شوند به عنوان یادآوری می دانیم که pH دریک تعریف ساده لگاریتم منفی غلظت یون هیدروژن می باشد برای مثال $pH = -\log [H^+]$ نشان میدهد که $[H^+] = 10^{-pH}$ اتم گرم یون هیدروژن دریک لیتر محلول وجود دارد . دراينحوزرث $pH = -\log [H^+]$ یک محلول خنثی ، $pH = 7$ هاش مغایر محیط خیلی اسیدی و $pH = 14$ یا بیشتر به یک محلول بسیار قلیا یی دلالت می کند .



شکل زیر نمودار پتانسیل آهن را نشان می دهد .

نواحی مختلف به روی شکل ، ترکیباتی را که تحت آن شرایط ثابت هستند نشان می دهد . برای مثال در پتانسیل های مشبّت تراز E_{corr} و در پتانسیل آن خورده می شود این Fe^{2+} می باشد . کمتر از $pH = 9$ آهن فرسوس یک ماده ثابت است و حاکی از آن است که تحت این شرایط آهن خورده می شود این Fe^{2+} می باشد . در سایر نواحی نمودار ، میتوان دید ، خوردگی آهن ، تولیدیوں آهن فرسوس هیدرواکسید فریک ، هیدرواکسید فرسوس و در شرایط بسیار قلیا یی کمپلکس های یونهای آهن می نماید . کاربرد بیشتر این نمودارها که برای تمام فلزات نیز میتوانند ساخته شوند . بصورت زیر می باشد .

- ۱- پیش بینی احتمال رخ دادن خوردگی
- ۲- تخمین ترکیبات محصولات خوردگی که تشکیل می شوند
- ۳- پیش بینی تغییرات محیطی که حملات خوردگی را کاهش یا افزایش جلوگیری مینما یند .

برای مثال ، ناحیه خوردگی در شکل فوق با Fe علامت گذاشته است که نشان میدهد آهن در آن پتانسیلها و شرایط pH خورد نخواهد شد ، بنا بر این اگر پتانسیل خوردگی آهن بداندازه کافی منفی نگهداشت شود (زیر تقریبا "۱۶-۲") آهن در هر سیستمی و از محدوده خیلی اسیدی تا خیلی قلیا یی خورد نخواهد شد ، یک راه ایجاد کردن این پتانسیل در آن اعمال یک ولتاژ خارجی که حفاظت کا تدبی نماید می شود می باشد .

روئین شدن و تشکیل فیلم های محافظه

همانطور که مختصر است در مبارحه اشاره گزید، محصولات خورده و سایر فیلم های سطحی میتوانند اثرات عمیق روی رفتار خورده فلزات داشته باشند. فیلمهای اکسیدی بصورت طبیعی و به مضمون قرا رکرفتن بیشتر فلزات در معرض هوا تشکیل میشود میتوانند که حفاظت قابل ملاحظه ای در مقابله با بیشتر حملات خورده فلزات در محیط های مختلف ایجاد نمایند. اگر تشکیل چنین فیلمی برای خیلی از فلزات قرا رکرفته در قسمت بالای سریهای الکتروموتیوبه عنوان مثال منیزیم و آلومینیم وجود نداشتند. به سرعت در آب معمولی یا هوا خورده خواهند شد.

به همین صورت سایر فیلمهای محصولات خورده یا رسوایات مانند فیلم غیر محلول سولفات آمال مقاومت خورده سرب در اسید سولفوریک می باشد. فیلمهایی که به روی آلیاژهای من در آب دریا شکیل می شود که زیادی بدوزای آلیاژها در آب دریا می نماید. قابلیت چسبندگی مقاومت در مقابله با اثرات جزیانهای متلاطم و قابلیت ترمیم شدن سریع در صورت شکسته شدن این فیلم ها، شایستگی آلیاژهای من را در مقابله با اثرات سُرعته بخوبی نشان می دهد.

اثر اکسیزن و سایر عوامل اکسیدکننده به روی خورده بسیار متفاوت و پیچیده می باشد. اکسیزن میتواند خورده را به دلیل شرکت در واکنشهای کاتدیک شد ببخشید گاهی اوقات اکسیزن و سایر عواملهای اکسیدکننده میتوانند با تشکیل فیلمهای محافظه باعث کندشدن خورده شوند، فلزاتی مانند آهن، فیلمهایی خیلی نازک و غیرقابل مشاهده از اکسیزن یا سایر اکسیدکننده ها ایجاد می نمایند. بطور یکه گفته میشود آنها بوسیله تشکیل چنین فیلمهایی، روئین (PASSIVE) می شوند حالت روئین در آهن یا فولاد ضدنگ و سایر فلزات در صورتیکه اندمازه پتا نسیل آنها نسبت به فلزبدون فیلم مشابه فلزات بی اثر (مانند پلاتین یا طلا) شود، ایجاد می گردد. که در این صورت نیز مقاومت خورده خیلی بیشتری را در مقابله با فلزبدون فیلم یا غیر روئین (فعال) خواهیم داشت.

تعاریف و ماهیت


ایجاد حالت روئین به این صورت تعویض می شود. کا هش فعالیت شیمیایی فلزات و آلیاژها در شرایط محیطی ویژه، در این حالت فعالیت شیمیایی این قبیل فلزات شاممل کروم، آهن، نیکل، تیتانیوم و یا آلیاژهایی از آنها بطور طبیعی کندمی شود و مشابه فلزات بی اثر عمل می کنند. همانطور که پتا نسیل های اکسیدا سیون - احیا این فلزات نشان می دهد آنها در محلول اسیدی خورده میشوند ولی این حالت برای تمام مواد مدار نمی باشد. با وجود اینکه پدیده ایجاد حالت روئین در فلزات پیش از مصالح است که مورد بررسی

و مطالعه میباشد، هنوز بطورکا مل ما هیت دقیق یا دلیل این اثرات شناخته نشده است. ولی بطورکلی عقیده به این است که این اثرات به دلیل تشکیل یک فیلم سطحی است که بصورت یک مانع در مقابله پیشرفت خوردگی مقاومت می کند.

چگونگی ما هیت و ترکیبات این فیلم سطحی هنوز شناخته می باشد. بعضی دانشمندان اعتقاد دارند که این فیلم یک لایه اکسید خیلی نازک است که تمایل دارد مانع بین فلز و الکتروولیت ایجا ننمایند (ما نندفیلمی که در مرور فلز آلومینیم توضیح داده شد) در حالی که بعضی محققین به این اعتقاد هستند که این فیلم یک لایه دارای خاصیت جذب سطحی است و بطور ساده از یک فیلم تک مولکولی از موادی مانند اکسیژن یا بعضی از یونها موجود در محلول تشکیل یافته است. اینکه چرا تا کنون نظریه قطعی در مرور دما هیت این لایه فیلم داده نشده است به دلیل آن است که این لایه بی نهایت نازک و شکننده می باشد. خاصیت این فیلم معمولاً ۳۰-۴۰ سانتیمتر (۱۰-۱۵ سانتیمتر) یا کمتر می باشد و محتوی مقدار قابل ملاحظه ای آب می باشد بنا بر این این هنگام برداشت وجود آسانی این لایه از سطح فلز به منظور مطالعه، غالباً آب موجود در خود را از دست می دهد و مداماً فیزیکی و مکانیکی در آن بوجود می آورد.


اثرا کسیدکننده ها

یکی از راههای ساده نشان دادن خواص غیر طبیعی یک فلز که حالت روشنین در آن را اثبات کردند این است که خواص آن با حالت فعال و غیر روشن آن مقایسه گردد. شکل زیر رفتار خوردگی یک فلز یا آلیاژ را بصورت تابعی از قدرت اکسیدکننده محلول نشان میدهد.



مقادیر بکار رفته در شکل بالا را میتوان با انجام یک سری از آزمایشات خوردگی در محلولها یعنی که مقدار رعایت اکسیدکننده ما نندیونها مسن یا غیره در هر کدام افزایش یافته، بدست آورد. اگر اسید عاری از هوا در چنین آزمایشاتی استفاده شود، خطی شبیه شکل بالا بدست می آید. میزان خوردگی به سرعت با افزایش قدرت اکسیدکننده ها در محلول فراموش می شود.

هما نطورکه قبل" توضیح داده شد. این موضوع نتیجه شرکت اکسیدکننده ها در واکنش کا تدیک و مصرف الکترونها تولید شده می باشد و بنا بر آین میزان کل خوردگی در این حالت افزایش می یابد. شکل بالا به روشنی اثرات تعیین کننده ناشی از حضور اکسیدکننده ها به روی کا هش مقاومت در مقابل خوردگی فلزات غیر روشین را نشان میدهد. مثلاً با این نوع رفتار مانند قرار دادن روی، سرب و مس در مخلوطی از اسیدهای اکسیدکننده می باشد. با یدتوجه نمود که پتا نسیل خوردگی در اینجا نشانه ای از قدرت اکسیدکننگی می باشد. به همین ترتیب اگر در الکتروولیتی که فلز قرا رگرفته در آن اثرات و خواص حالت روشین را نشان می دهد، مقاومت اکسیدکننده را افزایش دهیم نتایجی که در شکل زیر نشان داده شده حاصل می گردد.



در ابتدا افزایش خیلی کم قدرت اکسیدکننگی محلول موجب افزایش مقدار خوردگی می گردد و با افزایش بیشتر عوامل اکسیدکننده، مقدار خوردگی بطورناکه این کا هش می یابد و بعد از آن با افزایش بیشتر عوامل اکسیدکننده ها مقدار خوردگی ثابت باقی می ماند درا دا مهبا افزایش خیلی زیاد غلظت اکسیدکننده ها میزان خوردگی دوباره افزایش می یابد. سه واکنش انجام شده در این حالت را میتوان به صورت زیر مشخص نمود.

۱- فعال

۲- حالت روشین

۳- عبوراً ز حالت روشین

در ناحیه حالت روشین، میزان خوردگی غالباً "مرتبه کمتر از ناحیه فعال" می باشد در عمل ایجاد حالت روشین پدیده خیلی مفیدی می باشد. به دلیل آنکه میتوان برای رسیدن به درجه بازی از مقاومت خوردگی از آن استفاده کرد. فولادهای ضدزنگ کروم و کروم - نیکل که استفاده گسترده ای در مهندسی خوردگی پیدا کرده است، به دلیل

مقدار متناشی از اثرا بجا دحالت روئین در آنها می باشد.

بررسی شکل بالا نشان می دهد که رسیدن به حالت روئین به مقدار قدرت اکسیدکنندگی مناسبی نیاز دارد. اگر خیلی کم یا خیلی زیاد اکسیدکننده به محلول اضافه شود، میزان خوردگی بسیار زیاد خواهد شد. بنا براین فولادهای ضدنگ و سایرفلزاتی که حالت روئین "داندمعمولاً" در محلولهای اسیدی عاری از هوا به سرعت خورده میشوند اما در اسیدهای هوا دهی شده و اسیدهای محتوی اکسیدکننده‌ها بی ازقابیل مس و یون‌های آهن مقاوم هستند. از طرف دیگر، محلولهای اکسیدکننده بسیار قوی از قابیل اسیدنیتریک جوشان (۱۰۰٪) می توانند باعث خوردگی فولادهای ضدنگ شوند. بنا براین انتخاب فولادهای ضدنگ و سایر فلزات دارای حالت روئین می باشد با دقت و اطمینان از این که امکان استفاده آنها در شرایط مطلوب وجود دارد نجا مگیرد.

در شرایطی که بده دلیل عدم دسترسی اکسیژن به بعضی از قسمتها سطح فولاد ضدنگ حالت روئین ممکن است در چنین قسمتها بی ازبین بروود در صورتی که در قسمتها دیگر همچنان باقی مانده باشد، اختلاف پتانسیلی بین سطوح فولاد ضدنگ دارای حالت روئین و با قیمانده به حالت فعال تا بیش از ۲۰۰ میلی ولت ممکن است بوجود آید که باعث ایجاد یک پبل گالوانیک قوی بین این سطوح و درنتیجه خوردگی شدید در ناحیه آن دیگر (صورت حفره‌ای) خواهد شد.

اختلاف در پتانسیل بین حالت روئین و فعال فولاد ضدنگ و سایرفلزات و آلیاژها، دلیلی است که بتوان معادل دو قسمت این فلزات را که حالت فعال و روئین "داندمحلاتی" را در سریهای گالوانیک ارائه داد.

در شرایطی که خوردگیها شدیداً زنوع حفره‌ای و شکافی در فولادهای ضدنگ اتفاق می افتد، پبل‌های تشکیل شده از حالت روئین و فعال دلیل اصلی بروز این نوع حملات خوردگی می باشد.


به دلیل ما هیت اسیدی محصولات خوردگی که در داخل حفره‌ها و شکافها تجمع می یابند و بیشتر مواقع از اینجا مجدد حالت روئین داخل این حفره‌ها و شکافها جلوگیری می‌شود، نتیجتاً "به دلیل شرایط ساکن و اثرات جاذبه‌ای که برای تجمع محصولات خوردگی در داخل شکافها و حفره‌ها تشکیل شده مناسب می باشد خوردگی موضعی بصورت شدید شری ادا می خواهدیافت.

با توجه به فعالیت پبل‌های فعال و روئین، لازم است در صورت استفاده از فولادهای ضدنگ از اینجا دشکافهای احتمالی در موقع طراحی اجتناب شود. همچنین لازم است از این تجمع رسوبات چسبنده سست و هر نوع عالمی که ممکن است موجب تخریب حالت روئین به روی این نوع آلیاژگردد، جلوگیری بعمل آید.

آلیاژها

همانطور که قبله توضیح داده شد اینجا دحالت روئین میتواند با کنترل مقدار اکسیدکننده‌ها

در محیط های خورندها یجا دکردد. همچنین با اضافه نمودن آلیاژهای مناسب ممکن است خواص فلزات بهبود پیدا کند. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.



در این شکل بطور شماتیک رفتار خوردگی آهن و فولاد ضدزنگ کروم دار محلول در اسید سولفوریک رقیق بصورت تابعی از قدرت اکسیدکنندگی مقایسه شده است. اضافه نمودن ۱۸٪ کروم به آهن بطور قابل ملاحظه ای مقدار اکسیدکننده را برای رسیدن به حالت روئین کا هش می دهد. همچنین اضافه نمودن کروم به آهن میزان خوردگی را در حالت روئین کا هش می دهد.


همانطور که در شکل دیده می شود فولاد ضدزنگ محتوی آهن و کروم نسبت به آهن در شرایط بدون حضور اکسیدکننده ها (به عنوان مثال اسیدهای عاری از هوا) خیلی سریعتر خوردگی می شود. و این واقعیت غیر معمولیست، موجب شد استفاده از فولاد ضدزنگ را بینش از ۳۰ سال به تأخیر بیندازد به دلیل آنکه کسی در موردا مکان آزمایش این آلیاژ در محیط های اکسید کننده ها فکر نکرده بود. ساختن آلیاژیکی از مهمترین راههای بهبود مقاومت در مقابله خوردگی است که در مبارحه خوردگی به آن پرداخته می شود.

جلوگیری از خوردگی بوسیله روش های الکتروشیمیا یی

حفاظت آندی

اصطلاح حفاظت آندی برای رسیدن به حفاظت در مقابله خوردگی به کمک اعمال جریان آندیک و برازی نگهدا ری یک فلز یا آلیاژ را دارای خواص فعال و روئین در ناحیه روئین (PASSIVE) بکار می رود. اساس این نوع حفاظت در شکل های قبلی نشان داده شده است. قدرت اکسیدکنندگی محلولها و پتانسیل خوردگی معادل هم هستند بنا برای این برای رسیدن به حالت روئین بوسیله شق دوم یعنی پتانسیل فلزو با اعمال یک منبع اثری مناسب نیاز مکان پذیر است.

از آنجا نیکه این پتا نسیل می باشد در نتایجی روشی که داشتم شود از یک وسیله ویژه به نام پتا نسیواست (POTENTIOSTAT) که قدر است با کنترل جریان آندیک پتا نسیل الکترود را بستی ایجاد نماید. این دستگاه سه ترمینال دارد که با ید به سه الکترودم مناسب متصل باشد.



مهمترین مزایای حفاظت آندیک بصورت زیر میباشد:-

- ۱- جریان موردنیاز کم
 - ۲- کا هش خیلی زیا ددر مقدا رخوردگی (بدعنوان نمونه تا ۵۰۰۰ مرتبه یا بیشتر)
 - ۳- قابل اجرا در اسیدها قوی و سایر محیط های خیلی خورنده

لازم است تا کیدشود که حفاظت آندیک فقط بدرؤی فلزات و آلیاژها یی که خواص فعال و روشنین شدن را داده باشد. این قبیل آلیاژها مانند تیتانیوم، فولاد ضد زنگ، فولاد، و آلیاژهای پایه نیکلی می‌باشند. بعلاوه‌این سیستم حفاظتی تنها در محیط‌های معینی که ترکیبات الکتروولیت موثر برای ایجاد حالت روشنین دارد، را بدل استفاده می‌باشد.

میزان خورده‌گی فلزات غیرروئین بطور مشخصی شدت می‌باشد اگرپتا نسیل آن افزایش یا بد. (قبله) در شکل نشان داده شده است) بنابراین حفاظت آندیک با دقت می‌باشد استفاده قرارگیرد.

حفاظت آندیک بطور موفقیت آمیزی برای کاوش خوردنگی فولاد - فولاد ضدزنگ ۱۸-۸ و سایر آلیاژها در محیط‌هایی مانند سیدولفوریک، اسید فسفریک، هیدروواکسید سدیم و نمک‌های خورنده‌ای زقبیل سولفات آلومینیوم و نیتریت آمونیوم، استفاده نمی‌شود.

حفا ظت کا تسدی

دومین روش الکتروشیمیا بی‌است که برای حفاظت فلزات بطورگستردگی استفاده می‌شود. بدليل آنکه ثابت شده است که خوردگی الکتروشیمیا بی، نتیجه‌ای از برقراری جریان بین سطوح آندیک و کاتدیک می‌باشد. جلوگیری از خوردگی یا کنترل جریان آن امکان پذیر می‌باشد. درنهایت هدف متوقف کردن تمام جریانها برقرار شده، از آندرپیل خوردگی می‌باشد.

ا غلب میتوان این کار را با اعمال یک جریان از منبع خارجی انجام داد بطوریکه جریانی که ایجاد نمیشود به جای اینکه از سطح آندیک اولیه دور شود به طرف آن جریان می یابد. این به دلیل انجام یک واکنش کا تدیک بجا و واکنش آندیک به روی این سطوح می باشد. برای انجام این سیستم، منبع جریان حفاظتی با یاری نسیل بیشتری نسبت به سطوح آندیک که با ید حفاظت شود اعمال نماید. مقدار جریانی که نیازمی باشد بستگی به تثبیت واکنش کا تدیک موردنیا زبه روزی تمام سطح مورد حفاظت دارد.

حفاظت کا تدی را میتوان به سادگی با استفاده از یک میخ آهنی و یک قطعه روی نشان داد. اگر یک میخ آهنی در تماش با روی درآب قرار داشود هیچگاه خوردگی نمی شود. اما میخ به تنها بی درآب خوردگی میشود. به همین دلیل مشخص میشود که چرا آن گالوانیزه (فولاذ با پوشش روی) بصورت گسترده‌ای کاربرد دارد.


آزمایش مشابه ای میتوانند در مورد میخ های آهنی با شدکه نصف سطح آنها با مس روکش شده و فقط یکی از آنها به یک قطعه روی متصل می باشد. همانطور که انتظار می رود در مورد میخ متصل نشده به روی میخ آهنی که روکش نشده است نسبت به روکش مسی خاصیت آندیک پیدا میکند و به سرعت خوردگی میشود. در مورد میخ متصل به روی، خوردگی گالوانیک به روی نیمه آهنی متوقف میشود و واکنش کا تدیک به هردو قسمت هم آن لخت و هم سطح پوشش داده شده با مس اثر می نماید.

در خوردگی طبیعی، مقدار جریان (تعادل الکترونها) موردنیا زیرا حفاظت کا تدی به همان مقداری است که بوسیله الکترونها تولید شده در سطوح آندیک و بوسیله خوردگی، ایجاد نمیشود. این مقدار الکtron بوسیله وسائل تولید حفاظت کا تدی بطور مصنوعی و با یک منبع خارجی نیز قابل تأمین می باشد.


اندازه گیری میزان خوردگی بوسیله روش‌های الکتروشیمیا

دستگاه

پتا نسیل خوردگی فلزی تواند بصورت دیگری به کمک یک منبع انرژی خارجی ساده مورد استفاده قرار گیرد. به همین صورت که در شکل زیر نشان داده شده است:



در این شکل از یک منبع تغذیه DC با ولتاژ متغیر برای عبور جریان ازنمونه یا الکترود کار (WE) و یک الکترود کمکی (AUX) قرار گرفته در یک محلول، استفاده می‌شود. تغییرات پتانسیل الکترود کار به دلیل اعمال جریان خارجی بوسیله و فرنس الکترود و ولتمتر آندازه‌گیری می‌شود. ولتمتر که برای این منظور استفاده می‌شود معمولاً "ازنوع دستگاه‌های با مقاومت زیادا زقبیل ولتمتر لوله‌خلا" و یا پتانسیومتر می‌باشد. اگر تغییر ولتاژ فلزخورد شده در مقابل جریان اعمال شده رسم شود یک منحنی شبیه‌شکل زیر بدست می‌آید.



در این شکل تغییر پتانسیل فلزخورد شده با میلی ولت و جریان اعمالی با میلی آمپرن شان داده شده است. برای تغییرات پتانسیل ۱۰ میلی ولت یا کمتریک خط مستقیم، رابطه بین تغییر ولتاژ جریان اعمال شده می‌باشد بیشتر از ۱۰ میلی ولت، تغییرات بصورت انحنای می‌باشد. بخش ابتدایی ناحیه پلاریزا سیون خطی نا میده می‌شود.

عوامل موثر بر خوردگی

نقش آب در فرآیندهای خوردگی :




حضور آب در فرآیندهای خوردگی که در دمای پائین رخ میدهد، بسیار ضروری و اساسی است. آب بصورت خالص و بدون هیچ ماده محلول، خوردگی بسیار کمی بر روی آهن ایجاد نماید. علت این امر آنست که آهن نسبت به ئیدروژن در آب خالص آندیک میباشد، در این حالت آهن خوردگه میشود و گاز ئیدروژن و هیدرو اکسید فروس تولید میشود که موجب افزایش پ-هاش آب میگردد. واکنش خوردگی تا هنگام میکه حلایت ئیدرو اکسید فروس افزایش میباشد پیشترفت مینما یدبعدا ز آن ئیدرو اکسید فروس بصورت رسوب روی سطح فلزیک فیلم تشکیل میدهد که از ادامه واکنش خوردگی جلوگیری مینما مید. آب محتوی مواد ناخالصی یا محلول بسته به طبیعت مواد محلول میتوانند خورنده یا غیر خورنده باشند. کرومات‌ها و فسفات‌ها ای محلول در آب خوردگی آب را کاهش داده یا آن جلوگیری بعمل می‌ورند، سایر مواد از قبیل نمک‌ها، اسیدها سولفیدهای دروغ، دی اکسید کربن و اکسیژن میتوانند خورنده یا آب را افزایش دهند معمولاً آبی که در مناطق نفتی با آن مواجه میشویم محتوی یک یا تعدادی از این مواد میباشد که خوردگی آب را افزایش میدهد.

علاوه برنا خالصی‌ها که معمولاً در آب پیدا میشوند دما و سرعت نیز به خوردگی آب موثر میباشد. در انواع خوردگی‌ها که با آن مواجه میشویم بمندرجات یکی از این فاکتورها به تنها ظرفی حضور دارد، معمولاً "بدلیل وجود انواع گوناگون عوامل موثر را هبایش ممکن است با یکدیگر تاشیردا شود با شدن مشکلات خوردگی پیش آمد، بسیار پیچیده میباشد.

تا شیر اکسیژن محلول :

"اکسیژن محلول احتمالاً" مشکل آفرین ترین مادهای یا دکننده خوردگی در آب میباشد.. حلایت اکسیژن در آب ذرجه‌ول زیرشان داده شده است . . .
محصول خوردگی آهن توسط اکسیژن آب محلولی از اکسیدها که آهن میباشد معمولاً هیدراته میباشد و بطور کلی به آنها زنگ آهن گفته میشود. واکنشهای زیر به ساده ترین شکل، حالتی که فقط اکسیژن محلول در آب وجود دارد را نشان میدهد.


°C	Chlorides in Sea Water (parts per million)					Difference per 100 ppm Cl	Dissolved Oxygen in Chloride-free Water	
	0	5000	10000	15000	20000		ppm	C°
0	14.62	13.79	12.97	12.14	11.32	0.0165	30	7.6
1	14.23	13.41	12.61	11.82	11.03	0.0160	31	7.5
2	13.84	13.05	12.28	11.52	10.76	0.0154	32	7.4
3	13.48	12.72	11.98	11.24	10.50	0.0149	33	7.3
4	13.13	12.41	11.69	10.97	10.25	0.0144	34	7.2
5	12.80	12.00	11.39	10.70	10.01	0.0140	35	7.1
6	12.48	11.79	11.12	10.45	9.78	0.0135	36	7.0
7	12.17	11.51	10.85	10.21	9.57	0.0130	37	6.9
8	11.87	11.24	10.61	9.98	9.36	0.0125	38	6.8
9	11.59	10.97	10.36	9.76	9.17	0.0121	39	6.7
10	11.33	10.73	10.13	9.55	8.98	0.0118	40	6.6
11	11.08	10.49	9.92	9.35	8.80	0.0114	41	6.5
12	10.83	10.28	9.72	9.17	8.62	0.0110	42	6.4
13	10.60	10.05	9.52	8.98	8.46	0.0107	43	6.3
14	10.37	9.85	9.32	8.80	8.30	0.0104	44	6.2
15	10.15	9.65	9.14	8.63	8.14	0.0100	45	6.1
16	9.95	9.46	8.96	8.47	7.99	0.0098	46	6.0
17	9.74	9.26	8.78	8.30	7.84	0.0095	47	5.9
18	9.54	9.07	8.62	8.15	7.70	0.0092	48	5.8
19	9.35	8.89	8.45	8.00	7.56	0.0089	49	5.7
20	9.17	8.73	8.30	7.86	7.42	0.0088	50	5.6
21	8.99	8.57	8.14	7.71	7.28	0.0088		
22	8.83	8.42	7.99	7.57	7.14	0.0084		
23	8.68	8.27	7.85	7.43	7.00	0.0083		
24	8.53	8.12	7.71	7.30	6.87	0.0082		
25	8.38	7.96	7.56	7.15	6.74	0.0080		
26	8.22	7.81	7.42	7.02	6.61	0.0079		
27	8.07	7.67	7.28	6.88	6.49	0.0078		
28	7.92	7.53	7.14	6.75	6.37	0.0076		
29	7.77	7.39	7.00	6.62	6.25	0.0076		
30	7.63	7.25	6.86	6.49	6.13	0.0075		



فعالیت اکسیژن دردی پلاریزه کردن کا تددوبرا برمیبا شدویونهاي فروسن را بهق يك اکسیده میکندکد درا ینحالت هیدرواکسیدفریک (بیشتر از پهلا ش ۳) غیر محلول را تشکیل میدهد. اگر تشکیل هیدرواکسیدفریک خارج ازتماس با فلز رخ بددهد هیچ مانع نماید. در مقابل واکنش خوردنگی توسط این محصول ایجا ننمیشود. دریک سیستم بسته، آین واکنش ادامه پیدا میکنندتا اکسیژن محلول مصرف شده و هیدرواکسیدفروس واکنش را متوقف میسازد در سیستم های با زیما سیستم های درتماس با هوا، تهیه اکسیژن بطور جدا و ما نجا میشود.


میزان خوردنگی درا ینحالت بطور کلی به انتقال اکسیژن از هوا، سپس از طریق آب به فلز محدود میشود. با اینکه درا ینحالت مقدار خوردنگی ممکن نیست بیشتر از حملات ناشی از خوردنگی توسط اسیدها بشود، ولی تهیه داشم و پایان نا پذیر هوا، اطمینان میدهد که واکنش معکن است برای مدت طولانی ادامه باد.

مقدار خوردگی آهن در آب تقریباً " متناسب با مقدار اکسیژن تا بیش از ۵/۵ سانتیمتر مکعب در لیتر (cc/Lit) دیده شده است . این مقدار خوردگی در غلظت های زیادتر اکسیژن معمولاً" کمتر میباشد . این موضوع را به این صورت میتوان توجیه نمود که محصولات خوردگی تشکیل شده در غلظت های کم اکسیژن، نسبت به محصولات خوردگی تشکیل شده در غلظت های زیاد اکسیژن در مقابله با اکسیژن غیرقابل نفوذ نیستند، هیدرو اکسید فروس درابتدا هردو حالت تشکیل میشود . ولی در غلظت های بالای اکسیژن ترکیبات فرسوس دریک سرعت نسبتاً زیاد کسیده میشوند و هیدرو اکسید فرسک هیدراته بر روی سطح فلز بصورت یک فیلم محافظه سوپ میباشد . خوردگی در آب محتوی غلظت های زیاد نمک، متناسب با مقدار اکسیژن محلول میباشد . بطوریکه اگر غلظت نمک در آب افزایش یابد، حلایت اکسیژن کا هش یا فته و نتیجت نا مقدار خوردگی کا هش میباشد . این موضوع در شکل زیر نمایش داده شده است .



در این شکل درجا شیوه بیشترین میزان خوردگی دیده میشود . محلول کمترین غلظت گلریدسدیم و بنا بر این بیشترین مقدار اکسیژن اشباع را نشان میدهد در این شکل میزان خوردگی را ما کزیم در ۲/۵ سانتیمتر مکعب در لیتر از اکسیژن و ۵/۰ مول از گلریدسدیم نشان میدهد . در آبها ئی که غلظت نمک های محلول کم میباشد خوردگی بیشتر تابع هدایت الکتریکی آب میباشد .

حلالیت اکسیژن نیز در بعضی محلول های نمک، در شکل زیر نشان داده شده است.



دراین شکل آب شور دریا، آب دریا ساخته شده بصورت مصنوعی، که از یونها گوناگون تهیید شده، ضمن نشان دادن تغییر غلظت نمک های محلول در مراحل مختلف با رشد آب دریا، کا هش غلظت اکسیژن با افزایش شوری آب را نشان میدهد.

خوردگی اکسیژن همچنین میتواند ناشی از پیل اختلاف دمایی باشد که این نوع پیل های غلظتی با اختلاف غلظت اکسیژن بین دو قسم از سیستم میباشد. در اینحالت اختلاف پتانسیل بین بخش غلظت اکسیژن زیاد و بخش غلظت اکسیژن کم بوجود می آید. نایمه خورده شده را میتوان با قرار دادن دوالکتروداکسیژن در یک محلول آبی اثبات نمودا لکترود سمت چپ فشار جزئی اکسیژن محلول آن ۲٪ اتمسفر میباشد و دارای پتانسیل E_1 میباشد دوالکترود سمت راست فشار جزئی اکسیژن آن ۰٪ اتمسفر و دارای پتانسیل E_2 میباشد.

$$E_1 = -0.4 \frac{0.059}{4} \log \frac{0.2}{\text{OH}^{-4}}$$

$$E_2 = -0.4 - \frac{0.059}{4} \log \frac{0.02}{\text{OH}^{-4}}$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{0.059}{4} \log \frac{0.2}{0.02} = +0.015$$

بدلیل آنکه ۴۶ پتانسیل پیل بالا، مثبت میباشد. اثری آزادبرای واکنش منفی خواهدشود نشان دهنده آن است که واکنش خودبه خودا نجا ممیگیرد. در اینحالت، الکترود سمت راستی که فشار جزئی اکسیژن در آن ۰/۰۲ اتمسفر است، آندخواهدشود در نتیجه خوردگی در پیل اختلاف دمشی در سطح تماش با غلظت اکسیژن کمتر رخ میدهد. پیل اختلاف دمشی "معمولًا" وقتی که تشکیل رسوبات و تجمع ناشی از رشد باکتری به نادر سیستم وجود داشته باشد. ممکن است در ناحیه زیر رسوبات که بنها نبوده و عاری از اکسیژن میباشد موجب بروز خوردگی شود. "معمولًا" امکان دسترسی ماده کنده کننده خوردگی ویسا با کتریسا نیدها به آین نواحی تا قبل از برداشت کامل آین رسوبات با تمیز کاری، بسیار مشکل میباشد.

خوردگی آن را که در حداصل بین هوا و آب اتفاق میافتد نیز میتوان به پیل اختلاف دمشی نسبت داد. اکسیژن از هوا در دسترس ناخیه هلالی تشکیل شده در سطح آب قرار میگیرد و در حال لیکه در قسمت زیر آن خالی از اکسیژن میباشد. در نتیجه ناخیه هلالی نسبت به قسمت قرار گرفته در زیر آب حالت کاتدی پیدا میکند. در آبها ای سخت محصولات آلکالین واکنش کاتدیک، ترکیبات کلسیم و منیزیم را روی سطح آن رسوب میدهد. در نتیجه قسمتی از آین سطح در مقابله محلول حاوی اکسیژن پوشیده میشود بدلیل آنکه آین سطح پوشیده شده عاری از اکسیژن میباشد. خوردگی در سطح آب در آین قسمت اتفاق میافتد.

تا شیردی اکسیدکربن :

دی اکسیدکربن محلول در آب میتواند در خوردگی آن شرکت کند. خوردگی بوجود آمدناز آن دارای خصوصیات ویژه بصورت سطوح تمیز و یک شکل، یکنواخت و نازک میباشد، سرعت و مقدار خوردگی بستگی به نمک های محلول در آب، مقدار دی اکسیدکربن، مقدار اکسیژن دما و ترکیبات فولاددارد. دی اکسیدکربن در آب "معمولًا" بصورت زیر وجود دارد.


۱- دی اکسیدکربن درینونهای کربنات

۲- دی اکسیدکربن لازم برای تبدیل کربنات ها به بی کربنات ها


۳- مقدار دی اکسیدکربن لازم برای نگهداشتن بی کربنات ها در محلول

۴- دی اکسیدکربن های اضافی

اين دى اكسيدكربن اضافى، دى اكسيدكربن مها جمنا ميده ميشود و خورنده ترین شكل آن است. در غلظت های مساوی دى اكسيدكربن در آب به اندازه اكسیژن خورنده نمیباشد. در ۶ درجه سانتيگراد، محلول محتوى ۴ میلی لیتر اكسیژن محلول ۷ برابر خورنده تراز محلول محتوى همین مقدار دى اكسيدكربن میباشد. در آب مقطر فقط محتوى اكسیژن، مقدار خوردگی بر روی فولابتزم (۱۵/۰ درجه كربن) بین ۶۰ تا ۹۰ درجه سانتيگراد دو برابرا فزايش میباشد در حال يكده رهمان محدوده درجه حرما رت در آب تقطير شده محتوى دى اكسيدكربن مقدار خوردگی ۲/۶ برابر فزايش میباشد. افزايش مقدار خوردگی در اين حالات میتواند به افزايش ميزان نفوذگاهای محلول به دليل افزايش دما باستگی داشته باشد. افزايش بيشتر در ميزان خوردگی در محلول دى اكسيدكربن با افزايش دما به دليل کاهش اسیديته یا کم شدن دى اكسيدكربن موردنها زدرسطح فلزبرای واکنش احیاء H_2 در روزن (HYDROGEN EVOLUTION) میباشد. لذا خورندگی دى اكسيدكربن در اين حالات بيشتر میشود. در خوردگی ايجاد شده از دى اكسيدكربن محلول، واکنش زير در با ره دى اكسيدكربن وقتی با آب وارد و واکنش ميشود و تشکيل بي كربنات ميدهد را ظهره داشت.




واکنش دى پلاريزاسيون اكسیژن در کاتدبصورت زير میباشد:



مقاييس اين واکنشها نشان ميدهد که برا ساس تعدا دالكترونها، اكسیژن محلول در آب با يم تقریباً "چهار برابر خورنده تراز همان مقدار مولی دى اكسيدكربن باشد. دى اكسيدكربن، در زمان انحلال در آب بصورت يك اسیدا شر میکند. بصورت يك اسیديته محلول و ميزان خوردگی با افزايش فشار جزئی دى اكسيدكربن افزايش میباشد. عمل خوردگی در احیاء گاز زئيدروزن ممکن است در پهلوانی باشد. اسیديته اكسيدكربن رخ بدھدرحالی که برای اسیدکلریدریک با قدرت يونيزاسيون بالا پهلوانی ۴ موردنها زمیباشد. این موضوع را بدین صورت میتوان توضیح داد که اسیدکربنیک اسیدی با قدرت يونيزاسيون کم میباشد و برا این به مقدار بيشتری اسیدکربنیک یا اسیديته کل بيشتری برای بدست آوردن پهلوانی نسبت به مقدار اسیدکلریدریک لازم برای بدست آوردن پهلوانی نیاز میباشد.

مقدار خوردگی دى اكسيدكربن، بستگی به فشار جزئی آن دارد. این موضوع در شکل زير نشان داده شده است.



مقدار خوردگی بشدت با افزایش فشار دی اکسید کربن تا ۲۰۰ پوند بر اینچ مربع افزایش می‌یابد. این افزایش با سرعت کمتری تا فشار ۳۰۰ پوند بر اینچ مربع نیز آدا می‌باشد. بدین پس از این تغییرات قبل توجه بیشتری نتیجه نمی‌شود.


خوردگی آب محتوی دوگا ز، اکسیژن محلول ودی اکسیدکربن بیشتر از آبی است تنها محتوی یک کا زولی با غلظت کلی معادل این دوگا زدراحت اول باشد. برای مثال در محلول اولی محتوی ۱۰ سانتیمتر مکعب دی اکسیدکربن در لیتر میزان خودگی ۸ هزار میلیون پرسا (MPa) و در محلولی محتوی ۶/۶ سانتیمتر مکعب از اکسیژن محلول در لیتر مقدار خوردگی چهار روزه را مینج در سال میباشد. ولی محلولی محتوی مجموع این دوگا زومقا دیرگفته شده در با لا زهیک از این کازها مقدار خوردگی معادل ۱۷ هزار میلیون پرسا در سال در کذا ز جمیع میزان خوردگی هریک از کازها به تنها ئی بیشتر است. این اثر در غلظت های اکسیژن کم رخ میدهد و ممکن است به نوع محصولات خوردگی بستگی داشته باشد. در غلظت های زیاد اکسیژن محلول یک فیلم چسبنده بوسیله خوردگی روی سطح فلز تشکیل میشود که اساساً "در مقابله دی اکسیدکربن بی اثر میباشد. در حالیکه در غلظت های کم اکسیژن، دی اکسیدکربن در تشکیل فیلم خوردگی دخالت میکند که نتیجه آن افزایش مقدار خوردگی میباشد.

قبلاً توضیح داده شده‌که ذی اکسید کربن در حلایت کربنات منیزیم و کلسیم موثر می‌باشد. این نمک‌ها بعضی وقت‌ها روی سطح فلز خطوط لوله رسب می‌کنند و یک پوشش محافظ را تشکیل می‌دهند. آب محتوی ذی اکسید کربن مهاجمان بین فیلم محافظ را رسب نمی‌دهد. نمک‌های محلول در آب ممکن است بصورت بافر عمل کنند. درنتیجه از رسیدن پهلوان به یک مقدار کم وايجا دخوردگي شديد جلوگيري نميشود ..


گوناگونی از میزان خوردگی فولادهای کمآلیاژ در محیط‌های آبی محتوی تنها دی‌اکسید کربن را نشان داده است.

تا شیر سولفیدهیدروژن :

سولفیدهیدروژن ما نندی اکسیدکربن در صورت عدم حضور آب و با رطوبت خورنده میباشد آب محتوی سولفیدهیدروژن محلول خورنده‌ای است. سولفیدهیدروژن قدرت انحلال زیادی در آب دارد و هنگام انحلال بصورت یک اسید DIBASIC بسیار ضعیف رفتار میکند و حاصل یک محلول اسیدی در آب تقطیر شده میباشد. بطورکلی هنگام میکه سولفیدهیدروژن ازته یک چاهگازی یا نفتی بوجود می‌آید در آب شور حل شده میباشد و آکسیژن یا سایر غواصی اکسیدکننده همراه آن وجود ندارد. تحت این شرایط سولفیدهیدروژن حل شده به آهن میشود، اکسیژن هوا در آن حل میشود که در این حالت حتی ممکن است برای آلیاژهای مقاوم در مقابله با اسید نیز خورنده باشد. اکسیژن حل شده به هستگی سولفیدهیدروژن را اکسیده میکند و سولفور آزاد مطابق با کنش زیرا یجا دمینما ید.




میزان خوردگی فولاد در آب تقطیر شده محتوی سولفیدهیدروژن محلول با توجه به غلظت آین کازمتفاوت میباشد. شکل زیرا یعنی تفاوت را با غلظت سولفیدهیدروژن در محدوده ۰ تا ۲۶۴۰ قسمت در میلیون نشان داده است.



همانطورکه در شکل دیده میشود، میزان خوردگی تا مقدار ۱۵۰ قسمت در میلیون سولفیدهیدروژن سریعاً افزایش میباشد بعد از آن تقریباً از ۱۵۰ تا ۴۰۰ قسمت در میلیون ثابت میماند و از این مقدار تا غلظت ۱۶۰۰ قسمت در میلیون مقدار خوردگی سریعاً کاهش میباشد از ۱۶۰۰ تا ۲۶۴۰ قسمت در میلیون، مقدار خوردگی کاملاً ثابت میماند و نشان

دهنده آن است که در غلظت های زیاد سولفیدهیدروژن ممکن است بصورت واکنش کند کننده خوردگی عمل نماید. پلی سولفیددرسیستم‌های آبی برای جلوگیری کردن از تاول ها و ترکها با زشه بکار می‌رود. پلی سولفیدها برای استفاده در محلولهای اسیدی پیشنهاد نمی‌شوند. مقدار خوردگی آب محتوی سولفیدهیدروژن محلول همچنین بستگی به مقدار تکه‌های محلول و دی اکسیدکربن موجود در آب دارد.

یک بررسی شامل سه‌سی منحنی، میزان خوردگی فولاداً زنوع ۱۰۲۰ را در آب مقطر محتوی سولفیدهیدروژن، در آب شور محتوی سولفیدهیدروژن و در آب شور محتوی هردوگاً ز سولفیدهیدروژن و دی اکسیدکربن در شکل زیر نشان داده است.




هما نظر که در شکل دیده می‌شود مقدار خوردگی در محلول آب شور بیشتر از آب مقطر میباشد و آب شور محتوی سولفیدهیدروژن، بیشترین میزان خوردگی را نشان داده است. اختلاف میزان خوردگی به محضات خوردگی تشکیل شده در محلولهای مختلف نسبت داده می‌شود. در سیستم آب مقطر، رسوب کنسایت (FeS_2) تشکیل شده تنها یک محافظ تیره رنگ نسبت "ضعیف" میباشد و وقتی که لایه‌های بعدی محافظ تر پیروتیت ($Fe_0.875S$) و بعد رسوب پیروتیت (FeS_2) تشکیل شود. آنچه که تنها رسوب تشکیل شده در سیستم‌های شور کنسایت میباشد میباشد میزان خوردگی داشتاً "افزايش میباشد".

مقدار خوردگی در آبها محتوی سولفیدهیدروژن به نوع ترکیبات فولاد قرا رگرفته دراین محیط‌های نیز بستگی دارد. این اختلاف در مورد آلیاژهای گوناگون گفته شده است اما ممکن است بین ترکیبات کاملاً مختلف در یک آلیاژ یکسان هم رخ دهد. اختلاف خوردگی به مقدار ۱۰ هزار می‌نچ در سال بین دونمونه COPPER BEARING MILD STEEL قرا رگرفته در آبی با مخلوط‌های اشباع شده یکسانی از اکسیژن، دی اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن

اندازه‌گیری شده است. این موضوع شناختی از مکان پیش‌آمد خطا در مقایسه میان خورندگی دو محیط براساس خوردگی لوله‌فولادی داخل چاه پاخطوط لوله‌جربیانی بدون درنظر داشتن ترکیبات فولادی آن میباشد.

تا شیرنمک‌های محلول:

نمک‌های محلول در آب بر روزی خورندگی آب موثر میباشد. در محلول‌ها ظرفی نمک‌هایی با غلظت بسیار کم میباشد. اختلاف آنیونها و کاتیونها درجه متغیر است از میزان تا شیربرروی خورندگی آب را نشان میدهد. عده‌ترین آنیونها ئی که در آب پیدا میشوند کلرا یوسولفات و بی‌کربنات هستند. اثرخورندگی آب مقطر بر روزی فولادناشی از افزودن این یونها در شکل زیر نشان داده شده است.



در محدوده غلظت‌های نشان داده شده در این شکل، یون سولفات یک اثر بزرگتری روی خورندگی آب نسبت به یون کلرا یدها ردویون بی‌کربنات یک‌تامایل محافظت‌کنندگی را نشان میدهد. در محلول‌های محتوی یونها نبی‌کربنات همراه با یون کلرا یدها سولفات‌در غلظت‌های بیشتر ۱۰۰ قسمت در میلیون، یون بی‌کربنات یک افزایش کندکننده خورندگی با افزایش غلظت را نشان میدهد ولی "کاملاً" از خوردگی جلوگیری نمیکند.

میزان اثر آنیونها روی خورندگی بستگی به فلز مورد نظر هم در آبها محتوی یون سولفات سرب را بشدت نمیخورد چونکه سولفات سرب بر روزی سطح آن تشکیل میدهد. مقدار خوردگی فولاد ضد زنگ در کلرید پتا سیم ۱٪ مول بیشتر از سولفات پتا سیم ۱٪ مول میباشد.


این موضوع به دلیل بیشتریون کلرا یدا زپوش حاصل از اکسیژن یا اکسیدکننده های محافظ روی فولاد پذیر نگ میباشد. میزان کاهش قدرت نفوذ آبینونها بصورت زیردا داشته است. کلرا ید > مرمنیک > بیدید > فلورا ید > سولفات > نیتریت > فسفات منوهیدروژن محلولهای آبی محتوی غلظت های مساوی ازنمک های با آبینونها یکسان و کاتیونهای مختلف درجه خورندگی متفاوتی را بر روی فولاد نشان میدهد. در مرور کلرا یدهای با فلز آلکالین، بیشترین میزان خوردگی در محلول کلرید پتا سیم و میزان خوردگی کمتر در محلول کلرید پتا سیم و میزان خوردگی کمتر در محلول کلرید سدیم و کمترین میزان خوردگی در محلول کلرید لیتیوم میباشد. میزان کاهش خورندگی کاتیونها بصورت زیردا داشته است.

فریک > کلرو میک > آمونیوم > آلومینیوم > پتا سیم > سدیم > لیتیوم > باریوم > استرانتیوم > کلسیم > منگنزیم > کادمیوم > مگنتزیوم


بطور کلی خوردگی آب محتوی نمک های محلول با ازدیاد غلظت نمک تا رسیدن به یک حد ما کزیمما فزا یش میباشد و سپس خوردگی کاهش میباشد. این موضوع ممکن است به افزا یش هدایت الکتریکی محلول بدلیل افزایش مقدار نمک نسبت داده شود. این حالت تا وقتی است که غلظت نمک به اندیازهای زیاد شده که موجب کاهش محسوس در حلایت اکسیژن در نتیجه کاهش میزان دی پلاریزا سیون میگردد. نمک های محلول ممکن است موجب کاهش میزان حفاظت محصولات خوردگی تشکیل شده و نتیجتاً افزایش خوردگی شوند. این موضوع در شکل قبلی برای محلول سولفید هیدروژن در آب شورا ثابت شده است.

تاثیر pH :

ما هیئت شیمیائی الکترولیت یک فاکتور خارجی مهم در میزان خوردگی میباشد - هاش یک خاصیت مهم الکترولیت میباشد تا ثیرپ - هاش به روی میزان خوردگی آبهای محلول محتوی اکسیژن هوا، به فلزی خوده میشود بستگی دارد. منحنی های زیرا ثرب - هاش را بر روی میزان خوردگی بعضی فلزات نشان میدهد.



میزان خوردگی فلزات بی اثرا زقبیل طلا و پلاتین در شکل الف ، عدم تاثیر تغییرات مقدار پ - هاش را بر روی این فلزات نشان نمی دهد . در همین شکل ، منحنی دیگری نما یش داده شده که اثر پ - هاش را روی خوردگی آلومینیوم ، روی و سرب نشان نمی دهد . شکل بدست آمده در این منحنی را بدین صورت توضیح داده می شود که آلومینیوم سرب و روی فلزات آمفوتریک یا بطور کلی آنفولیت هستند . این فلزات دارای این خاصیت هستند که رسوب هیدرو اکسیدرا در پ - هاش طبیعی تشکیل میدهند که در آب غیرقابل حل میباشد ولی این رسوبات در محلول های اسیدی یا قلیاً شی حل می شوند . در محدوده پ - هاش طبیعی وقتی که این فلزات هیدرو اکسید غیر محلول را تشکیل میدهند هیدرو اکسید بصورت پوششی که خوردگی را هسته همینما ید به روی سطح فلزات رسوب میکند . در محلول های بسیار اسیدی یون های فلزی این فلزات نمک های محلول تشکیل میدهند در نتیجه فیلم محافظ برداشت می شود و خوردگی پیشرفت می نماید . در محلول های آبی بسیار قلیاً شی ترکیبات محلول پیچیده ای از قبیل زینکات سدیم (Zn^0 و Na_2AlO_2) تشکیل می شود . در این حالت دوباره فیلم محافظ تخریب شده و موجب پیشرفت خوردگی میگردد . نوع سوم منحنی پ - هاش و میزان خوردگی ، اثر پ - هاش را بر روی میزان خوردگی آهن ، نیکل ، کادمیوم و مگنزیوم در شکل زیر نشان نمی دهد .



این منحنی تشکیل ترکیبات محلول درنا حیدر اسیدیته زیا دو تشکیل بعضی فیلم های نسبتاً "محافظ و کم محلول" را درنا حیه طبیعی و خنثی نشان نمی دهد . برخلاف فلزات آمفوتریک ، این فلزات هیدرو اکسیدی تشکیل میدهند که در محیط های با قلیاً شیت زیا دغیر محلول هستند و بنا بر این در مقادیر بالا پ - هاش فیلم محافظی تشکیل میدهند . منحنی حلالیت هیدرو اکسید فروس بر حسب تغییرات پ - هاش مشابه منحنی ارائه شده در شکل بالامیباشد .


در محدوده پ - هاش ۴ تا ۹/۵، سطح آهن در تماس با یک محلول آلکالین اشباع شده از اکسید فروس هیدراته میباشد. خوردگی به دلیل نفوذ اکسیژن بداخل این حفاظ پیشرفت مینماید. میزان تشکیل این لایه اکسید فروس هیدراته بستگی به مقدار اکسیژن محلول دارد. اگر اسیدیته ایجا دشده از یک اسید با قدرت تجزیه پذیری زیاد (ما نندا سید کلرید ریک) با شدوا کنش احیاء هیدروژن در خوردگی آهن در پ - هاش ۴ یا کمتر رخ میدهد. اکسید فروس هیدراته این مقدار کمپ - هاش حل میشود و در نتیجه آهن و اسید در تماس مستقیم با هم قرا رمیگیرند. محلول های اسید کربنیک با آهن در پ - هاش ۶ یا کمتر واکنش میکند که نتیجه آن واکنش احیاء هیدروژن میباشد. بدليل آنکه واکنش احیاء هیدروژن محصول حمله مستقیم بر روی آهن بوسیله اسیدیته محلول میباشد از طرفی اسید کربنیک یک اسید با قدرت تجزیه پذیری ضعیف میباشد. معلوم میشود که اسیدیته کل به همان اندازه پ - هاش فاکتور مهمی در این مورد میباشد.

یک محلول آلکالین نسبتاً "رقیق موجب حفاظ خوردگی آهن میشود. اما در مورد محلول آلکالین خیلی غلیظ این موضوع صادر نمیباشد. دریک آب با چهار ردرصد هیدرو اکسید سدیم محلول، میزان خوردگی آهن خیلی کم است و پتانسیل آهن برا ساس مقیاس هیدروژن تقریباً ۱/۰ ولت میباشد. در غلظت های خیلی زیاد هیدرو اکسید سدیم، پتانسیل به یک مقدار فعال کا هش میباشد و آهن خورده شده تشکیل محلول سدیم فریت (Na_2FeO_2) میدهد.

تا شیردمان:

- اثر تغییرات دما روی میزان خوردگی بسیار پیچیده تراز. این این اصل شیمیائی ساده است که تنها گفته شود افزایش دما سرعت واکنش را افزایش میدهد. افزایش دما دریک محیط خورنده چهار را شر عده و اساسی دارد.
- ۱- سرعت واکنشهای شیمیائی را افزایش میدهد.
 - ۲- حلایت گازها را در آب کا هش میدهد.
 - ۳- حلایت بعضی محصولات خوردگی ممکن است تغییریابد. نتیجه آن محصولات مختلف واکنشهای خوردگی است.
 - ۴- ویسکوزیته کا هش میباشد و هر آن خلاف حرارتی موجب افزایش سیرکولاسیون خواهد شد.

بطورکلی میزان خوردگی با افزایش دما این میباشد این موضوع به ویژه زمانی که خوردگی بدلیل حضور اسیدهای معدنی در آب و در نتیجه حیا ظیدروزون میباشد و این قیمت میباشد. این موضوع در مورد آبها که بدلیل وجود اکسیژن محلول خورنده میباشد میزان خوردگی با افزایش دما فقط تا زمانی که کاهش محسوسی در انحلال اکسیژن ایجاد شود افزایش میباشد، از آن پس، افزایش دمای بیشتر، موجب کاهش مقدار خوردگی برای سیستم باز، که اکسیژن بصورت آزاد میتواند خارج شود، میگردد. در سیستمهای بسته، که اکسیژن نمیتواند خارج شود. میزان خوردگی با افزایش دما افزایش میباشد. این اثرات در شکل زیرنشان داده شده است.




در آبها محتوی بی کربنات‌های کلسیم یا منیزیم، افزایش دما موجب ایجاد اکسید کربن و افزایش خوردگی میشود. در همین زمان، کربنات‌های کلسیم و منیزیم ممکن است بزرگی سطح فلزرسوب کند که در اینحالت یک پوشش محافظ تشکیل میشود. بعضی از یون‌های کربنات ممکن است با یون فروس نیز ترکیب شده و تشکیل کربنات فروس بصورت محصول خوردگی بدeneدا گرا افزایش دما بر ر روی سطح فلزیکسان نباشد. ناحیه گرمتر تماينی دارد نسبت به ناحیه سردتر آندیک بشود. این حالت ممکن است موجب خوردگی از توزع حفسره‌ای بشود. روی بطور طبیعی نسبت به فولاد آندیک میباشد و بعضی وقتیها بصورت یک آندفند شونده در حفاظت کا تدی فولاد موردا استفاده قرار میگیرد. این خاصیت ممکن است با افزایش دما تغییر بیا بد. در محدوده دمای ۶۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد، روی کا تدمیشو دودرن تیجه موجب خوردگی فولادخوا هدش.

تا شیر سرعت :

به دلیل اثرات مهم و اساسی حرکت آب بر روی سایزفاکتورهای مرتبط با خوردگی، وضعیت جریان آب بر میزان خوردگی سطح فلزات اثربازای دارد. و در آبهای ساکن یا آبهایی با سرعت صفر، میزان خوردگی عمومی، "معمول" کماست، اما خوردگی موضعی و حفره‌ای ممکن است رخ بدهد. بطورکلی بعضی حرکتها در یک سیستم خورنده یکنواختی بیشتری ایجاد می‌نمایند و نتیجه نوعی خوردگی نسبتاً "ملایم تر در مقایسه با خوردگی حفره‌ای بوجود آید" وضعیت بعضی جریان‌ها و حرکتها نیز وقتی مواد کنده‌کننده خوردگی استفاده می‌شوند مطلوب و مناسب می‌باشد. بدلیل آنکه موجب پراکندگی موثر مواد کنده‌کننده خواهد شد. سرعت‌های زیاد ممکن است موجب تلاطم و آشفتگی جریان (TURBULENCE) در نتیجه بوجود آمدن شرایط یکنواختی که امكان ایجاد خوردگی از نوع حفره‌ای را افزایش میدهد گردد. در سرعت‌های زیاد فیلم تشکیل شده از محصولات خوردگی ممکن است هما نظرور که تشکیل می‌شوند، کنده‌شوندو نتیجه آن ادا مده خوردگی بر روی سطح فلز لخت شده می‌باشد. در سیستم‌های شامل نواحی با سرعت زیاد دوسرعت کم ممکن است تهشین شدن ذرات جا مد معلق یا لجن‌ها در نواحی دارای سرعت کم دیده شود. تهشین شدن لجن‌ها میتواند سفوذاکسیژن را محدود نماید که در این حالت موجب خوردگی زیر مواد تهشین شده می‌شود در سیستم‌های غاری از اکسیژن، ناچیهایی که جریان دارای نیزه‌آندیک پیدا کرده و خوردگی می‌شود در سیستمی که دارای اکسیژن محلول می‌باشد یک پیل غلظت اکسیژن شکل می‌گیرد و ساختار سرعت تر (که اکسیژن کمتری دریافت می‌نماید) ناچیه‌آندیک می‌شود. در سیستم‌های محتوی اکسیژن، که جا یگزینی دوباره اکسیژن بر روی سطح فلز ممکن است آهسته‌انجام شود و محصولات خوردگی نسبتاً "متخلخلی" تشکیل می‌شود، میزان خوردگی با افزایش سرعت تا زمانی که میزان تامین اکسیژن برای تشکیل یک فیلم محافظه از هیدرو اکسید فریک بداندازه کافی باشد افزایش می‌باشد بعد از آن، میزان خوردگی کاهش می‌باشد اگر سرعت افزایش بیشتری نباشد میزان خوردگی ممکن است بدلیل پرداشت مکانیکی محصولات خوردگی افزایش یا بسرعت‌های بسیار زیاد ممکن است با تشکیل حباب‌های بخار و متلاشی شدن آنها موجب ایجاد غتشاش در نواحی کم‌فشار و نما یدو هم‌جنین می‌تواند موجب کاویتی سیون ساخته شود که در نواحی با فشار پیشتر گردد. تحت شرایط جریان‌ها مبتلا به حملات تصادمی (IMPINGEMENT ATTACK) ممکن است رخداده.. اگر آب ذرات خرد و حباب‌های هو را با خود حمل کند قسمت‌های جلو و انتهایی خوردگی از نوع حفره‌ای ممکن

است بدليل تصادم بيهای هوا زهم فروبزيذسا ئيدگى مكتا نيكى ميتواند بدليل انتقال آبهاي محتوى ذرات معلق شن يا ساير ذرات در سرعتهاي زياد دباشد. تا شير سرعت در ميزان اول يه خوردن جريان آب بر روی لوله هاي فولاد توسيع شده است. بعضی از نتايج اين مطالعات درشكلي زير نشان داده شده است.




اما نظور که در شکل دیده میشود در ۸۰ درجه فا رنها یت میزان خوردگی با ازدیا در سرعت تا نزدیک مقدار را بستی افزایش میباشد و بعد ازا تغییر محسوسی با افزایش بیشتر سرعت تا مل نمیشود در دما های با لاتربا با لارفتن سرعت میزان خوردگی در لوله ها $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ اینچ نیز افزایش میباشد. که نشان دهنده آنست سطح فولاد همیشه نمیتواند با افزایش اکسیژنی که در اختیار آن قرار میگیرد روئین و غیرفعال گردد که ممکن است به شرایط اولیه سطح بستگی داشته باشد. در این شکل همچنین دیده میشود که میزان خوردگی اولیه با لارفتن سرعت در لوله های با قطر کوچک بسیار سریع افزایش میباشد. که احتمالاً ناشی از اثر تلاطم جریان میباشد. این بررسی اثبات میکند که میزان اولیه خوردگی را میتوان در بعضی مواد رسماً دگر با استفاده از لوله های با اندازه های بزرگ تر و براي کاهش اثرات سرعت و تلاطم، کاهش داد.

ویژگی های محیط های خورنده در مناطق نفتخیز

خوردگی در تاسیسات نفت و گاز

- خوردگی توسط گاز خورنده دی اکسید کربن CO_2

خوردگی شیرین در حضور CO_2 و آب و درجا بی که H_2S وجود نداشته باشد اتفاق می افتد این نوع خوردگی میتواند در خطوط لوله نفت یا گاز رخ بدهد و معمولاً "حفره های عمیقی" ایجاد می نماید. بدون آب CO_2 خورنده نمی باشد. این گاز در آب حل نده و اسید کربنیک ایجاد می نماید که موجب کاهش آب - هاش آب که کاملاً برق سولاد اثر خورنده دارد، می گردد. مقدار پ - هاش بسته آمد، از محلول CO_2 در آب در مقایسه با مقادیر پ - هاش حاصل از محلولهای اسیدی بسیار خورنده ترمی باشد، این امریکا علت است که در موردا سیدهای قوی مقدار پ - هاش فقط غلظت یافون هیدروژن واقعی که با مقدار کل اسید مطابقت می کندشان میدهد، اما در اسید کربنیک ضعیف، فقط بخشی از یک مقدار دیگر بزرگتر تجزیه می شود. واکنش اساسی محتمل در این را ب طبقه بمورت زیر می باشد.



همانطور که گفته شد اسید کربنیک تشکیل شده به مقدار زنا چیزی زیاد تجزیه پذیراست و وقتی برآهن اثر می کذاز دنو نوع محصول خوردگی تشکیل میدهد. بی کربنات (در آب محلول) و کربنات (در آب بسیار کم محلول)، در مواردی به عنان آندازه کدنشاری اسید کربن در جریان گاز بالا می روید مقدار خوردگی افزایش می یابد. این موضوع بدلیل کاهش پ - هاش محیط، تسهیل فرآیند کاتدی از الکتروشیمی خوردگی اسید کربنیک، پیشرفت دی بلازیرا یافون شیدروژن و نهایتاً "افزايش حلالیت فیلم محافظ و بد همان نسبت کاهن رسوب فیلم کربنات آزاد می باشد.

خوردگی معمولی سطح بوسیله CO_2 معمولاً به مورت حملات موضعی شدید (PITTING) و با حملات بر قسمتی از سطح (PARTIAL SURFACE ATTACK) رخ میدهد. حملات خوردگی اغلب ب شبکی است که به آن MASA TYPICL کفته می شود. در این حالت قسمتی از سطح توسط لایدا بی از کربنات آهن با MILI SCALF حفاظت می شود در مارپیچ این ممکن است این لاید بدلیل اثرا ت ساییدگی ما سه و با توبولنس جریان تشکیل شده باشد، آهن داشما. در معرض محیط خورنده قرار می گیرد، نواحی خورنده شده در بعضی موارع ظاهر متالیک (METALLIC APPEARANCE) دارد در جایی که مطابق با تعبیانه میتواند توسط نکلاسی محاط از کربنات آهن بونشیده باشد در حقیقت این حالت اغلب درجا بی کدتور بولنس ربا دی وجود داشته باشد آنکارمی گردد.

در سیستم های گازی نفت خوردگی ناشی از CO_2 به جنبه اکتیور بستگی دارد، مهمترین آسها، درصد CO_2 ، فشار، دما، سرعت گاز و ترکیبات آب می باشد، با افزایش دما نا ۵۵ درجه کلوین فعالیت خوردگی در سیستم شیرین افزایش می یابد. در دمای بیشتر از آن بدلیل کاهش حلالیت CO_2 در فناز آب خوردگی نیز کاهن می یابد. با افزایش فشار، بیشترین مقدار خوردگی در دمای با لاتربدست می آید، در

سیستم های نفتی بدنظرمی رسد، نسبت آب به نفت یک عامل موثر اولیه و از جمله شرایط مساعد برای بروزا یافتن خوردگی می باشد. نسبت نفت - آب را که به خوردگی ممکن است در آن شروع شود دقیقاً "نمی توان تعریف نمود ولی تجربیات عملیاتی نشان داده است که وقتی آب بین از ۵۰ درصد با بینتر باشد ممکن است خوردگی یک منکل اساسی بشود بطوریکه در این حالت نفت تولیدی نمی تواند بسیار فیلم محافظ روی سطح فلز ایجاد نماید. از طرف دیگر مواردی وجود داشته که در آن در آب، مقادیر خودگی اندازه گیری شده در آسیب‌های پیش‌آمده بیش از ۴۰۰ هزار م اینچ در سال بوده است.

- ۲- خوردگی توسط مایعات خورنده مخازن نفتی


خوردگی میتواند همچنین بدون نشار جزئی قابل توجه باشد تولید مایعات خورنده مخزن رخ بددهد. آب مخزن میتواند با اتحلال مقادیر زیادی $MgCl_2$ و $CaCl_2$ در مایعات مخزن بدهد - هاش ۲ یا کمتر بر سردهمچنین اسیدهای ارکانیک از مواد خارجی مخازن و H_2S تولیدنده توسط میکرو اورگانیزمها موجود در آب مخزن میتوانند موجب حمله بسطح فولاد کردند.

- ۳- خوردگی توسط گاز خورنده سولفیدهیدروژن H_2S

ابنوع خوردگی فقط در حضور آب و سولفیدهیدروژن رخ میدهد و بدون حضور آب شروع نخواهد شد. بینتر در تجهیزات جا های ، خطوط لوله جمع آوری و تجهیزات فرا آیندی کارخانجات با آن مواجه می شویم و در خطوط اصلی انتقال گاز تجهیزات مربوط به آن که حضور پنهان آب و سولفیدهیدروژن شدیداً کنترل میشود این نوع خوردگی دیده نمیشود. خایعات ناشی از این نوع خوردگی غالباً به صورت خوردگی عمومی خوردگی حفره ای، SCC ، HSC دیده میشود که در زیر دو نوع از این نوع خایعات که میتوانند با خایعات اخیر خوردگی خطوط لوله جربا نی جا های مورد مذاق برگیرد نشریح شده است.

- ۴- خوردگی عمومی

بحورت خلامه مکانیزم این نوع خوردگی را در رواکنش زیر میتوان نشان داد، اگر جدبطری کامل توسط این واکنش توضیح داده نمی شود.



این نوع خوردگی بطور بکان در سطح فلز در معرض محیط خورنده رخ میدهد. در مواقعي که تولید آب کم باشد خوردگی عمومی کاملاً ملایم بوده و بدآسانی توسط مواد کنندگننده خوردگی کنترل میشود. گفته میشود که سولفید آهن که بحورت یک پودرسیا یا رسوب تنکیل میشود از حملات بینتر فلز را محافظت می نماید، به شرط اینکه فیلم سولفید تنکیل شده تداوم داشته باشد.

۲-۲ خوردگی از نوع حفره‌ای

در مورتیکه فیلم سولفید آهن تشکیل شده بر روی سطح فلزناشی از واکنش بالا،
ترک بخوردیا قسمتی از آن برداشت شود، قسمت بدون حفاظت فلزبمبورت
با حیله آندیک نسبت به سایر قسمتهای دارای پوشش خواهد شد. این شرایط
آنديک سطح فلز لخت را برای خوردگی شدیدی از نوع حفره‌ای مساعد مینماید.
به این نوع خوردگی موضعی ناشی از CO_2 (BARNACLE-TYPE) و MgO (MESA-TYPE) کفته می‌شود که
برخلاف نوع خوردگی حفره‌ای ناشی از CO_2 () و سایر شکال
خوردگیها موضعی می‌باشد.

شناخت مبانی تئوری و تجربی خوردگی و روش‌های کنترل آن
در سیستم‌های تزریق آب

مقدمه:

در بسیاری از سیستم‌ها خصوصاً سیستم‌های آب شورکش و بدیدا رساختن خوردگی یک مشکل همیشگی است، غالباً دیده می‌شود که قسمتی از سیستم بخوبی حفاظت می‌کردد در حالیکه قسمت دیگر مورد حملات خبلی شریع قرار می‌گیرد. امروزه بمنظور آشکارنمودن و تعیین میزان خوردگی از روش‌های کوناگوشی استفاده می‌کرد که به دلیل اشکالات و عیوب اینگونه سیستم‌ها معمولاً "داده‌های کنترل خوردگی" (MONITORING) علم دقیقی نبوده و حقایق در لوازی استفاده از روش‌های موجود کنما می‌گردد. در این رابطه در مورد چگونگی وزمان اندازه‌گیری و مشاهده خوردگی تنشت‌های زیادی وجود دارد معمولاً این تکنیک‌ها میزان خوردگی را خیلی مختصر، دیرون فقط با مقادیر نسبی اندازه‌گیری می‌کنند. بسیاری از این روش‌ها براساس میزان انحلال مساحت فلز محورت وزنی و سطحی بوده که در بیشتر مواقع به خوردگی عمومی و یکنواخت در فلزات لاق می‌گردد، در حالیکه آن چیزی که در عملیات بهره‌برداری عملانه با آن مواجه می‌شوند این است که فایعات ناشی از خوردگی و پدیده‌های مربوطه عمدتاً "به دلیل ایجاد شکافها، حفره‌ها، ترکها، سوراخها و سایر موارد غیر از خوردگی یکنواخت و عمومی می‌باشند. از طرفی دیگر بسیاری از این تکنیک‌ها به سطحی نیاز دارند که قبل از سیله سند بلاست یا تمیزکاری شیمیائی آماده شده باشند که در این حالت این سطوح نمی‌توانند نهاده ای واقعی از سطوح در معرض خوردگی سیستم‌ها در حال بهره‌برداری باشند.

با این حال، علیرغم نقاپی که شده در حال حاضر استفاده از روشها و تکنیک‌های اندازه‌گیری خوردگی بطور وسیع انجام گرفته و در مجموع به کمک سایر اطلاعات جمع آوری شده (آنالیزهای شیمیائی، بازرسی‌های غیر مخرب، شرایط و روش‌های عملیاتی مورداً جراحت...) سندی در تشخیص آشکارساختن اثرات خوردگی و کنترل آنها قبل از آنکه ظایعات زیاد آورده‌های داشته باشند می‌گردد.

بمنظور اجراء یک برنامه‌اندازه‌گیری، آشکارسازی و کنترل خوردگی درست قبل از انتخاب محلهای نصب و اندازه‌گیری و تکنیک‌های مورداً استفاده می‌باشد که با استطبقه‌بندی صحیح از شرایط مختلف با توجه به تغییر خصوصیات و رفتار خوردگی در قسمت‌های مختلف یک سیستم بعمل آید.

در سیستم جمع آوری، انتقال و تزریق آب‌های زائد شرایط خوردگی را با توجه به ترکیبات آب ابتدا، به دو صورت کلی زیرمی‌توان طبقه‌بندی نمود.

الف - سیستم انتقال و تزریق آب رقیق کننده (آب‌های شیرین)

ب - سیستم انتقال و تزریق آب زائد (آب‌های شور)

ویژگی و رفتار خوردگی مربوط به هر کدام از شرایط فوق در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

- ۱ - خوردگی در آب های شیرین

در طراحتی هر سیستم انتقال آب شیرین، انجام بررسیهای مقدماتی عده و اساسی و در نظر گرفتن قسمتهاشی که متحمل صدمات بیشتر میشوند، به مرتب از اثارات خوردگی که ممکن است بعداً "پیش آید" مهمتر میباشد. امروزها بن موضوع مشخص شده است که تعداد متغیرهای موثر در میزان خوردگی در این سیستم ها زیاد بوده و جزیان آب را لوله نیز موجب آن میخنگی بیشتر این متغیرها در خطوط لوله میگردد. بعلاوه این مشکل با افزایش شماره متغیرها بی که به دلیل استفاده از سوپل مدرن در کارهای تحقیقاتی و برای بررسی فرآیندهای بنیادی و اساسی آشکار میگردد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است.

در ده سال گذشته گزارشات بسیار خوبی از انجام پژوهش‌های تحقیقاتی و مطالعات دقیق تجربی داده شده است و نتایج روشنی نیز از این اقدامات ارائه گردیده است. در این رابطه معمولاً "ا" طلاعات مفیداً زیک کا رتحقیقاتی درسا برکارهای مشابه مسورد استفاده قرار داده میشود، اما از میان محققین افراد خیلی کمی هستند که یافته هایشان را آن طور که بتوان در مهندسی عملی مورد استفاده قرار داده اند.

نتایج تجربیات خوردگی معمولاً "به دو صورت کاهش وزن فلز دروازه مساحت آن دروازه زمان یا یک متوسط نفوذ در کاهش ضخامت دروازه مساحت آن گزارش شده است. در این رابطه معمولاً "ا" روابط واقعی بین کاهش وزن فلز و عمر مفید لوله مورد دستوار بوده و طبقه بندی های تجربی نیز در این مورد را ارائه گردیده است.

- ۱ - عمر مفید خطوط لوله

تا کنون طبقه بندی هایی در مورد گنجایش خوردگی آب با توجه به نتایج آزمایشگاهی ارائه گردیده است، در جدول زیر میزان اشر خوردگی آب به عمر مفید خطوط لوله نشان داده شده است. نتایج تجربیات موجود در این جدول میتوانند در موردا سیریستمهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

Table II - Corrosion Rate—Useful Life of Pipes

Corrosion classification	Useful life of pipe		Corrosion rate
	Years	Weight loss mg./sq. dm. day	
Very bad	Less than 5	Greater than 100	Greater than .02
Bad	5 - 10	100 - 50	.02 - .01
Mild	10 - 20	50 - 25	.01 - .005
Slight	20 - 40	25 - 10	.005 - .002
Negligible	Greater than 40	Less than 10	Less than .002

نتا پچ دیگری نیز دراین رایطه انتشاریا فته که میزان خوردگی را برروی چندن (CAST-IRON) در آب های مختلف نشان میدهد. بیشترین میزان خوردگی بدست آمده ۲۹.۲ میلی گرم در دسیمتر مربع در روز (MPY/sq. dm. day) یا ۶ هزارم اینچ در سال (MPY) میباشد و متوسط آن در مردمهندسه نوع مختلف آب آزمایش شده ۳MPY میباشد. ۱۳.۵ Mdd بوده است. این محاسبات نشان میدهد که با بیشترین مقدار خوردگی، مدت ۲۵ سال برای خوردگی نصف فحامت قطر دیواریک لوله ۶" است انداده زمان نیاز میباشد. از آنجا که فنا رتکیدن لوله چدنی به فشار در حائل کار آن معمولاً $\frac{1}{15}$ میباشد چنین کا هشی نباشد منجر به بروز حادثه در لوله گردد.

در مردمیزان متوسط خوردگی ۲۵ سال نیاز میباشد تا نصف فحامت دیوار لوله خوردگه شود بنا برآین با توجه به زمان بدست آمده در دو حالت، نباشد میزان خوردگی ماکزیمم را بصورت بیشتر از خوردگی متوسط طبقه بندی نمود.

در سایر مواد، متحنی های رسم شده از نتا پچ آزمایشات انجام شده برروی لوله هنی با قطر $\frac{3}{4}$ در محیط شدیداً "خورپنده کا هشی وزن ۸/۵ گرم به دسیمتر مربع در مدت ۱۵۰ روزیا متوسط خوردگی ۱۷۰Mdd (30MPY) را نشان میدهد همچنین نتا پچ فوق مشخص می شود که در مدت طولانی تر مقدار خوردگی ثابتی با مقدار کمتر در این سیستم بوجود می آید که اندازه آن ۱۵۰MPY (28 Mdd) میباشد محاسبات متناسب با نشان میدهد که

در این مقدار خوردگی، کمتر از دو سال زمان نیاز میباشد تا نصف فحامت دیوار لوله در سرویس برداشته و کا هشی یا پید. این مقدار برای لوله "عچدنی" تنها هفت سال میباشد که در واقع نشان دهنده مقدار خوردگی شدید میباشد.

آزمایشات دیگری در میورید آب مقطر شده محتوی ppm ۸.۸ اکسیژن محلول و ppm ۱۰۰ دی اکسید کربن یک میزان نفوذ متوسط در حدود ۱۰.۰۲۵ بینچ در سال بر روی فولاد نرم (HLD STEEL) را نشان میدهد. "معمول" این نوع فولاد بوسیله خوردگی ازنوع خنرهای (PITTING) آسیب می بیند. اما چون فرض میشود که شدت میزان خوردگی معمول در خنرهای به مقدار گفته شده در با لارخ نمی دهد، بنا برآین مقدار خوردگی در دیوار فولاد لوله $\frac{3}{16}$ در مدت تقریباً 5×10^5 سال میتواند نفوذ کند. که مقدار خوردگی بسیار رشدی دارد میباشد.


در تمام طراحی های مهندسی یک فاکتورا یعنی در مقاومت فلزات ضمن ساخت در نظر گرفته میشود ولی با توجه به موارد گفته شده به مهندسین خوردگی حق داده میشود که قبل از ملاحظات و پیش بینی هایی در ارزیابی خودشان از شرایط خوردگی آب مورد نظر داشته باشند. بنا برآین نتا پچ جدول طبقه بندی خوردگی به عنوان طبقه بندی مناسب میتواند موردا ستفاده قرار گیرد.

اندازه‌گیری محمولات خوردنکی در آب بر روی سمعنهای خوردۀ شده از رو شها بی است که کا هی او قات در گزا رش نتایج تجزیی خوردنکی از آنها استفاده می‌گردد. در مورد لوله‌های از جنس آهن، یون آهنی که به داخل محلول بمصور تسمی از واکنش خوردنکی وارد می‌شود معمولاً میتوان تذویباً ره رسوب نمایند. بطوریکه این متدهای توانند جهت تعیین میزان خوردنکی آهن مورد استفاده قرار گیرد. اما در برآورد کا هش من در لوله‌های مسی یا روی در لوله‌های کالوانیزه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. ولی بطور کلی در مورد راسته ترکیبات شبیه ای این آب با خوردنکی با توجه به مقایله و تحقیقات تعیین بمصور زیرا ظهرا نظر گردیده است.

بنابراین توجه به تجزییات موجود کی تلاش مخصوص است که نمی‌توان ترکیبات شبیه ای معین و معتبر آب را با خوردنکی خصوصاً خوردنکی آهن مرتبط ساخت و برای این کار به تحقیقات تجزیی و تئوری زیادی در مورد واکنشها ای اصولی و بنیادی مربوط نمی‌باشد. لذا در عملیات مربوط به سیستم های آبی می‌باشد پیشتر برای راسته تجزیی خوردنکی آب تابعه بیشتر از روابط شناسی کلی تا کیدگردد. و برای مدت کنترل خوردنکی آب تابعه بیشتر از روابط شناسی کلی و ساده شده برآسان ارزیابی بینهای تجزیی معتبر و قابل اطمینان طرح ریزی گردد. در بررسی و ارزیابی از ظیعت خوردنکی آب بسیار مهم در طراحتی اینکه نیازی نداشته باشد تا اینکه در نمونه ای از ظیعت خوردنکی آب بسیار می‌باشد. چنین ارزیابی نمی‌باشد توانی خوردنکی و ملاحظات تجزیی و عملی رفته رخورند آب بر قاعده ای از شکرده دیده است.

۱-۲ نیودا و سنجش خوردنکی

سفاکتوریا بیشترین تاثیر بر خوردنکی آب به ترتیب اهمیت، اکسیژن، تشکیل فیلم رسوب و PH شناخته شده است. این سه فاکتور در تعیین محدوده چندین نواحی خوردنکی آب استفاده شده است که در نمودا رستنی خوردنکی آهن و فولاد نشان داده شده است. محدوده های انتخاب شده در این نمودا برای این تصوریها عومی موجود و اطلاعات عملی می‌باشد. دلائل انتخاب هر ناچیه نشان داده شده در این نمودا ربصورت زیر مورد نظر می‌باشد.



ناحیه A - در این ناحیه درست راست خط اشاع، آب اشاع نده و قابلیت تشكیل فیلم را خواهد داشت و بنا بر این غیرخورنده میباشد.
ناحیه B - بنا بر این خط اشاع محدوده آب غیرخورنده را تعیین می نماید.

ناحیه B - تمام آب هایی که در داخل این ناحیه قرار می گیرد، دارای مقادیر TDS پائینی خواهد بود و غلظت کلسیم آنها کم میباشد.
آبهای این ناحیه در را بطور کربنات کلسیم فقط در مقادیر pH با لایه حضور کربنات آکالیستی اشاع میشوند بنا بر این تشكیل فیلم رسوب برای این آبهای بطور ذاتی غیر ممکن است در این حالت تمام دی اکسید کربن آزاد میتوانند در آنها خودگی شرکت نمایند ولی تراکم و ندت خیلی کم و بنا چیزی دارند. تنها فاکتوری که باقی می ماند غلظت اکسیژن محلول است چنان که خودگی توسط آبها در این ناحیه با کنترل غلظت اکسیژن آن کنترل خواهد شد. بررسیها انجام شده در این مورد نشان میدهد که خودگی توسط اکسیژن بطور تقریبی متناسب با غلظت اکسیژن میباشد. آبها در این ناحیه به ۳ گروه مطابق غلظت اکسیژن محلول نشان تقسیم میگردند، غلظت اکسیژن کمتر از یک قسمت در میلیون (ppm) خودگی ناجیز غلظت اکسیژن بین یکتا ۴ قسمت در میلیون (ppm) خودگی متوسط، غلظت اکسیژن بیش از ۴ قسمت در میلیون (ppm) خودگی شدید.

این ناحیه به ما کزیم دی اکسید کربن تقریباً ۶ قسمت در میلیون محدود میگردد. بررسیها نشان میدهد که برای آبهای سبک (SOFT WATER) خودگی در ب-هاش عنایت باقی می ماند، این دو پارامتر (pH و CO_2) مطابق با یک مقادیر آکالیستی معادل ۲/۵ قسمت در میلیون میباشد. آبها ای با مقادیر آکالیستی کمتر از ۲/۵ قسمت در میلیون مقادیر ب-هاش کمتری خواهد داشت. اگرچه این حالت میزان خودگی را افزایش میدهد ولی مقادیر خودگی کلی هنوز با مقادیر حضور اکسیژن کنترل نمیشود. حد بالای مقادیر آکالیستی در این ناحیه در ۵ قسمت در میلیون نشان داده شده است که کمترین مقادیر آکالیستی برای ناحیه C میباشد.

نـا حـيـهـ جـ مـلاـحظـهـ مـيـشـودـ كـهـ آـبـ نـاـ مـقـدـارـ آـلـكـ الـلـيـنيـتـيـ بـيـشـترـاـ زـهـ ۵۰ـ قـسـمـتـ درـ

مـيـلـيـونـ دـاـ رـايـ بـعـضـ ظـرـفـيـتـ هـاـ تـشـكـيلـ فـيلـمـ نـاـشـيـ اـزـ
غـلـظـتـ هـاـ بـيـشـتـرـ كـلـسـتـمـ وـ بـهـاشـ پـاـشـ تـراـ زـهـ مـيـباـشـدـ.

ـ غـلـظـتـ دـيـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ بـهـ مـقـدـارـ ۱۰ـ قـسـمـتـ درـ مـيـلـيـونـ

ـ مـحـدـودـ مـيـگـرـدـهـ،ـ بـطـوـزـ يـكـهـ خـورـدـگـيـ اـغـلـبـ بـطـورـكـاـ مـلـ بـوـسـلـهـ

ـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ كـنـتـرـلـ مـيـشـودـ.ـ هـرـجـنـدـهـ دـلـلـيـلـ ظـرـفـيـتـ تـشـكـيلـ

ـ فـيلـمـ رـسـوبـ وـ مـقـاـدـيرـ بـهـاشـ بـاـ لـاتـرـ،ـ خـورـدـگـيـ آـبـ دـرـاـ يـنـ نـاـحـيـهـ

ـ مـيـ باـيـسـتـ كـمـتـرـاـ زـنـاـ حـيـهـ Bـ باـشـدـولـيـ آـبـ رـاـ مـجـدـداـ "ـ دـرـاـ يـنـ

ـ نـاـ حـيـهـ مـيـتوـانـ بـهـسـهـ گـرـوـهـ بـرـاـ سـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ تقـسـيمـ نـمـودـ.

ـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ كـمـتـرـاـ زـ قـسـمـتـ درـ مـيـلـيـونـ خـورـدـگـيـ نـاـ چـيزـ

ـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ بـيـشـتـرـاـ زـهـ ۴ـ قـسـمـتـ درـ مـيـلـيـونـ خـورـدـگـيـ كـمـ.

ـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ بـيـشـتـرـاـ زـهـ ۴ـ قـسـمـتـ درـ مـيـلـيـونـ خـورـدـگـيـ مـتوـسطـ.

ـ نـاـ حـيـهـ Dـ آـبـهـاـيـ سـبـكـ دـرـاـ يـنـ نـاـ حـيـهـ دـرـ مـحـدـودـهـ بـهـ هـاـشـ بـيـشـتـرـاـ زـهـ قـرـارـ

ـ مـيـ كـيـرـدـهـ،ـ بـرـاـيـ آـبـهـاـيـ بـاـ مـقـاـدـيرـ آـلـكـ الـلـيـنيـتـيـ بـيـشـتـرـاـ يـنـ

ـ نـاـ حـيـهـ بـهـ دـيـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ بـهـ كـمـتـرـاـ زـهـ ۵ـ مـحـدـودـ مـيـگـرـدـهـ،ـ بـدـلـلـ

ـ غـلـظـتـ هـاـ بـيـشـتـرـ دـيـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ دـرـاـ يـنـ نـاـ حـيـهـ خـورـدـگـيـ توـسـطـ

ـ دـيـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ بـخـشـ قـاـبـلـ مـلاـحظـهـ بـيـ اـزـكـلـ خـورـدـگـيـ نـاـشـيـ اـزـ

ـ تـرـكـيـبـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ وـ دـيـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ رـاـ دـرـبـرـيـ گـيـرـدـ.

ـ بـرـاـيـ آـبـهـاـيـ بـاـ مـقـاـدـيرـ آـلـكـ الـلـيـниـتـيـ كـمـ دـرـاـ يـنـ نـاـ حـيـهـ مـثـاـ بـهـ

ـ نـاـ حـيـهـ Bـ،ـ خـورـدـگـيـ توـسـطـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ كـنـتـرـلـ مـيـگـرـدـهـ،ـ

ـ اـمـاـ بـهـ دـلـلـ غـلـظـتـ بـيـشـتـرـ دـيـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ خـورـدـگـيـ هـرـگـزـ دـرـاـ يـنـ

ـ نـاـ حـيـهـ نـاـ چـيـزـ نـمـيـ گـرـدـهـ،ـ دـرـمـوـرـدـ آـبـهـاـيـ بـاـ مـقـاـدـيرـ آـلـكـ الـلـيـنيـتـيـ

ـ بـيـشـتـرـ خـورـدـگـيـ توـسـطـ تـرـكـيـبـ اـكـسـيـزـ وـ دـيـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ مـيـباـيـستـ

ـ بـيـشـتـرـاـ زـ اـكـسـيـزـ بـهـ تـنـهاـشـ باـشـدـ.ـ هـرـجـنـدـ مـلاـحظـهـ شـدـهـ شـدـهـ كـهـ

ـ اـكـرـديـ اـكـسـيـدـ كـرـبـنـ باـ شـرـكـتـ دـرـواـكـنـشـ خـورـدـگـيـ تـاـنـقـطـهـ تـشـكـيلـ

ـ فـيلـمـ بـرـداـشتـ شـودـ قـبـيلـ اـزاـيـنـكـهـتـماـمـ اـكـسـيـزـ هـاـيـ مـوجـسـودـ

ـ مـصـرـفـ شـودـ خـورـدـگـيـ متـوقـفـ مـيـشـودـ اـكـسـيـزـ باـ قـيـماـنـدهـ واـكـنـشـيـ

ـ يـخـواـهـ دـهـداـشتـ.ـ آـبـهـاـيـ نـاـ حـيـهـ Dـ بـهـ دـوـگـرـوـهـ زـيـرـ طـقـهـ بـنـنـدـ

ـ مـيـشـونـدـ.

ـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ كـمـتـرـاـ زـهـ ۴ـ قـسـمـتـ درـ مـيـلـيـونـ خـورـدـگـيـ مـتوـسطـ.

ـ غـلـظـتـ اـكـسـيـزـ بـيـشـتـرـاـ زـهـ ۴ـ قـسـمـتـ درـ مـيـلـيـونـ خـورـدـگـيـ بـنـدـ.

ناحیه E - این ناحیه مشابه ناحیه D بوده و توسط مقدار پ-هاش ۵/۵ هیلیون آبهای کم و مقدار دی اکسیدکربن ۱۰۰ قسمت در میلیون برای آبهای با نمک محلول بیشتر محدود میشود. به دلیل پ-هاش با این و افزایش غلظت دی اکسیدکربن خوردگی توسط آب در این ناحیه شدت خیلی بیشتری دارد. در این ناحیه دو طبقه بندی وجود دارد.

- غلظت اکسیژن کمتر از ۴ قسمت در میلیون خوردگی بد
- غلظت اکسیژن بیشتر از ۴ قسمت در میلیون خوردگی بسیار بد.

ناحیه F - اندازه ب-هاش خیلی پائین و دی اکسیدکربن زیاد میباشد، تمام آبهای در این ناحیه بسیار خورنده میباشد.

۲- خوردگی آبهای سور

مهمترین مشکلات خوردگی در سیستم های نفتی نه به دلیل مواد رگانیک تشکیل دهنده نفت بلکه ناشی از مواد غیر رگانیک شا مل آب، دی اکسیدکربن، سولفید شدروزن، اکسیژن و سدیم کلراید میباشد. بطور کلی عوامل خورنده ممکن است به دو گروه کلی زیر در این سیستم ها تقسیم شوند. گروهی که در خوراک ورودی بنا نفت خام وجود دارد.

- گروهی که در رآبظه با فرآیند بوده و از خارج به سیستم وارد میگردد.

آب معمولاً در نفت خام وجود دارد و خارج نمودن کامل آن مشکل است. آب بصورت یک الکترولیت عمل می نماید و موجبات خوردگی میگردد. همچنین تمايل زاده ای بر مواد خصوصاً کلراید های رسوبات اخیر بصورت یک محیط اسیدی را شکل میدهد. دی اکسیدکربن در سالهای اخیر بصورت یکی از مهمترین عوامل خورنده تشخیص داده شده است، خصوصاً در عملیاتی که گازیک خوراک ورودی یا ماده خالص است، خیلی از چاههای تولیدی کار. مقادیر زیادی دی اکسیدکربن به همراه دارد.

خطر عمدہ در سیستم های نفتی و آب سور همراه در این است که ممکن است مواد خارجی به سیستم بپرسد و بردازی داخل شوند از لحاظ خوردگی، مهمترین این مواد اکسیژن میباشد. اکسیژن حتی در غلظت های کم یک عامل خورنده است، اکسیژن در مرحله اولیه تولید (جا های تولیدی)، وزیر مدها متري سطح زمین به ندرت وجود دارد، اکسیژن با هوا در طی مدت خارج از سرویس بودن مخازن پاساژر و سایل، (SHUTDOWN) بادر موقع خالی شدن آنها و همچنین توسط پمپ ها به داخل سیستم کشیده میشوند. اکسیژن میتواند همچنین بصورت نتیجه واکنش ساپر ترکیبات، از قبیل آب بادی اکسیدکربن حضور داشته باشد، خوردگی اکسیژن را توسط مواد کنده بند خوردگی که معمولاً در این قسمتها استفاده میشود نمی توان کنترل نمود.

محیط های آبی محلول کلراید شدیداً "خورنده هستند ولی در حالی که پ-هاش آب طبیعی با قلیایی باشد، انتخاب کردن استیل ممکن است مناسب باشد. آب نمکی

که از نفت تولید میشود حاوی کلسیم کلرید، منیزیم کلراید و سدیم کلراید میباشد. در مرور کلراید های با فلز قلیا بی، اثرا ت خوردگی با افزایش K و Na افزایش می یابد. این افزایش برای کلراید های قلیا بی خاکی از قبیل $CaCl_2$ ، $CaCl_2 \cdot 6H_2O$ نسبتاً کمتر میباشد. کلراید های اسیدی و اکسید کننده از قبیل کلراید فریک و مس، بطورو ویژه ای خودند هستند و به فولاد در مقادیر برابر با لاتراز $50mils/yr$ در دماه معولی حلته میکنند. از هیبوکلراید های اکسید کننده قلیا بی نیز محیط های بسیار خوردنده ای ایجاد میگردند، در این مرور کلرور سدیم ($NaCl$) نیز توجه مخصوصی میشود. میزان خوردگی با افزایش مقادیر نمک تا ۳٪ کلرور سدیم افزایش یافته و بعد بطور خطی تا رسیدن به حالت اشتعال (۲۶٪ کلرور سدیم در دماه) آب شور اشتعال شده از آب تقطیر شده خوردگی کمتری دارد، خوردگی کمتر در این حالت به دلیل کاهش حللات اکسیژن محلول میباشد. خوردگی آب دریا محتوی ۴٪ کلرور سدیم در پ-هاش ۸.۴ به فولاد تقریباً $16mils/yr$ و ۱۶٪ کلر هزار م اینچ در سال (میباشد) و با افزایش میباشد سانشیگرای این مقادیر بیش از $50mils/yr$ (کلر هزار م اینچ در سال) افزایش میباشد همچنین برخورد و توربو لانس در جریان این مقادیر روا افزایش میدهد. در هر محلول آبی، میزان خوردگی به فولاد با افزایش اسیدیت، دما، اکسیژن محلول و سرعت محلول افزایش می یابد.

۲-۱ مشکل خوردگی در سیستمهای آب تزریقی

فرآیند سیستم آب تزریقی شامل مرحله زیر میباشد:-

۱- منابع تولید آب

۲- واحد تصفیه آب، لزوماً "عنظور جلوگیری از خوردگی با بهبود کیفیت آب".

۳- با لایردن فشاری تزریق در سازند، استفاده از بیمهای سانتریفیوژ یا رفت و برگشت مثبت.

۴- حرکت آب فشاری ربا لایه طرف چاههای تزریقی و وسایل سرجا


۵- لوله مفرزی چاهه طرف سازند

هزینه ناشی از آسیب های خوردگی در تعمیرات و کاهش تولید میتواند دقابل ملاحظه باشد. خوردگی کندرا یعنی گوشش سیستمهای آن مواجه می شویم ابتدا ناشی از آلودگی بد اکسیژن با اسیدیت آب میباشد. اکسیژن موجب خوردگی از نوع حفره ای می گردد راحال یک نتیجه خوردگی ناشی از اسیدیت، حملات عمومی و خوردگی یکنواخت میباشد. اکسیژن ممکن است همراه آبهای در سیاس با انسفرم اند رو دخانه ها، دریا چه ها با آب دریا و حتی چاههای با عمق کم باشد یا ممکن است از طریق هوا کشهای تانکهای ذخیره، شنتها یا ورودی پمپ ها یا حتی از طریق فیلترهای هوا بی دارای جدا رسیلیسی

به داخل سیستم نفوذ نماید. وقتی آب سازند و آب همراه نفت برای تزریق استفاده میشود اسیدی شدن آب بسیار محتمل میباشد و عموماً "بوسیله با قیمانده گازهای استیدی (دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن) ایجاد میگردد. این حالت همچنین ممکن است در بعضی مواقع بوسیله سیدهای ارگانیک بسا وزن مولکولی کم اینجاد گردد. اگر آب های محتوی مقادیر قابل ملاحظه از مواد محلول از طریق لوله های بدون پوشش، عبور داده میشود در این حالت میباشد است اکسیژن محلول خارج گردد. مواد کنندکننده غیر ارگانیک که در آب های هوای زدای شده برج های خنک کننده و را تورها استفاده میشوند معمولاً "برای آب های تزریقی بسیار کران تمام میشوند. همچنین غلظتها کافی مواد کنندکننده نوع آمینی برای جلوگیری از میزان خوردگی بسیار گزآن تمام میشود. استفاده از مواد کنندکننده خوردگی توسعه یافته مخصوص کنترل خوردگی اکسیژن، غافت سطوح داخلی لوله های فولادی با پوششها ارگانیک یا سیمانی و یا یگزینی آلیاژهای مقاوم تراز فولادی استفاده از لوله های غیرفلزی از راههای دیگری است که بعنوان راههای بعدی در مقابله با روش حذف اکسیژن وجود دارد. خوردگی اسید، معمولاً توسط مواد کنندکننده خوردگی از نوع فیلم امینی یا امیدا زولین کنترل میشود و انواع محلول در آب یا پراکنده در آب از این مواد مورد استفاده قرار میگیرد.

مبنای خوردگی و کنترل آن در سیستم های آب زائد

اساساً "تمام مشکلات خوردگی که در اینگونه سیستمها با آن مواجه میشوند، طبیعت الکتروشیمی دارند، یک جریان الکتریکی هم میباشد قبل از خوردگی الکتروشیمیا شی برقرار رگردد. این حالت موجب ایجاد یک پیش خوردگی با دو محل برای واکنشها ای الکتروشیمیا نی میگردد، سطح فلز و جایی که خوردگی ممکن است کا هش یا بد، آین دو محل میباشد بطور الکتریکی هم توسط هدایت یونی و هم هدایت الکتریکی با یکدیگر تماس داشته باشند.



دربیک قسمت‌های دی الکتریکی الکترونیک آزاد شده در واکنش اتحال آندیک را به طرف سطح انتقال میدهد و درجای دیگراین الکترونیک دو کاش خوردگی موردمصرف قرار می‌گیرند. دراینجا، اکسیژن دربیک محلول نمک، محلول شده است. هدا بین الکترونیکیت مدار الکتریکی را کاملاً می‌نماید. طبیعت این مدار الکترونیکی شامل زنجیری از حواض و قایع می‌باشد و برای اینکه یکی از آنها به وقوع بپیوندد و قایع تمام مزجیر می‌باشد انجام پذیرد. این وضعیت معمولاً "موجب ایجاد انتصار در استفاده از مواد کنندگان خوردگی می‌گردد. وقتی هر مرحله از واکنش‌زنجیری متوقف می‌شودیا بطور موثری کا هش می‌باشد. تمام واکنش‌خوردگی آهسته‌یا متوقف می‌گردد. بنا برایین وقتی مشکل خوردگی بوجود می‌آید مراحل مقدماتی را با یاد مجدداً "به‌خاطر آورده، دو واکنش الکترونیکی ای (آندیک و کاتدیک) (و دونفر آینده‌ای بین (یونی والکترونیک)، هریک از چهار مرحله می‌باشد کنترل شود. معمولاً" دانستن اینکه تحت شرایط خاص محیط‌های خورنده‌کدامیک از این مراحل برای کنترل مناسب هستند و بعد از آن کنترل قسمت‌های آسیب‌پذیر به کمک کنندگان و اندازه‌گیری میزان این کنترل در هر مرحله از آسیب‌های پیش‌آمد از مسائل و مشکلات موجود را بسطه‌هستند.

اولین و مهمترین مرحله‌ی درستجوی راههای مناسب کنترل خوردگی این است که مشخص گردد چه چیزی عامل خورنده می‌باشد. با توجه به این حقیقت که فقط دو عامل خورنده موجب تقریباً "تمام آسیب‌های ناشی از خوردگی در سیستمهای آب زا یعنی عوامل گردد. در این سیستم‌ها دانستن اینکه آیا موجب خوردگی اکسیژن است یا عوامل اسیدیت‌بسبی راساسی و مهم می‌باشد. بدليل مشخصه‌های ویژه‌خوردگی هریک از این دو عامل، تکنیک‌های متفاوتی برای کنترل خوردگی هر کدام مناسب می‌باشد. کاهی اوقات هر دو عامل خورنده حضور دارند که در این حالت اندازه‌گیری از ترکیبات مربوط به هر دو عامل موردنیاز می‌باشد. بطور خلاصه، در رابطه با اینکونه سیستم‌ها، راههای عمومی آنکه رتمودن عوامل خورنده می‌باشد موردن بررسی قرار گیرد. در ابتدا لازم است پ-هاش فازهای آبی اندازه‌گیری شود، اگر پ-بهات عیا با لاتر می‌باشد آن‌حال کمی وجود دارد که نوع خوردگی اسیدی وجود داشته باشد. هر چند در این قسمت با پدر مقابله امکان انحراف و خطای ناشی از شمونه‌های غیر واقعی از سیستم‌ها، مراقبت کافی بعمل آید. از بین رفتن و خارج شدن کاژهای اسیدی از محلول میتواند به آسانی متداربده باشی

اندازه‌گیری شده را تا میزان چندین واحداً فزا پسندیده. این حالت در مورد نمونه‌ای که بعداً زقرا ردا دن در شرایط محیطی موردنظر آن میتواند موجب آن شود که پ-ها شیک محیط نشا ربا لای اسیدی را نزدیک خنثی نشان نماید. همچنین درجا یی که با قیمت نده قابل ملاحظه‌ای ازبی کربنات یا سولفیدیا فت میشود، حضوری اسیدکربن یا سولفیدهیدروژن میتواند شک برانگیز باشد. اگر احتمال خوردن اسیدی بر طرف گردید، عامل اکسیژن مظنون اولیه خواهد شد. این موضوع بوسیله آن لیزها، اندازه‌گیری مقادیر اکسیژن محلول در آب با استفاده از پروباهای مخصوص و آنرا پسندیدهای مختلف برای بررسی احتمال نفوذ اکسیژن از طریق آنها، تائید میگردد.

۲-۲-۱ واکنشهای کاتدیک

در بیشتر تخریب‌های ناشی از خوردگی در سیستم‌های تزریق آب، کنترل کا هش فلزیاب از دست رفتن آن (که ناشی از واکنشهای آندیک میباشد) لاقل تا درجا تی توسط کنترل واکنشهای کاتدیک انجام میشود. وقتی که کربن استیل بوسیله آسید ضعیفی مورده حمله قرار می‌گیرد موارد کنندگان خوردن از نوع تشکیل دهنده فیلم نوع آمین، بر روی هردو واکنشهای کاتدیک و آندیک اشروا هستند. تنها مورده‌گر که در این موقع به جای آمینها مورده استفاده قرار می‌گیرد پوششها (که ممکن است غیرقا بل اطمینان باشند) یا آلیاژهای کران قیمت به جای فولاد هستند. وقتی اکسیژن از عوامل حمله کننده باشد کنترل کاتدی توسط خارج نمودن اکسیژن از تکنیک‌های استفاده میزان وسیعی از آن استفاده میشود. در این شرایط استفاده از پوشش‌ها و آلیاژهای نیز بعنوان راههای دیگر میباشد.

۲-۲-۲ خوردگی اسید

وقتی اسیدهای رقیق یا ضعیف (که به ندرت پ-ها شیبین ۳ یا ۴ بوجود می‌آورند) موجب خوردگی میشوند، خنثی سازی بدیهی ترین و بعضی وقتیها ساده ترین راه میباشد. در این حالت مقادیر استوکیومتریک کاستیک و آمونیاک یا دیگر موارد مشابه موردنیاز میباشد. در آنها که با فرها ای خوبی هستند ممکن است ذبخت به انجام عملیات خنثی سازی و تنظیم پ-هاش از نظر ملاحظات اقتضایی جلوگیری شود. بعلاوه بمنظور جلوگیری از تنش‌شنی اصلاح محلول و تشکیل رسوب یا سایر اثرات تنظیم پ-هاش ممکن

است پسندیده نباشد را بن مواقع استفاده از مرا دکنده کنند خوردگی
 یکی از محتمل ترین راه حل هاست .
 جلوگیری از انجام دو مرحله واکنش جذب یون هیدروژن و واکنشهای
 دریافت الکترون ، مهمترین قسمت جهت کنده کردن واکنشاتی
 خوردگی هستند . از آنجا که یون هیدروژن با بذجذب سطح فلز
 شود ، قبل از آنکه واکنش کا تدی بتواند رخ دهد ، موادی که بطریز
 موثری قابلیت جذب روزی سطح را دارند میتوانند یونها را هیدروژن
 را محاصره نموده و بنا برای مانع انجام واکنش آنها شوند .
 زنجیرهای بزرگ آیندها و ترکیبات مشابه ، میتوانند از اینها شوند .
 توجهی روزی میزان خوردگی به دلیل قابلیت خانی آنها در انتقال
 موضعی روزی سطح داشته باشد . موادی که میتوانند از اینها
 مانع شوند را سیستم سدیم در واکنش دریافت الکترون بکار ببرند .
 غیر موثر کننده واکنش دریافت الکترون میباشد میتوانند بصورت
 روکشی روزی سطح فلز را رکرفته و واکنش را به میزان چندین برابر
 آهسته نمایند . این روش به ندرت در سیستم تزریق آب استفاده
 نمیشود . خطوط لوله با پوشش دا خلی پلاستیکی شق دیگری از کنترل
 کا تدی درای میباشد . این روش اگر در سرتاسر طول پوشش
 بصورت کامل اعمال گردیده و متدهای انجام این کا ردمحل
 انتقالات بطور کامل و رضايت بخش صورت پذیرفته باشد میتوانند
 موثر باشند . در عمل این کا ریعنی پوشش دادن کامل به ویژه
 در لوله های تزدیقی چاهها بسیار مشکل است و زمانی که میتوانند
 بررسی چاهها به داخل لوله فرستاده میشود بوشن اعمال شده ممکن
 است آسیب دیده و فلز خست در معرض محیط ترا رکرفته که میتواند به
 سرعت مورد حمله واقع گردد .

خوردگی اکسیزن

۲۴۳

با این نوع خوردگی در انتقال آبهای محتوی اکسیزن در سیستمهای
 تزریق آب مواجه می شویم . مهمترین روشی کنترل آن کامل
 بعضی اشکال کنترل کا تدیک میباشد ، بکارگیری تکنیکهای
 کنترل آندیک درای میباشد که هستند که بعدا "جزئیات بیشتر
 آن بیان خواهد شد .
 معمولاً وقتی کربن استیل و یا فولادهای کم آلبالا ڈرمعرض آبهای
 طبیعی اکسیزن دارتر و میگیرند ، میزان خوردگی به میزان
 واکنش کا تدیک و احیا اکسیزن منحصر میگردد . بعلاوه در بیشتر

شرايط عملی ، سرعت احیا ، اکسیزن به سرعت وارد شدن مولکول اکسیزن در مرزبین کا تد - الکتروولیت (سطح فلز) بستگی دارد . این بدين معنی است که سرعت خوردنگی به انتقال جرم محدود میگردد و هر عامل موثری در انتقال اکسیزن به سیستم در سرعت خوردنگی موثر میگردد . از این رو تغییر در سرعت چویان و غلظت اکسیزن به دلیل آنکه هردو موثر در سرعت انتقال جرم اکسیزن میباشد در سرعت خوردنگی اثر می کند . از سوی دیگر، آمینهای تشکیل دهنده فیلم که در غلظت های معمولی استفاده میشوند بر روى کنترل خوردنگی اکسیزن اثر کمی دارند، این به دلیل آن است که جذب و مراحل تغییرات الکترون در خوردنگی اکسیزن سریع بوده وابعاد مولکولی فیلم تشکیل شده اشرقاً قبل توجیه در انتقال جرم مولکول اکسیزن ندارند . دوش استفاده از فیلم های فغیم با اینسانهای میکروسکوپی که در این رابطه تولید میشوند با افزایش بیش از حد محدوده حلالیت ما ده کند کننده میتوانند کا هش قابل ملاحظه ای شوند در خوردنگی اکسیزن ایجا دنما یند ولی معمولاً "غلظت موردنیاز" در عمل در موردا این روش غیر ممکن است .

اکسیزن زدا اصطلاحی است که در مورد برداشت اکسیزن توسط واکنش شیمیائی موردا استفاده قرار می کیرد . زدا یش موجب کا هن غلظت اکسیزن تا محدوده قسمت در بیلیون میگردد، مقادیری که (به جزء مواد استثنایی) در محدوده عملی عوامل مشکل زای خوردنگی ناجبر میباشد . تنها از سه نوع واکنش کننده مختلف با گستردگی کافی برای زدا یش اکسیزن استفاده میشود .

۱- یون سولفیت


۲- هیدرو سولفید سدیم (دای تیونیت)

در واکنشهای تما م این زدا یش کننده های اکسیزن یک مکانیزم ذنجیری را دیگال آزاد بطورا جتناب نا بدیرروا رد میگردد که این مرحله اول راشکل میدهد . در این موقع معمولاً لازم است توسط اضافه نمودن یک کاتالیست یون فلزی انتقالی با غلظت هایی در مقادیر قسمت در بیلیون تما س لازم جهت انجام کامل واکنش زدا یش اکسیزن ایجاد گردد .




محدوده گستردگی اثرات متغیرها در سرعت اکسیزن زدا هاست . با رامترهای مهم در طراحت سیستم های تزریق آب مهباشد .

خوشبختانه وقتی سولفیت، مهمترین عامل زداش مورد استفاده معمول، همراه با یک دهم قسمت در میلیون کاتالست استفاده میشود، معمولاً "یک محاسبة استوکیومتریک اثافتی تری دردمای محیط ذربرداست کاملاً اکسیژن دردقیقه موثر میباشد درحال وقتی تعیین جنبین مقاومتی نتیجه رهاست بخش و موفقیت آمیزی به همراه هنداشتده باشد، بررسی مکانیزم اکسیژن زداحا و اثرات متغیرها در این باره علت مشکل را مشخص می شماید. دانستن پیچیدگیها را ممکن که میتوانند موجب ناکافی بودن مقدار اکسیژن زدای کردد، در ازیازی نیاز به واکنش شروع کننده بسیار اهمیت دارد. این موضوع ابتدا در مورد واکنش اکسیژن - سولفیت به دلیل آنکه بطورگسترده ای کاربرد دارد، بحث خواهد شد.



بصورت نمایشی، واکنش کلی برای زداش اکسیژن توسط سولفیت بصورت زیرنوشته میشود.




هنگام انجام واکنش از دیا دقابل ملاحظه اشی دردمای محیط ایجاد نمی شود. این واکنش، ترجیحاً "می باشد توسط یکی از مراحل زیرآغاز شود.




در اینجا M بکاتم فلزو R یک رادیکال ارگانیک میباشد. ادامه واکنشها در مراحل بعد بصورت زیر میباشد.



در اینحالات سولفات توسط واکنش زیرشکل میگیرد.




بعضی مراحل از قبیل واکنش زیربرای احیا کاتالیست مورد نیاز میباشد. این در صورتی است که مرحله چهارم برابر شروع استفاده شود.



در عمل ببیشترین مشکلات در مورد مقدار زداش کم اکسیژن در مراحل شروع وجود دارد از دبه همین دلیل معمولاً "یک کاتالیست یون فلز در واکنش جهار بکاربرده میشود، بنابراین حال، در اینجا نیز عدم انتقال تمام یونها ای فلز بطور کاملاً موثر و همچنین امکان اثرات گوناگون ناشی از ب - ها شدید و یونها مختلف همیشه وجود دارد. معمولاً در این رابطه دو عامل متداول تراز سا بر عواطف موجب عدم انتقال کاتالیست کاملاً کاتالیست ها میگردند، یکی وجود رسوبات

غیر محلول جا مدنایی از حضور سولفید رآب و دیگری به دلیل تشکیل کمپلکس با عوا ملی از قبیل EDTA (ابن مشکل دوم ، درجا بی که به بخاری آب گرم نبا زبا شدو EDTA بمنظور برداشتن باقیمانده سختی اما فاقد شده باشد مبتوا ندیش آید) احتمال بعدی مشکلی است که میتواند حضورنا خالصی های قابل اکسیدشدن موجود در آب ایجا دشود چنانین موادی مانند الکل ها ، فنیلها و آمین ها امی تو انندتها می واکنشها را با اتهام را دیکالهای آزاد واکنش کننده موثر موردنیا زدر رشد زنجیره در گیرد رذایش اکسیژن آهسته شایند . واکنشهای جانبی ناشی از حضور مرکا پتانها نیز بصورت زیرا یجا دمیگردد . هبدر و زن جدا شده از عامل مرکا پتان موجب تخریب یون فعال را دیکال مطابق واکنش زیر میگردد .



در این حالت ، ذورا دیکال مرکا پتان میتوانند توسط مولکول دی سولفید به دوجز تبدیل شده وزنجیره واکنش با انجام واکنش زیرا داده افتاده و پیشرفت می نماید .



ما ده کنندگی خوردگی نیز میتواند با سرعت زدایش اکسیژن هم بصورت واکنش ۱۰ یا توسط کمپلکس با کاتالیست تداخل ایجاد نماید .

مما نعت از خوردگی اکسیژن

۲-۲-۴

مما نعت از خوردگی اکسیژن با مما نعت از خوردگی اسید متنا و تاست این تفاوت به مبانی اساسی ناشی از عمل هر کدام از آنها ناشی میشود . با توجه به اختلاف در عوامل واکنش کننده یعنی دوروش ، (یکی مولکول خنثی و دیگری یون میباشد) پتانسیل ردا کس آنها (اکسیژن یک عامل اکسید کننده قوی است) سرعت مراحل انتقال جوم در مقابله جذب یا تغییرات الکترون و اختلاف در حللاست محصولات خوردگی ، این موضوع جای تعجب نداشته و کاملاً "روشن" میباشد . بکارگیری ترم مما نعت کنندگی خوردگی که معمولاً "به هر دو نوع خوردگی اطلاق میگردد" باید این تصور غلط را پیش آورده و دیگر روشی که برای استفاده در مردمیکی خوب است برای دیگری مناسب و قابل استفاده میباشد . معا نعت کننده های موثر خوردگی اکسیژن معمولاً "مما نعت کننده های پا سیوکنندگی" مانند کرومات های پتینیتریت ها (پیشتر معا نعت کننده های آندیک) یا مواد غیر ارگانیک تشکیل دهنده مانع ، مانند کلسیم بعلو و مبی کربناتها ، ترکیب نمک روی ، فسفات و یا سلیکاتها میباشد هر چند که استفاده از این مواد دهیشه موفق آمیز نمیباشد . غلظت های موردنیا زبرای

مما نعت کننده های با سیو، خصوصاً "در حضور مقدار قابل توجهی بیون کلرا ید، در یکجا رصرف این مواد در گل سیستم با زدا رندگی را ایجاد می نماید. روش کنترل رسوب درجا شی که رسوب کربنات کلسیم در نواحی آلکالینیتی ترکا تودیک تشکیل می نمود فقط در آبها ای آشا میدنی قابل استفاده میباشد و این نوع آبها معمولاً در سیستم های تزریق استفاده نمی شوند. ترکیبات فسفات نمک روی اگرچه در آبها ای شور موثر هستند ولی به لحاظ هزینه های اقتضا دی در سیستم های بیکاری که بصورت یکباره ای مکان مصرف آنها وجود دارد قابل استفاده میباشد.

۲-۴-۵ واکنشهای آندیک

در کنترل خوردگی آندیک، پاسیوکردن پدیده ای متداول و با اهمیت درا این مورد میباشد. به کمک این پدیده مقاومت خوردگی در فولادزنگ نزن و تعدا دبیشمایری از آلیاژهای دیگر توجیه پذیر است. در حالیکه فلزاتی از قبیل آهن و فولاد پاسیو میشوند شرایط موردنیا زبرای ایجادوتداوم آن بسیار بحرا نی تراز مواد مقاوم خوردگی چسبنده و تشکیل دهنده فیلم میباشد. اگرچه مواد کننده هایی از قبیل کرومات و نیتریت میتوانند محدود و سیعی در باسیو شدن فراهم آورند ولی در آبها ای تزریقی مواد کننده های با سیو کننده هم اکنون استفاده کمی بیدا کرده است. کنترل کا تدیک با کنترل توسط زدایش اکسیژن معمولاً "روش برتر" درا این را بطور میباشد همچنان جلوگیری از واکنشهای آندیک، بوسیله محصولات خوردگی یا افزایش محصولات روی سطح فلزوتداخل بـا فرایندا نحلال، میتوانند کنترل خوردگی قابل توجهی ایجاد نماید. ذمانی که آمینهای تشکیل دهنده فیلم در جلوگیری از خوردگی فولاد را سیدهای ضعیف استفاده میشوند، اثرات آندیک بطور قابل توجه تراز سایر اثرات ظاهر میشود. هر چند واکنشهای کا تدی همچنان موثر هستند، در این شرایط تاثیر نسبی دوازربا درجه حذب این مواد تغییر می یابد.

۲-۴-۶ جلوگیری از خوردگی ناشی از اسیدها

معمولانوع اسیدهایی که در این سیستمها با آن مواد هستیم ضعیف بوده و گازهای اسیدی که ممکن است به داخل سیستم آورده شده

با شند سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن میباشد. سولفید هیدروژن همچنین ممکن است در داخل سیستم توسط رشد باکتریهای حیا، کننده سولفات شکل گرفته باشد. معمولاً روش‌های مورد استفاده بمنظور جلوگیری از خوردگی دراین نوع سیستم‌ها همان روش‌اجرا شده درجا های تولیدی و مراحل اولیه تولید میباشد، یعنی ایجاد نمودن یک فیلم از ترکیبات ارگانیک جاذب بر روی سطوح فلزکه حمله خوردگی را کنندی نماید. بعلاوه به دلیل اسیدهای یکسانی که در هر دو محیط یا فت میشوند منطقی است که فرض شود نوع ترکیبات یکسان در هر دو عملیات می‌باشد موشیر باشند هر چند عدم وجودیک فاصله از نفت دراین نوع سیستم‌ها، موجب بوجود آمدن دواخلاف قابل توجه و مهم دراین قسمت میگردد. اول آنکه دراین نوع سیستم‌ها، با بدای رتزنین مواد کنندکننده خوردگی (وزن مولکولی بالا، محلول در نفت، تشکیل دهنده فیلم ارگانیک‌های قطبی) نمی‌توانند استفاده شوند به دلیل آنکه در آب غیرقابل حل میباشند و آنکه میزان تاثیر فیلم ماده کنندکننده را با تشکیل زیاد از جد لایه‌نیافرینی، نمی‌توان افزایش داد (این درحالی است که بکفاز نفتی وجود داشته باشد). هر دواین فاکتورها میزان تاثیر را در این نوع مواد را در زمانی که فقط یک فاز آبی وجود داشته باشد کاهش میدهد. هر چند این اثرات توسط دمای کمتر و بطور کلی غلظت‌های کمتر اسیدهای متداول دراین نوع سیستم‌ها ممکن است از بین بروند. در مورد مواد کنندکننده‌ای که در سیستم‌های آبی برای کنترل حمله خوردگی بوسیله اسیدهای ضعیف استفاده میشود، مواد زنده میان با رامترهای موثری که در تقابل با همی باشند ممکن است قائل شویم، این شامل حلایت یا نهاییت پراکنده‌گی میباشد به صورتی که ماده کنندکننده خوردگی بتواند بطور موثری از انتقال تزریق به سطح موردنیا زججه حفاظت انتقال یابد، در موارد دیگری، روش‌های زیادی برای رسیدن به خواص انتقال خوب مورداً استفاده قرار میگیرد در حالیکه این روشها موجب کمتر شدن میزان تاثیر و مقاومت مواد کنندکننده خوردگی میگردد.

اثرات ساختمان مواد شیمیائی کنندکننده

۲-۲-۷

حلایت پایه‌آمیزی تشکیل دهنده فیلم مولکول ماده کنندکننده خوردگی تشکیل یا فت از زنجیره کربن و کروماتهای از راههای

مختلف میتوانند افزایش یا بد، کوتاه شدن طول زنجیره هیدروکربن مقاومت به حلایق بخش آب گریز (هیدروفوبیک) از مولکول را کاهش میدهد. افزایش شاخهای یا ناشای دارای زنجیره هیدروکربنتی معمولاً نقطه ذوب ترکیبات را پائین می آورد ولی موجب افزایش حلایق ایده آلی برای آن میگردد. بخش قطبی مولکول قابلیت‌های بیشتری را ارائه میدهد. گروه‌های چندقطبی (دی آمین یا ایمیدوزولین در مقابله مونو آمین ها) میزان آب دوستی (HYDROPHILICITY) را افزایش میدهد. به همین صورت ایجادیک گروه حامل شارژناشی از یک چهارم شدن یک آمین همان اثر متشا به را دارخواهد بود. شدت یک ماده کندکننده در چسبندگی موثر از گروه قطبی یا گروه‌های قطبی تشکیل دهنده آن میباشد. اما بیش از آنچه که می باشد موردا نظر را بشد، نیست. بدینگونه که در اسیدولفوریک یک نرمال جذب آمین ها > C6 کربوکسیلیک اسیدها > C6 الكل ها در درجه پوشش کم میباشد درحالیکه در پوشش‌های بیشتر و با مولکولهای سنگین تر همگون، سازگاری با نمونه‌های قبلی وجود ندارد.

شباث فیلم ماده کندکننده توسط بعضی فاکتورها، از قبیل هردو زنجیره آب گریز هیدروکربنی و بخش قطبی یا بخش‌هایی از مولکول ماده کندکننده تعیین میشود. بطورکلی، تغییرات در بخش آب گریز مولکول به مورثیکه بتوا ند حلایق آب را بالبردموجی میشود که تمايل به شباث فیلم کاهش یا بد، از این رو، ایجاد شاخهای و کاهش طول زنجیره، میزان تاثیر ماده کندکننده را کاهش میدهد. این ناسازگاری و اختلاف بین حلایق و شباث فیلم یکی از مانع‌های اساسی در ارائه فورمول مناسبی برای ماده کندکننده خوردگی محلول در آب میباشد. در موادی، استفاده از گروه قطبی با قدرت جذب زیاد، یا بیش از یک گروه قطبی در یک مولکول تمايل به شباث فیلم و افزایش داده و در این حالت پلاریزا سیون مولکول یک ماده کندکننده انجام میشود. همچنین پیوند هیدروژنی یا سایراشات متقابله میان مولکول‌های جاذب نزدیک به هم میتواند برای بالابردن شباث فیلم بکار برده شود.

مشکلات سازگاری با آب، وقتی بونهای موجود در آب با ماده کندکننده ترکیب شده و یک رسوب غیرفعال تشکیل میدهند، پس وجود می‌آید، بعنوان مثال، این مشکل ممکن است در آبی با سولفات زیا دوکلرا یعنی سولفات کم وقتی ماده کندکننده خوردگی از نوع دی‌آمین استفاده می‌شود بوجود آید. در مواد رددیگر، وقتی است که اسیدها با وزن مولکولی زیا بصورت نمک‌های آمین مورد استفاده قرار می‌گیرند، ما بونهای الکالینیتی ممکن است در آبها بی‌با ساختی زیا در سوب‌نمایند، که معمولاً این مشکل با استفاده از اسیداً سیکیا سایر زنجیره‌های اسیدی خنثی می‌گردد.

۲-۲-۸ تمیزگاری سطح فلز

هنا نظر که قبل از توضیح داده شد، میزان موثرهای قاع شدن مواد کندکننده خوردگی از نوع تشکیل دهنده فیلم، بستگی به مقادیر قدرت جذب مولکول‌های این مواد روی سطح فلزی که حفاظت می‌شود دارد، درنتیجه پاک نمودن و تمیزگاری سطح فلز در کنترل خوردگی بسیار مهم می‌باشد. برای این منظور لازم است رسوبات، پوشش‌های نفتی و محصولات خوردگی قبل از سطوح فلز برداشته شود. در این رابطه بعضی شرکتها تولیدکننده مواد کندکننده خوردگی از این نوع، ادعای اینکه محصولات آنها خاصیت تمیزگاری و تنفس‌پذیری لازم برای جذب مواد روی سطح فلز را دارا می‌باشند. در بعضی سیستمها خصوصاً خطوط لوله‌های انتقال گاز پیشنهاد می‌گردد ابتدا، بوسیله عملیات پیگرانی مانع ایجاد تجمع یا فتنه از خط لوله خارج و به دنبال آن با استفاده از پیگرانهای برس‌دار رذرات جامد و محصولات خوردگی برداشته شود. در سیستمها دیگری از اسیدکلرید ریک بمنظور عملیات تمیزگاری سطح فلز استفاده می‌شود این در حالی است که کربنات کلسیم یا محصولات خوردگی حلال در اسید، مانع حرکت جریان سیال یا ندادن با تهشیشی ماده کندکننده خوردگی می‌شوند. درجا بی که هجوم با کتریپها موجب خوردگی و مشکلات گرفتگی در سیستم می‌گردد، می‌باشد یک برنامه تمیزگاری منظم مواد را استفاده قرار می‌گیرد. این نوع تمیزگاری در مرور سیستم‌ها بی که با این مشکل مواده هستند با یداً زا مسؤول اول بطرای آنها قرار گیرد. مخازن می‌باشد بطور مکانیکی

تمیزشوندویا اگراین کامکان بدیرشمی باشد لازم است جوش و
غلتاندن مابیعت وذرات جامددا خل آنها نجا مکیرد. ازانجا
که باکتریها نواحی ساکن را میپسندند، تکثیر ورش آنها در زیر
موادجا مدتنه نشین شده در مخازن بهشت انجام میکیرد.

۲-۳ خورکی میکروبی و کنترل آن

۲-۳-۱ تشخیص مشکل خوردکی میکروبی

میکروبیولوژیست‌ها به طورکلی براین عقیده هستند که بسیاری از
موارد خوردکی ناشی از فعالیت موجودات ذره‌بینی در صنایع
ناشناخته می‌باشند. همچنین گفته می‌شود سوژن بهاین نوع
خوردکی در حضور فراوان موادوا جرا مکلی ولجن‌های میکروبی و
مقا دیرزیا دی از اجتماعات آنها محتمل و مستدل بوده، هرچند
اغلب پارا مترها دراین رابطه ناشناخته هستند.

خوردکی میکروبی به ندرت بدون لاقل بعضی از اثواب خوردکیها می‌
متداول حدث میگردد، بطوريکه جدا سازی و تشخیص آنها از یکدیگر
بسیار مشکل میباشد. دراین مورد میباشد درت به کنترل رشیدی
نا بودی و خنثی سازی فعالیت موجودات ذره‌بینی بعنوان بسک
اقدام لازم و ضروری عنوان شده است.

درکل، تشخیص مواد لجنبی ناشی از فعالیت موجودات ذره‌بینی
مشکل نمی‌باشد، از طرفی این تشخیص میتواند موجب رفع بعضی
نگرانی‌ها ناشی از سایر فعالیت‌های احتمالی این موجودات شود.
باکتریها و قارچها غلب چسبنده بوده و بصورت یک اجتماع دهنده
موادغیرا رکانیک عمل می‌نمایند. بنابراین انجام آزمایشات
میکروسکوپیک از نمونه‌های لجنی ممکن است فقط بخش کوچکی از
فعالیت میکروبی را آشکار نماید، در عین حال، عدم فعالیت
آنها نیز با ازبین رفتتن این موجودات ذره‌بینی و متلاشی شدن
مواد لجنبی بخوبی آشکار نمایان می‌گردد.

۲-۳-۲ ارزش انجام آزمایشات کوپن گذاری

در آزمایشگاه‌های معتبر در ۲۵ سال گذشته هزا ران کوپن در معرض
محیط‌های خورنده ناشی از فعالیت موجودات ذره‌بینی قرار گرفته
است و در حال حاضریک تکنیک استانداردد را در این رابطه شناخته شده است.
بطوريکه این روش یک شاخص صحیح و یکسان برای ارزیابی و بررسی
با پرمتدهای رایج مورد استفاده دراین مورد میباشد.

انجام بررسیها بی ضرمانه در رابطه با تکنیک‌های تست گوپن براین موضوع ناکیدمی نماید که وقتی این روش تست برای مطالعه خوردگی میکروبی موردا استفاده قرار می‌گیرد با بدای دقت زیادی انجام شود تعداد و تکرا را توجه کنید که تا حدود ۱۲۵ تا ۲۰ برا بر در بعضی قسمت‌ها و همچنین بکارگیری بعضی روش‌های آماری می‌باشد است در اینجا بیهذا موردا استفاده قرار گیرد. انجام ساده‌آزمایشات فقط در ۲ بار تکرار بیشتر از یک اتفاق و قشتافت نیست باشد. نباید فرا موش شود خوردگی ناشی از فعالیت موجودات ذره‌بینی اغلب بصورت خوردگی از نوع حفره‌ای رخ میدهد که برآورده‌کی آن برای هر منبع مشکل است. تعیین خوردگی توسط پروب‌های مقاومتی بطور گسترده‌ای در آزمایشگاهها و جاها دیگرا استفاده می‌شود و تا کنون بعنوان یک روش خوب شناخته شده است ولی بدليل استفاده از روش‌های آماری برای بررسی ورزیا بی نتیجه تشكیل حفره‌ای نجات تست‌ها بی شمار در هر دوره برداشته شده‌اند. این روش گران تر از آزمایشات با این روش نمی‌شود.

استفاده از متحفظی‌های پلاریزا سیون نیز خیلی مفید می‌باشد خصوصاً در انجام کارهای تحقیقاتی، اما همان موضوع محدوده‌ای گفته در مورد پروب‌های مقاومتی در اینجا نیز مذکور نمی‌باشد.

آزمایشات عملیاتی یا شبیه‌سازی عملیاتی

انجام این نوع مثا هدایت در بعضی سیستم‌های اندازه‌ای از مشاهدات آزمایشگاهی آسانتر می‌باشد. برای این موضوع چندین دليل میتواند ذکر کرد، اول تشکیل زیاد لجن‌های میکروبی، بطور عملیاتی در سیستم‌های بسیار از صنایع ناخواسته می‌باشد. بنابراین توجیه کنترل موجودات ذره‌بینی که بطور غیر مستقیم موجب کنترل خوردگی میکروبی میکردسداده می‌باشد. دوم آنکه بروزی سطوح فلزدر معرض محیط‌های صنعتی، مثا هده خوردگی از نوع حفره‌ای ساده می‌باشد. ایجاد اثر مثا بد و بررسی آن به کمک روش‌های آماری بر روی سطح فلزدر معرض محیط خورنده صنعتی در آزمایشگاه بسیار مشکل می‌باشد. یک دليل اصلی سومی هم وجود دارد آن هم جنبه‌های واقعی و بدیهی این نوع مثا هدایات می‌باشد، بیشتر مهندسین عملیاتی، سیستم‌های صنایع خودشان را بخوبی می‌شناسند و نسبت به تغییر در شرایط عملیاتی که عمر تا سیاست آنها را افزایش می‌دهد، اگماض و چشم پوشی نمی‌نمایند.

مشخصه های خوردگی میکروبی ۲-۳-۴

همانطور که قبل آگفته شد، اثبات تجربی خوردگی میکروبی توسط کا هش وزن و تشکیل حفره مشکل نمی باشد بطورکلی ، مقدار خوردگی با میزان تجمع لجن مرتبط میگردد ولی به هیچ وجه با شمارش با کتری توسط تکنیک های متداول ارتباط ندارد، بطور خلاصه وجود خوردگی میکروبی، ممکن است بوسیله بعضی یا ترکیبی از مثنا هدایت زیر تشخیص داده شود.

- خوردگی از نوع حفره ای
- حضور مواد جنی میکروبی
- وجود سولفیدهیدروژن در سیستمها غیرهوازی
- وجود هیدروکسید فریک و فروس در سیستمها هوازی
- اجتماعات بزرگی از باکتریها یا قارچها
- تجمع وساکن بودن آب در بعضی نواحی سیستمها
- درجه حرارت زیر تقریباً 65°C در بعضی فاصله های زمانی و زیر 125°C در تمام وقتها .
- پ - هاش سیستم یک مشخصه غیر معتبر میباشد ما بیشتر موجودات ذره بینی در محیط بهشت اسیدی یا محیط های زیر پ - هاش ۴ یا بیشتر از پ - هاش ۹ نمی توانند رشد نمایند.
- البته استثنای هایی در این مورد وجود دارد .
- نوروروشنایی برای رشد بیشتر باکتریها و قارچها ضروری میباشد .

جلوگیری از خوردگی میکروبی ۲-۳-۵

خوردگی میکروبی ممکن است بوسیله چندین روش جلوگیری شود یا کا هش یا بد، این روشها را ممکن است بصورت زیر تقسیم بندی نمود.

- تمیز کاری و باکیزه نمودن خوب سیستم
 - حفاظت سطح فلز (پوشش یا جذب مواد شیمیائی)
 - اندازه میا کنترل باکتریها یا سایر اجنبیات میکروبی
 - بر عکس نمودن جویان خوردگی
- ذکرا یعنی حقیقت لازم است که بدون هیچ گونه تردید با کیزه نگه داشتن خوب سیستم مهمترین عامل از موارد گفته شده میباشد که برای

جلوکیری از خوردگی میکروبی استفاده میشود من این تجربی این موضوع را تائید نموده است که مشکل تشکیل لجن ممکن است در یک سیستم تمیز و با کیزه رخ دهدولی دریک سیستم آلوود و کثیف بطور قطع و حتم رخ خواهد داد.

با کیزه نمودن و تمیز کاری از مواد خارجی تجمع یافته و مواد لجه‌ی این قدیمی که نه تنها خودشان موجب مشکلاتی هستند بلکه یک محل عالی برای تکثیر و تولید موجودات ذره بینی فراهم می‌نمایند. بالایکه انجام یک عملیات تمیز کاری ممکن است با مصرف مواد پاک کننده (دترژنت‌ها)، آب گرم و برسن‌های سایشی همراه گردند ولی بندرت سیستمی پیدا میشود که قابلیت دسترسی به این نوع عملیات را داشته باشد. غالباً " محلول داغ محتوی دترژنت‌ها همراه با یا بدون مواد کننده با کتری یا سایر افزودنی‌ها" درون یک سیستم در گردش (سیرکوله) قرارداده میشود. در اینجا قابل ذکر است، با کتریساید‌های موثر و خوب بعضی شرکت‌های سازنده معتبر در این اول بدلیل خواص ویژه نفوذپذیری و سطح فعل آنها بوده و بعد ناشی از فعلیت فن میکروبی و کشنده‌ی آنها میگردد.

در بعضی حالات درجا بی که مکان تمیز کاری خوب و یا هرگونه عملیات تزریق مواد شیمیایی ثاب وجود ندارد. در این صورت استفاده از پوشش‌ها میمتربن روش جفافت میباشد همچنان استفاده از مواد شیمیایی خاکی و مانع، تشکیل شده از انواع آمنه‌اشکیل بحد فیلم از روشهای عملیاتی متداول در این گونه سیستمهاست، طول زنجیره کردن مواد استفاده شده در این روش میم بباشد یک زنجیره مستقیم با این اتم کردن بسیار موثر میباشد.

اکتیل دسیل آ مین (با ۱۸ کربن) غالباً استفاده میشود، چنین فیلم‌های آمنی موثر هستند ولی کاهی اوقات موجب مشکلاتی به سبب تشکیل لجن میشوند.

ترکیبات دیگری نیز برای حفاظت سطح فلز در مقابله خوردگی شیمیایی مواد استفاده قرار میگیرند سیلیکات‌های سدیم، پلی فسفات‌ها، صفحه‌های آرکانیک، کرومات و ترکیبات سولفور مانند مرکا پتوپزوتیا زول از نظر میکروبی بیولوژیکی، این ترکیبات گوناگون ممکن است فعلیتها غیرمنتظره‌ای نشان بدeneند، سیلیکات‌های سدیم احتماً لابدون اثر میباشد، اما افاده نمودن فسفات‌ها به آب سیستم ممکن است رشد باکتریها را افزایش دهد.

کرومات‌ها ممکن است کا ملا"نا مطلوب باشد و برخلاف عقا یدگفته شده درا بن مورد، کرومات معمولاً بصورت یک باکتریسایدغیر موثر میباشد دلیل آن این است که دارای دانسته شریوپی زیاد میباشد. این باعث میشود که باکتریپای بکسان واژیک نوع وا بصورت مواد لجنی لخته شما ید. ۲ مرکا پتوینز و تیوزول یک نمک فلزی آلکالی است و یک باکتریسا یدخفیف میباشد و به نظر میرسد بطور ویژه ای فقط برروی من موثر است. کنترل موجودات ذره بینی در یک سیستم به شدت تنها برای کنترل خوردگی ناشی از آنها انجام می‌گیرد. درنتیجه مخلوطی از ترکیبات مختلف معمولاً برای کنترل رشد باکتریها و به همان میزان کنترل خوردگی ناشی از سایر واکنشها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنوان مثال آمینهای تشکیل دهنده فیلم بصورت ماده کنده کننده خوردگی در طول زنجیری کمی بزرگتر، موثر تراز فعالترین باکتری کشها عمل می‌نمایند بنا بر این اغلب در یک ترکیب مخلوطی از دوماده برای بدآنجا رسانیدن هردو منظور استفاده می‌گردد. ترکیبات ارگانیک سولفور شیز علاوه بر فعالیت کشنده کننده باکتریها بطور آشکارا بعضی قابلیت‌های تمیزکننده فیزیکی را ایجاد می‌نماید. از آنها که باکتری کشها خیلی به شدت منحصر "برای کنترل خوردگی میکروبی بکاربرده میشوند، اغلب ارزیابی آنها مشکل میباشد.

کیفیت آب و فیلتر اسیون

در حال حاضر، تعیین کیفیت آب بمورت روتین و منظم با استفاده از متد های نسبتاً ساده آنالیزی از قبیل عبور از صافی (فیلتر اسیون غنا بی) یا توزیع اندازه ذرات قابل بررسی و آندازه گیری است. مقدار متوسط نتایج بدست آمدها زنمنه ها قبل و بعد از عبور از صافی به داشتن تصویری از کیفیت موردنیا ز آب کمک می نماید.

٢-٤-١ ذرات جامد معلق (SUSPENDED SOLIDS)

ذرات جا مدلعک آب توسط فیلتر اسیون غناهی اندازهگیری میشوند. در عین ۵ نا ۱۰ لیتر آب از یک فیلتر غناهی ۰.۴۵ میکرونی وزن شده غبور داده میشود بعده زخنک شدن اختلاف وزن اندازهگیری میشود. بعنوان مثال متوسط مقدار ذرات جا مدلعک در آب دریا ۰.۴ میلی گرم در لیتر میباشد که این مقدار بعداً زیک فیلتر اسیون خوب به ۰.۰۱ میلی گرم در لیتر کا هست پیدا میکند. در شرایط طبیعی حضور ذرات حاصل امدادار گانسک


شاشی از لشه های بسیاری از نمونه های فیتوپلکتون (ZOOPLANKTON) در توزیع ذرات توسط جریان مغکوس (COULTER COUNTER) از تکنیک های الکتریکی برای اندازه گیری تعداد ذرات با اندازه قطره ای بین ۰.۸ و ۲۵ میکرون استفاده می شود. نمونه ها بی ازا بین نوع آنالیز بصورت زیرنشان داده شده است.

Particle diameter (μm)	Number of particles per ml	
	Raw seawater	Filtered seawater
0.8	130000	3000
1	55000	1900
2	9500	130
4	1800	4
8	150	Nil
16	10	Nil

فیلتراسیون بوسیله فیلتر غشا بی، بصورت زیر تعریف می شوند. حجم آب غیری از فیلتر غشا بی $0.45 \mu\text{m}$ میکرون و در رابطه با زمان و در فشار ثابت، این داده ها بر اساس حجم در مقابل زمان برای کیفیت آب بصورت زیر می توانند مورد استفاده قرار گیرد.

الف - رسم منحنی سرعت جریان بر حسب میلی لیتر بدست گیرنده (CERINI PLOT) در مقابل حجم جمع شده (ml/min)

ب - رسم منحنی بر اساس حجم تجمع با فتد در مقابل جذر زمان مقابله این منحنی ها برای آب دریا در حالت قبل و بعد از فیلتراسیون بصورت زیر نشان داده شده است.



ج - تعیین حجم ذرات موجود در آب به کمک تعریف شاخص ذرات
 تجمع پاشته t_1

$$\text{FOULING INDEX} = \frac{1 - \frac{t_1}{t_2}}{\frac{t_1}{t_2} - \frac{30}{210}} \times 100 = \frac{23 - 30}{13} \times 100 = 5.7^*$$

$t_1 =$ زمان اولیه فیلتر ۳۰ میلی لیتر آب از فیلتر ۰.۴۵ میکرون

$t_2 =$ زمان فیلتر کردن ۲۰۰ میلی لیتر آب از همان فیلتر
 ۱۵ دقیقه بعداً زاندازه گیری

$t_1 = t_2 = 15$
 * توضیح: عدد ۷:۵ شاخص ذرات جامد جمع شده برای آب دریا قبل
 از فیلتر اسیون میباشد در مقایسه با کمتر آب خالص تر
 میشود.

۲-۴-۲ عملکرد فیلتر

درصد ذرات برداشت شده، را حل متداول برای اندازه گیری
 عملکرد فیلتر میباشد. هر چند مقدار آن نسبی است برای بوجود
 آوردن بک مشخصه مطلق تر، بطور کلی توانق شده است که بعد
 از یک عملیات فیلتر اسیون خوب ۹۷ درصد ذرات برداشت شده
 بیشتر از ۰.۲ میکرون و ذرات با قیمتانده با همین اندازه (بیشتر از
 ۰.۲ میکرون) (حداکثر بین ۰.۲۰۰ میلی لیتر) رسیده باشند.
 بعثوئن مثال عملکرد فیلترهای از اتنوع مختلف در زیر داده شده
 است.

(CARTRIDGE FILTERS) فیلترهای گلوله ای

این فیلترها ممکن است با سیستم آب برگشتی یا قابل تعویض
 مورد استفاده قرار گیرد. مواد متداول مورد استفاده
 سایر المان فیلتر تورهای فولادزنگ نزن، پلی چروپیلن،
 با رجه های بافت شده میباشد. با زده متوسط برداشت
 این نوع فیلترهای درصد ذرات بیشتر از ۰.۲ میکرون میباشد.


فیلترهای PRE-COAT

درا این نوع فیلترها به کمک دیا توپهای خاکی یا محصولات
 برلیت، کیک فیلتری با اندازه خلل و فرج خیلی کوچک
 بمنظور فیلتر نمودن آب استفاده میشود. این نوع فیلتر
 بیشوارانه درصد ذرات بیشتر از ۰.۲ میکرون را برداشت
 نماید و نیازی به عملیات شیمیایی یا آب برگشتی در این
 نوع فیلتر نمیباشد.

فیلترهای با بسترهاي مباني (MEDIA FILTERS)

دراين نوع فیلترها، جدا سازی جا مدازما يع از طریق بسترانبا شده دردا خل فیلتروترجیحا "درسطح آن انجام میشود، اندازه دانه های بکاررفته دراین نوع فیلترها برای اطمینان از نفوذ ذرات جا مدمعلق به بسترمواد انباشته شده انتخابی میباشد. انواع مختلف از این نوع فیلترها بصورت جریان بالا، جریان پائین و یا ترکیبی از هردو سیستم بکاربرده میشود. نوع مواد بکاررفته در بسترهای این نوع فیلتر ترکیبی از انواع سنگ ها، سنگهای آتش فشانی (GARNET)، زغال سنگ یا آنتراسیت (ANTHRACITE) و سنگ های سیلیکاتی میباشد.

این نوع فیلترها با قابلیت آب برگشتی قابل استفاده هستند. به کمک این فیلترها تا ۹۷ درصد ذرات بزرگتر از ۲ میکرون قابل برداشت میباشد. عملکرد این نوع فیلتر ممکن است با ترکیب بلیکتروولیت ($0.5-1 \text{ ppm}$) و کلرید فریک ($0.5-1 \text{ ppm}$) بهبودیابد. در این حالت برداشت ذرات کوچکتر از ۲۰ میکرون امکان پذیر میباشد. (لازم بد توضیح است کلرید فریک بسیار خورنده میباشد)، فیلترهای از این نوع در مقایسه با فیلترهای از انواع دیگر بزرگ و سنگین هستند و نصب آنها پرهزینه میباشد. بمنظور انجام عملیات تزریق آب بطور صحیح، داشتن اطلاعات کافی از عملکرد فیلترها ضروری میباشد و رسیدن به کیفیت خوب آب فقط از طریق فیلتر اسیون صحیح تحقق می یابد.



۲-۵ مقادیر سنجش خوردگی و کیفیت آب

تبديل پا را مترهای متغیر خوردگی و کیفیت آب به مقادیر عددی، امکان ارزیابی و پیش بینی سیستم های آب را در این رابطه از طریق انجام آزمایشات عملیاتی فراهم می آورد. مجموعه استانداردها بصورت راهنمایی و همچنین تعمیماً راهای سنجش تجربی از منابع معتبری است که وجود شرایط خطرناک و انتها یش میدهد.

۲-۶ سنجش خوردگی اکسیژن

خوا رج نمودن اکسیژن به کمک روش های مکانیکی در بهترین شرایط عملیاتی مقادیر اکسیژن موجود در آب را به حدود ۴۰ تا ۱۵۰ قسمت در بیلیون (ppb) میرساندها نظر کردند و نتایج آنها را در زیر نمایش داده شده است. مقادیر اکسیژن بین ۲۰ تا ۴۰ قسمت در بیلیون مقادیر خوردگی ۳ تا ۶ میلیارد سال (MPY) و مقادیر اکسیژن با لاتراز پک قسمت در میلیون (ppm) مقادیر خوردگی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد سال ایجاد می نهادند. همچنین در این رابطه میزان خوردگی متأثر از سرعت جریان نیز می باشد که برای هر سیستم بطور جداگانه می باشد.

مطالعه شود.




Figure 5: Corrosion Rates In the Presence of Oxygen³

سنجش خوردگی دی اکسیدکربن

اثر دی اکسیدکربن بر روی میزان خوردگی با توجه به نتایج تجربی بدست آمده در سیستمی با حضور اکسیژن میتواند بعنوان شاخصی از میزان تاثیر این عامل خوردنده مورد استفاده قرار گیرد. در زیر دو منحنی بمنظور نمایش اثرات فوق آرا شده است.




Figure 2—Effect of carbon dioxide on corrosion rate in a system containing dissolved oxygen at 0.04 to 0.06 mg/liter.

درجول زیرمحدوده سنجش مهمترین متغیرهای عملیاتی آزمایشات خورده و کیفیت آب بمتنظر راهنمای پوشا خص دراین رابطه ارائه شده است. لازم به توضیح است تقسیم بندی محدوده متادیردا داشته در مروردها زما یعنی بشحالت، عالی، خیلی خوب، خوب، قابل قبول، متوسط و زیاد مخصوص شده است که لازم است در صورت منطبق بودن نتایج آزمایشات با شحالت آخر (قابل قبول) متوسط، زیاد (نسبت به نجام عملیات پیشگیری و کنترل اقدام گردد.

Rating—	1	2	3	5	10	20
Membrane filter test (0.45 μ filter) slope	0-0.09 Excellent	0.10-0.29 Very good	0.30-0.49 Good	0.50-0.99 Acceptable	1.00-1.79 Fair	1.80+ Excessive
Filtered solids mg/l	0-0.4 Negligible	0.5-0.9 Very low	1.0-2.4 Low	2.5-4.9 Moderate	5.0-9.9 Large	10.0+ Excessive
Total sulfide increases lb./day/1,000 sq ft	0 None	0.001 Very low	0.002-4 Low	0.005-9 Moderate	0.01-0.019 Large	0.02+ Excessive
Iron count increases lb./day/1,000 sq ft	0-0.1 None	0.001-0.011 Very low	0.012-0.11 Low	0.12-0.59 Moderate	0.60-1.1 Large	1.2+ Excessive
Sulfate-reducing bacteria colonies/ml	0 None	1-5 Very low	6-9 Low	10-20 Moderate	30-90 Large	100+ Excessive
Total bacteria count colonies/ml	0 None	1-29 Very low	100-999 Low	1,000-9,999 Moderate	10,000-99,999 Large	100,000+ Excessive
Corrosion rate (30 days) (insulated coupon) mils/year	0 None	0.01-0.09 Very low	0.10-0.99 Low	1.00-4.9 Moderate	5.0-9.9 High	10.0+ Excessive
Pit depth (30 days) (insulated coupon) mils	0 None	0.1 Shallow	2-3 Minor	4-5 Moderate	6-10 Deep	10+ Excessive
Pit frequency (30 days) (insulated coupon) pits/sq in.	0 None	1 Very low	2 Low	3 Moderate	4 High	5+ Excessive

Table 1—Factors used in preparing rating chart

Rating # value	Rating	Philosophy
1	Excellent, negligible, or none	System in best possible condition with regard to this variable—the ideal.
2	Very good, very low, or shallow	System in very good condition with regard to this variable, less than ideal, but substantially better than a system in normal trouble-free operation.
3	Good, low, or minor	System in good condition—normal condition for trouble-free operation.
5	Acceptable or moderate	System in acceptable condition. However, condition is not as good a normal condition for trouble-free operation. System could be drifting towards trouble, hence the extra increase in the rating number.
10	Fair, large, high or deep	System in fair condition. System will be in serious trouble if these conditions continue to prevail. Hence, the heavy weighting of the rating number.
20	Excessive	System in trouble. These conditions will cause serious loss of injectivity or serious corrosion or both if continued. Hence, the extra heavy weighting of the rating number.

۲-۵-۲-۱ آزمایش فیلتر غشا بی

آزمایش فیلتر غشا بی، شب منحنی و مقندا و ذرات جا مدفعیلتر شده حاصل از آین آزمایش، وقتی که کیفیت آب بدون تغییرمی باشد نشود ممکن باشد. انجام آزمایش بر روی بستر فیلترها یکی از منابع بررسی مشکلات ایجا دشده در تغییر کیفیت آب میباشد. رشد باکتریها روی فیلترها ممکن است تحت شرایط میکروسکوپی مثا هدء گردد. مقادیر شب بدهست آمده اعلام خطری است برای مشکلات احتمالی در آینده، این مقادیر مستقیماً "با شرایط آب مرتب نمیباشد، ولی بنده ب نوع مواد شیمیائی مورد استفاده، مقادیر طبیعت ذرات جا مدبا ب دیگان شوند".

مقادیر ذرات جا مدفعیلتر شده براساس یک مقادیر کلی بسته به کیفیت آب قابل مقایسه و تنظیم میباشد. طبیعت ذرات جا مدت شیرقا ب ل ملاحظه ای در سیستم دارد، ذرات جا مدنی که عموماً "در آب پیدا میشود، گلولایی، موادناشی از رشد باکتریها، نفت، محصولات خوردنگی، مواد شیمیائی نا محلول و رسوبات میباشد.

۲-۵-۳-۱ افزایش کل سولفید آب

۲-۵-۳-۲

تغییر در کل سولفید آب بین منبع و رود آب و آب خروجی میتواند تعیین گردد. تحت شرایط نرمال هر افزایشی در سولفید ناشی از تولید آن توسط فعالیت باکتری ها در سولفید متنا سب برای تعیین فعالیت باکتری ها میباشد هر چند طول سیستم نیز با پیدا رساندن تعیین حد خط احتمالی ملاحظه گردد. جایی که دویا چند نقطه نمونه گیری مقایسه میشوند، مقادیر برا ساس پوند سولفید تولید شده در روز برابر ۱۰۰۰ فوت مربع سطح لوبله در معرض آب آندله کنتری میشود. اعداد ارائه شده در جدول در مورد مقادیر افزایش کل سولفید آب براساس آزمایشات انجام شده بر روی آب دریا میباشد. در این رابطه همانطور که ملاحظه میشود نسبت حدا فرازایش مقادیر سولفید در هر محدوده بسیار کمتر از افزایش مقادیر آهن میباشد، به صورتی که تولید سولفید در سیستم حتی در مقادیر خیلی کم، به منزله اخطاری است که احتمال رخ دادن خوردنگی از نوع حفره ای را نشان میدهد.

افزایش مقدار آهن

افزایش مقدار آهن بین آب ورودی به سیستم و خروجی آن موید خورده‌گی است، که ممکن است ناشی از رشد باکتری یا سایر عوامل باشد. کاهش مقدار آهن، ناشی از رستوب و ته‌نشینی آن می‌باشد. تشکیل این رسوب در پیشترسیتمها ممکن است بصورت سولفید یا هیدروکسید آهن انجام شود. ترکیبات آهن معمولاً توسط مواد شیمیائی تشکیل دهنده فیلم یا مواد نفتی بهم متصل می‌گردند و همچنین ممکن است توسط باکتری‌ها ولجن‌ها بهم جسبیده و نباشه شوند. مقدار تغییرات آهن با بدصورت پوندر روز در هزا رفوت مرتع از سطح خط لوله‌گزاری شده بسرروی معمولاً با میزان خورده‌گی اندازه‌گیری شده بسرروی کوپن در مدت ۳۰ روز قابل مقایسه می‌باشد.

باکتریهای احیاء کننده سولفات

حضور باکتری احیاء کننده سولفات لزوماً "به معنی وجود مشکل در سیستم نمی‌باشد". هر چند زمان با زرسیهای مداوم دیده می‌شود که آنها در سراسر سیستم افزایش می‌یابند و تزریق باکتری‌سیايد موثر نمی‌باشد. رشد باکتریهای ممکن است در زیر رسوبات و مواد ته‌نشین شده یا زیریک فیلم از باکتریهای هوازی پنهان و دوراً از حرکت و جریان آب صورت پذیرد. بنابراین شمارش باکتری‌ها می‌تواند در شرایط شده از روی دیواره‌داخلی لوله در سیستم درجا بی کم امکان پذیر باشد، انجام پذیرد. وقتی تغییر از یک نوع باکتری‌سیايد غیر موثر به نوع دیگری انجام می‌گیرد، بعضی مواد شمارش باکتریها بصورت موقتی افزایش می‌یابد، این به دلیل آن است که زمان استفاده از ماده شیمیایی نوع دوم، در بعضی نقاط به جای واکنش گشتن باکتری واکنش کاهش و توقف رشد آنها انجام می‌گیرد. این افزایش

در شما رش با کتریها به دلیل جدا شدن با کتریها ناشی از رونق رشد آنها در شرایط قبلی حاصل گردیده است.

درجول زیرمیزان با کتریها ای احیا، کنند سولفات نشان داده است که متدها رش آنها برا ساس API-RP-38 میباشد. در محدودیت مقادیر گفته شده در این جدول طول سیستم در نظر گرفته نشده است. در مردمیستمهای با طول کمتر برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مقادیر کمتر در هر قسم میتواند در نظر گرفته شود.

Table 2—Rating of sulfate-reducing bacteria based on API RP-38 method

Rating	Sulfate-reducing bacteria	Tube in which growth occurs
Excellent	0	None
Very good	1-5	First dilution tube
Good	6-9	First dilution tube
Adequate	10-20	Second dilution tube
Fair	30-90	Second dilution tube
Poor	100 or more	Third dilution tube

۲-۵-۳-۵ شما رش کل با کتریها

شم رش کل با کتریها تحت شرایط هوازی صورت میگیرد و بمنظور مشخص نمودن رشد با کتریها در سراسر سیستم نمونه گیری می باشد ازابتدا و انتها سیستم انجام شود. توجه به این تست بیشتر به دلیل آن است که قابلیت رشد بیشتر با کتریها تحت هردو شرایط هوازی و غیره هوازی امکان پذیر است. از طرف دیگر شما رش با کتری در یک محیط هوازی از محیط غیرهوازی بسیار ساده تر است. حضور مقادیر قابل ملاحظه ای

از باکتریهای هوای معمولاً "محیط ماء عذری برای

رشد باکتریهای احیا، کنندگان سولفات آیدی نماید.

حضور تعداد زیادی از باکتریهای هوای دریک سیستم

معمولای خوشا یندیبوده حتی اگر هیچ رشدی در سیستم

باشد. این شرط باشند. به همین مررت حضور باکتریهای

احیا، کنندگان سولفات، مقاومت زیادی از جمعیت‌ها

است. این نوع باکتری دار رسبات داخل سیستم خارج از

جزیره ای و حرکت آب ممکن است پنهان شده باشد.

میزان سوارشی کل باکتریها با ارائه دلیل در جدول

زیرا ارزش داشته است.

Table 3—Rating of total bacterial count

Total bacterial count	None	Perfect
1. .99		A negligible number.
100. .999		Even a tenfold increase does not cause trouble.
1,000. 9,999		A tenfold increase is bordering on sufficient numbers to plug tight sands.
10,000-99,999		A tenfold increase is sufficient to cause plugging of tight sands.
100,000 +		Plugging of tight sands is occurring.

میزان خوردگی

۲۵-۳-۶

نصب کوپن‌های خوردگی در قسمتهاي مختلف سیستم

برای نمایش خوردگی عمومی خوردگی ناشی از

فعالیت باکتریهای مفید می‌باشد. افزایش میزان

خوردگی همراه با حفره‌های پرشده از سولفید آهن

با اکسید آهن معمولاً "ولین اخطار در مورد خوردگی

توسط باکتریها می‌باشد. مشاهده این حفره‌ها

در کوپن‌های نصب شده در مدت ۶۰ یا ۹۰ روزه بینتر راز

کوپن های نصب شده در مدت ۳۰ روز میباشد. تناوب
حفره ها و ماکریم عمق آنها از مشخصه های کنترل خوبی
به همراه میزان خوردگی اندازه گیری شده میباشد.
نصب ۳۰ روزه کوپن ها در جدول برای اندازه گیری
مقدار خوردگی انتخاب شده در این حالت به دلیل
آشکار سازی سریع خوردگی، قبل از آنچه میباید
جدی به سیستم اقدامات ضروری میتوانند صورت
پذیرد. مقدار خوردگی برا اساس میلز در سال (هزارم
اینج درسال) و به فرض اندازه گیری خوردگی عمومی
میباشد. درجا بی که خوردگی از نوع حفره ای رخ
میدهد، میزان تناوب حفره ها می باشد در این
حالت بعنوان تنها مشخصه ای که بطور موثر بتا نسیل
جدی وضعیت خوردگی را نشان میدهد در نظر گرفته شود.

۱- اندازه‌گیری کا هش وزن کوپن

اندازه‌گیری آسیب دیدگی ناشی از خوردگی با کا هش وزن کوپن سالم است که بکار برده می‌شود و متده است که تمام مهندسین خوردگی با آن آشنا بی دارند. این روش شامل یک کوپن وزن شده ای می‌باشد که در داخل سیستم مورد نظر نصب می‌شود و بعد از یک پریود زمانی مشخص از سیستم خارج و کا هش وزن آن اندازه‌گیری می‌شود. متوسط میزان خوردگی بصورت زیر قابل محاسبه می‌باشد.

$$M.P.Y = \frac{W}{D.A.T}$$

W = کرم (کا هش وزن)

D = کرم بر سانتی‌متر مکعب (دانسیتی فلز)

A = (سانتی‌متر مربع) سطح کوپن

T = (روز) مدت زمانی که در معرض خوردگی بوده

ابزاریا وسائل بکار گرفته شده در این نوع سیستم‌دارای اجزاء ساده‌ای می‌باشد که روابطها مستلزم پیچیدگی خاصی نمی‌باشد همین خاطر در بسیاری موارد به عنوان یک آسان‌دادهای برای کالibrه کردن دیگر متدات اندازه‌گیری میزان خوردگی بکار برده می‌شود.

علیرغم سادگی این وسیله، کا هش وزن کوپن، دارای بعضی محدودیت‌های جدی در اندازه‌گیری میزان خوردگی سیستم می‌باشد و بعضی ملاحظات با یدد رتفسیر نتایج بدست آمده اعمال شود. نتایج حاصل اذاین روش، اطلاع از وضعیت خورندگی درینک متوسط زمانی از نقاط تسبتاً "کمی در سیستم مورد نظر می‌باشد. همچنین این مشدای زدورة‌های کوتاهی که در گونه در روندعا دی خوردگی سیستم رخ میدهد، اطلاعات کمی داده یا بطورکلی آن را مشخص نمی‌سازد و بیشتر مواقع بمنظور تشخیص و حل مشکلات خوردگی سیستم و یا ارزیابی عملکرد مواد شیمیائی تزریقی، متدهای مانیتورینگ مکمل آن موردنیاز می‌باشد.

محل کوپن یکی دیگرا زفاکتورها بیست که با یدبه دقت در نظر گرفته شود، در یک سیال هموژن، کوپن - هایی که در مرکز خط لوله جا داده شده‌اند، بطورکلی نسبت به کوپن هایی که در دیوا رهای لوله قرار دارند نرخ خوردگی بالاتری را نشان میدهد، اگرآسیب ناشی از خوردگی، در خط لوله رخ داده است در این خط نصب کوپن هم سطح با دیواره لوله (Flush Coupon) نتایج مفید و مناسبتری را خواهد

داد در همان حال کوپنی که در تماس با مرکزلوله میباشد (Mounted Coupon) در مقابل تغییرات خورندگی سیال دارای حساسیت بیشتری میباشد. در اینحالت بدست آوردن اطلاعات جا معتبراً (Multi-Coupon Holder) امکان پذیر میباشد.

مشکل انتخاب محل نصب بیشتر در یک سیال غیرهموژن (Wet gas) بوجود میآید و همانطوری که قبل " توضیح داده شد " نتایج پتیعم و قابل قبول فقط در محلها بی که کوپن نصب شده میتوانند بیشترین ثما س با آب را داشته باشند، بدست خواهد شد.

محدودیت دیگری که در بکارگیری این متداول آن مواجه هستیم، این است که اندازه گیری مقدار خورندگی سیستم فقط به دنبال خارج نمودن کوپن از محل، بررسی و تجزیه و تحلیل کوپن نصب شده امکان پذیر میباشد و این باعث بالا بودن هزینه استفاده از آن متدبه دلیل نیاز به نیروی ما هرومختص میشود.

در مجموع به دلیل طبیعت مستقل در اندازه مقدار خورندگی در این روش، کوپن ها همیشه تنها برای کالibrه کردن دیگر متدهای بکار رفته، در مانیتورینگ سیستم گنجانده میشود. و در تفسیر نتایج حاصل از کوپن ها، با یدبیه محل نصب آنها و عدم حساسیت زیاد آنها در مواقعي که دگرگونی در روند عادی خورندگی سیستم رخ میدهد، توجه شود. همچنین تعداد محل های نصب کوپن در سیستم با یدمحدود شود تا نیروی ما هرومختص کمتری مورد نیاز باشد.

۲- پرور مقاومتی

بیش از سایر متد ها بطور وسیعی در بسیاری مواد بکار رفته می شود، در این نوع پرور از یک حلقه سیم که داخل سیستم نصب شده و در معرض خوردگی می باشد استفاده شده است، مقاومت الکتریکی سیم یک نسبت عکس با سطح مقطع آن دارد

$$R = P \frac{L}{A}$$

مقاومت سیم

$P =$ مقاومت ویژه سیم

$L =$ طول سیم

$A =$ سطح مقطع سیم

بنا بر این چنانچه سیم خورد شود، سطح مقطع آن کاهش یافته و مقاومت افزایش می یابد.

دستگاهی که به پرور متصل می شود نسبت مقاومت سیمی را که در معرض خوردگی قرار دارد مقاومت یک سیم فرانس را خلی که در مقابل خوردگی حفاظت می شود آندازه گیری می کند، مقاومت سیما ولی با دمای تغییر قطر سیم تغییر می کند. در ضمن آندازه گیری، نسبت تغییرات دمای که به مقاومت دو سیم بطور مساوی اثر می کند، حذف می شود و آندازه گیری انجام شده مستقیماً "متناسب با قطر سیم" و می باشد.

مقایسه اندازه گیری شده در مقابل زمان رسم می شود و شیب خطوط را است حاصل از منحنی فوق بمقدار خوردگی معینی قابل تبدیل می باشد. این مقدار ما نندروش آندازه گیری پلاریزا سیون خطی، نتايج لحظه ای از میزان خوردگی سیستم را فراهم نمی سازد.

همچنین المان های این نوع پرور به جزئیاتی آن قابل دسترس می باشد. نوع، باریک و کوچک این المانها می توانند هم سطح دیواره لوله متصل شود و نوع لوله ای مسدود شده با ریک آن زمانی استفاده می شود که حساسیت زیادی برای آندازه گیری خوردگی هایی با مقاومت کم نیاز باشد. مزیت اصلی پرور های مقاومتی در این است که به یک محیط الکتروولیتی هایی محدود نمی شود و به همین دلیل استفاده وسیعی در گازهای خشک و سیستم های نفتی پیدا می کند.

از آنجایی که این تکنیک آندازه گیری مقدار خوردگی را با روش انتگرالی انجام میدهد، نهایت احتساب کل خوردگی در یک زمان متوسط نشانه می دهد.

مشکل دیگری که همراه با این نوع روش وجود دارد، غیرحساس بودن آن و کندبودن در دادن پاسخ میباشد برای مثال یک تغییر در میزان خوردگی از 50 MPY به 60 MPY تنها یک تغییر کوچک

در شب نتا یچا صل که به صورت منحنی سم شده ایجا دمیشود واین تغییر کا هی بعدا زگذشت
(۱۷۰) روز (بستگی به حسا سیت المان دارد) مشاهده میگردد. طبیعت غیرحسا س درا ینگونه
پروب و مقايسه با پروب های پلاریزا سیون خطی در شکل نشان داده شده است.

از مسائل اساسی دیگری که در مورد این نوع پروب وجود دارد آشکال در کار آیی نتیجه بخش
در محیط ترش میباشد. لایه های سولفید آهن ها دی الکتریسته بر روی پروب تشکیل شده و
نتیجا "میزان خوردگی کمتر از مقدار واقعی برآورد میگردد میزان این کاهش با زمان و
مقدار سولفید تغییر میکند و در نهایت در محلول با (۱۰-۵ ppm) یون سولفید این مشکل
جدی میشود. این خطا بصورت نامشخصی ایجا دگردیده و بجزا زروی نتا یجنا درستی که در
نهایت تاثیر آن بوجود می آید (میزان خوردگی منفی میباشد) آشکار نمیشود.

در مجموع، پروب های مقاومتی نسبت به روش اندازه گیری کاهش وزن (کوبن) اطلاعات خیلی
بیشتری همراه با پاسخگویی سریعتر از وضعیت خوردنگی سیستم در اختیار ما قرار میدهد. در
نتیجه بطور قبل ملاحظه ای در مقایسه با کوبن صرفه جویی در کارخواهیم داشت ولی در بسیاری
موارد چنان کنندگان غیرحسا س عمل میکنند که نمیتوانند یک وسیله موثر در ارزیابی عملکرد موارد
شیمیا ییا تشخیص دگرگونی ها ناشی از خوردگی در سیستم باشد.

درجایی که از پروب های پلاریزا سیون به دلیل نبودن الکتروولیت ها دینمیتوان استفاده نمود
(کاژهای خشک - خطوط انتقال نفت - Overhead پالایشگاه ها - و در دیگر سیستم هایی که
عوازل خورنده یک گاز ، بخار یا غیر الکتروولیت میباشد) این نوع پروب بهترین نوع انتخاب
(به شرط ایتنکه مشکل سولفید وجود نداشته باشد) میباشد در غیر اینصورت پروب پلاریزا سیون باید
انتخاب گردد.

آ- پروپهای فشارهیدرولی

دونموینه از این نوع پروپ که معمولاً "بیشتر موردا استفاده قرار میگیرد" در شکل مشخص شده است.

در این متدهیدرولی در حال نفوذ از دیوا رمخن (Patch-type) یا از داخل دیوا ره پروپ (Insert type) در محفظه پروپ جمع شده و فشار آن اندازه گرفته میشود. درنتیجه ساختار متابولوزیکی آنرا بکار رفته نقش مهمی در نفوذ هیدرولی بازی میکند.

از آنجایی پروپهای از نوع Insert نمیتواند کاملاً شبیه به متابولوزی دیوا رمخن عمل کند نوع Patch از این پروپ معمولاً ترجیح داده میشود.

در یک سیستم با دما پائین، جایی که عامل اولیه خوردگی یک سیال آبی (Aqueous Fluid) میباشد هیدرولی که از دیوا رمخن نفوذ میکند یک قسمت از هیدرولی است که در بخش کاتودیک واکنش خوردگی تولید میشود. بنابراین $2H^+ + 2e^- \rightarrow H^- + H^+$ ترکیب تعیین شده در این پیوند $H^- + H^+ \rightarrow H_2$ نفوذ، ترکیب و تعیین شکل در سفرخ بیرونی میگذرد. در حال تعادل، فشارهیدرولی داخل پروپ یک تابع مستقیماً زمقدار کل خوردگی میباشد.

عملای کالیبره کردن این قبیل پروپهای صورتی که مقدار خوردگی مستقیماً به MPY نمایش داده شود غیرممکن میباشد. این حقیقت کاملاً مشخص شده که بخشی از پارامترهای اساسی کنترل کننده نفوذ هیدرولی مخزن مربوط میشود (به عنوان مثال مقاومت کشی مقدار-کرین - مگنزیم - و ساختمان مولکولی) درنتیجه این متدهای ندوختنها به منظور اندازه گیری نسبی فعالیت خوردگی داخل یک سیستم بکار برده شود. (افزایش هرچه بیشتر مقدار فشار، افزایش در میزان خوردگی)

همچنین برای نشان دادن دگرگونی در زون دعا دی خوردگی و مقاومت عطفکرد میزان تزریق مواد شیمیایی کنده کننده استفاده میشود (بخصوص در مواردی که مواد شیمیایی برای کاهش تردی هیدرولی یا ترک و تاول هیدرولی طراحی شده باشد) این وسیله تمام اشکالات متدهای اندازه گیری خوردگی با روش انتگرالی که تا کنون گفته شده، دارا میباشد. بنابراین پاسخ آن تدریجی و

با مخلوط شدن فاصله ای که در سیستم، فقط با نصب در نقااطی که بیشترین تماس با سیال خورنده را دارا باشد نتایج واقعی خواهد داد. در تکمیل این مطلب میتوان گفت این سیستم از حساسیت خیلی کمی برخوردار میباشد، این موضوع در مثال زیرروشن شده است.

در مقدار خوردگی معادل (1 MPY) مقدار فلزی که از هر cm^2 سطح پر گرفته شود میباشد
معادل $\frac{\text{cm}}{\text{yr}} 0.0025$ میباشد. بنا بر این برای سطحی معادل 10cm^2 از پر گردان مقدار مولکول گرمی که در یک روز از فلز کم میشود معادل:

$$\frac{(0.0025 \times 10 \times 7.8)}{56 \times 365} = 0.000095 \text{ g.mole/day}$$

از آنجاکه: $1 \text{ g.gram mole} \equiv H_2$

حجم هیدروژن تولید شده در یک روز در مقدار خوردگی معادل 1 MPY بصورت

$$0.000095 \times 22.4 = 0.2128 \text{ cc}$$

فرض کنیم ۰.۰۲۱۲۸ میلی لیتر هیدروژن تولید شده از داخل فولاد به داخل پر گرفته شود. بنا بر این حجم هیدروژن تولید شده در داخل محفظه فشار سنج در یک روز برابر 0.02128 MPY برابر میباشد.

اگر فشاری که بطور معمول پر گرفته شود میتواند قراحت کند 1 PSI باشد تغییر فشاری برابر 0.02128 PSI (در حجم ثابت) در روز خواهیم داشت. از آنجاکه 0.25 PSI میتیم فشاری است که به کمک یک فشار سنج میتوان اندازه گرفت. پس 1 MPY خوردگی بعد از گذشت ۱۲ روز خوانده میشود.

از دیگر مشکلات موجود در این سیستم نیاز به نگهداری و تعمیرات زیاد آن میباشد، از آنجاکه در فشار سنجها این قبیل پر گربه ها، احتمال نشت وجود دارد، این مسئله میتواند یک نقص خیلی جدی علاوه بر غیر حساس بودن آنها باشد. در مجموع این پر گربه ها به دلیل حساسیت کم، عکس العمل کنند در مقابل تغییرات خورنده سیستم، نیاز به تعمیرات فراوان، و اندازه - گیری نسبی از میزان خورنده سیستم، بکار بردن آنها در مواد رکمی پیشنهاد میشود.. و شاید فقط در مواقعی نسبت به دیگر روشها ترجیح داده میشود که تردی ناشی از نفوذ هیدروژن یا ترک یا تاول هیدروژنی بیشتر جلب توجه کند و حتی در این موقع مانیتور از طریق نفوذ هیدروژنی از رو شهایی است که بیشتر از آن میتوانند مفید واقع شود.

۴- پروب های پلاریزا سیون خطی

۱-۴ تئوری و قوانین اندازه گیری

مطالعه و تحقیق بر روی خواص فلزات در روند خوردگی نشان میدهد که هرگاه یک فلز داخل یک الکتروولیت قرارداد بشود یک جریان الکتریکی که جریان خوردگی نا میده می شود در فلز تولید می شود.

به دنبال آنچه مسری واکنشهای پیچیده الکتروشیمی دیده می شود که یونها مثبت از قبیل یون H^+ (به طرف محلول آزاد می شوند) یونها مثبتی مانند Fe^{++} اغلب با آنچه موافق است و تولید مولکول H_2 کا هش می یابد، لزوم مبادله الکترون و ثبات این واکنشها باعث می باشد جریان الکتریسته در سطح فلز می شود.

از آنجائی که جا دادن یک دستگاه اندازه گیری در داخل ترکیبات فلزی بکار رفته در سیستم غیر عملی است و به دلیل اینکه هیچ جریان خالصی که بطور طبیعی در حال وقوع باشد وجود ندارد، اندازه گیری جریان خوردگی بطور مستقیم ممکن نمی باشد. با این وجود، فراهم نمودن غیر مستقیم قرائت جریان خوردگی یا اندازه گیری میزان خوردگی واژیر میباشد با برخورد گرفتن از این واقعیت که یک ارتباط قابل اندازه گیری بین جهت جریان خوردگی واژیر جریان اعمال شده خارجی بر روی سطح فلز وجود ندارد، این قابلیت اندازه گیری غیر مستقیماً سه تکنیک پروبیای پلاریزا سیون را تشکیل میدهد.

برای اندازه گیری میزان خوردگی با استفاده از این روش نیاز است که الکترود بر روی یک پروب که در یک سیال خورنده جا داده شده، نصب شود. ترکیبات متالورژیکی، بافت سطحی و بقیه خصوصیات الکترودها تا آنجا که ممکن است کنترل دیک به فلزی بکار رفته در سیستم باشد. با یکسان بودن این خواص خوردگی ترکیبات الکترودها به خوردگی ترکیبات فلزی سیستم نزدیک می شود.

هر کدام از الکترودها یک وظیفه معین در عملیات اندازه گیری میزان خوردگی انجام میدهد به همین دلیل، الکترودها با رفرنس الکترود، بسته الکترود والکترود کمکی مشخص شده اند.


رفرنس الکترود: از آنجائی که این الکترود به هیچ وجه توسط اندازه گیری میزان خوردگی تغییر نمی کند میتوان گفت این نامگذاری کا ملا" مناسب انتخاب شده است. این الکترود مستقل از اجزایی

است که در ضمن اندازه گیری میزان خوردگی خورده میشوند و در نتیجه یک مقدار واقعی خوردگی (چون یک جریان خوردگی و افزایش پتانسیل طبیعی الکتروودها ضمن خوردگی فرض شده) را انکاس میدهد.

تست الکتروود: الکتروودی است که مقدار خوردگی آن اندازه گرفته میشود اما لکتروود کمکی به منظور آشیختن و نمونه قراردادن تست الکتروود در مدت اندازه گیری خوردگی استفاده میشود. این لکتروود همچنین در حال خوردگی شدن هستند و در نتیجه برای هر کدامیک جریان لکتریست و یک افزایش پتانسیل فرض میشود.

معهذا این جریانها غیرقابل اندازه گیری هستند، ولی با بگارگیری مهاراتهای الکتریکی، دانشمند جریان و پتانسیلهای الکتروود تست و کمکی، این الکتروودها قابل مقایسه الکتروود رفренس توسط مدار و دستگاه طراحی شده هستند و در نتیجه این ۳ الکتروود میتوانند اندازه گیری مستقیم میزان خوردگی را تحقق ببخشد.

یک سیستم ساده شده اندازه گیری خوردگی با استفاده از این روش در شکل نشان داده شده است.



۳ الکترودی که در شکل نشان داده شده اند بـ ۲ میتر (ولت متراو آمپر متر) و یک منبع جریان قابل تنظیم متحمل هستند. از آن جهت که در این تکنیک اندکی آشفتگی در خواص خوردگی تست الکترود را زد میشودیک رفرنس الکترود با شرایط یکسان خوردگی الزامی میباشد.

در شروع عملیات اندازه گیری ولتاژ پتانسیل تست الکترود را مقابل رفرنس الکترود اندازه گیری شده و هر اختلاف ولتاژی که ممکن است بین آنها بطور طبیعی وجود داشته باشد، بر طرف میگردد (مفرمیشود).

تا این مرحله از اندازه گیری، پتانسیل الکترودها تغییر داده است. یک منبع جریان اکنون شروع به برقرار رنمودن جریان بین تست الکترود کمکی می نماید تا زمانی که تست الکترود به یک اختلاف پتانسیل ۰۱ میلی ولت از پتانسیل طبیعی که در شروع عملیات مفرم شده بود برسد. این جریان، جریان پلاریزا سیون و تغییر ولتاژ لقا شده توسط این جریان به ولتاژ پلاریز- اسیون نامیده میشود. وقتی مقدار کافی از جریان بین تست الکترود را کمکی جاری میشود، اختلاف پتانسیل تست الکترود ۰۱ میلی ولت با لاتراژ رفرنس الکترودیا پتانسیل طبیعی ذخیره شده، تغییر داده و نگهداشته میشود. در اینحالت تست الکترود بصورت پلاریزه شده در نظر گرفته میشود.

جریان برقرار شده بین الکترود کمکی و تست الکترود اکنیون میزان خوردگی تست الکترود را نشان میدهد. (به دلیل آنکه مقدار جریان موردنیزوم پلاریزا سیون برای پلاریزه کردن اندک است) توسط ۰۱ میلی ولت مستقیما "به دانسیته جریان خوردگی متنا سب میباشد".

با اندازه گیری این جریان توسط مدار رویه ای و ثبت برروی دستگاه ثبت کننده (Recorder) یک اندازه گیری دقیق از میزان خوردگی در سیستم نجا ممیشود.

با بکارگیری این قانون، این حقیقت روش میشود که یک سیال بسیار خورنده جریان خوردگی زیادی تولید می کند و درنتیجه جریان الکتریسته زیادی باشد بین تست الکترود و الکترود کمکی جریان یابد تا پتانسیل تست الکترود به ۰۱ میلی ولت با لاتر، که پتانسیل در یک محیط بسیار خورنده میباشد تغییبو کند. به عکس جریان الکتریسته کم بین این ۰۲ الکترود در یک سیال با خورنده میتوسط برای تغییر دادن پتانسیل تست الکترود به ۰۱ میلی ولت با لاتر از پتانسیل غیر پلاریزه لازم میباشد.

۴-۲ اساس کار دستگاه پلاریزا سیون

مشاهدات تجربی، اختلاف پتانسیل های جزئی (*Small overpotentials*) (اندازه گیری شده یک الکترودم مستقل در یک محیط خورنده، نسبت به حالت تعادل آن، نشان میدهد جریان پلاریزه بکاربرده شده بطور خطی با جریان خورده را بسط داشته، که اثبات تئوری آن توسط *Geary Stem* و *Geary*، انتشار یافته است. آنها با زیر کنترل قرار دادن - فعالیتهای یک الکترود در یک محیط خورنده معادله زیر را بدست آورده اند.

$$I_c = I_a / 2.3 E \left(\frac{B_c B_a}{B_c + B_a} \right)$$

I_c = جریان خورده

I_a = جریان پلاریزا سیون


E = اختلاف پتانسیل پلاریزا سیون

B_c = ثابت کا تدیک تا خل

B_a = ثابت آندیک تا خل

این واکنش اساس دستگاه های تجاری را تشکیل میدهد که مقدار خورده کی ابا اندازه گیری جریان پلاریزه ایجاد شده روی یک الکترود نمونه از فلز مورد نظر مستقیماً " به MPY قرائت می نماید.

تبديل و کالیبره کردن نتایج حاصل از قرائت جریان پلاریزه مستقیماً " به MPY، بصورت تجربی به کمک مقایسه با نتایج حاصل از کاوش وزن کوپن برای سیستمها بی با مدها فلز در محیط های گوناگون بدست آمده است.



میتوان انتظار داشت اختلاف در ثابت تنا سبی که بدین طریق حاصل نمیشود، نظر به اختلاف مقادیر ثابت های ثالث، از سیستم به سیستم دیگر، برای اکثریت زیاده ای از داده ها، در حدود $15 \pm$ درصد باشد. یک فاکتوری که نمیتوان در کالیبره نمودن دستگاه جهت آن داده ای کی والان وزن فلزات ویژه می جاند. این مقدار بصورت ارتبا ط غیر مستقیم مساحت سطحی الکترودن نموده نسبت به مکانی والان وزنها منظور شده است.

تعیین یک اکی والان وزن مناسب به عنوان مبنای برای سنجش خیلی از آنها، مشکل میباشد بویژه آنها که از بیش از ۲۰ جزء (فلز) تشکیل شده اند.

اخيراً "با بکارگیری یک متوسط وزن شده از اکی والان وزن های ترکیبات ویژه برای این مشکل غلبه شده است". یک دستگاه در عمل با دقت قابل قبولی این مقدار را پیدا می کند. با وجود تقریبی که در کالیبره کردن دستگاه وارد شده است معلوم شده که در بسیاری مواد به جزء در بعضی سیستمها موارد اشتباہ بیندرت بیشتر از $25 \pm$ درصد میباشد.

نتایج دستگاه های موجود که بصورت تجاری در آمده به شماره الکترودهای استفاده شده در آنها - کمتری منحصر میباشد که ممکن است بصورت ۲ یا ۳ الکترودی باشد.

آندازه گیری در یک سیستم ۳ الکترودی بعد از مرحله زیرا نجا ممیشود:

(a) کمترین افت پتانسیل با قیمتانده بین فرننس الکترودوست الکتروذمفرشده باشد

(b) افزایش جریان عبور داده شده بین الکترود کمکی و تست الکترود، تازما نی که تست الکترود ۱۰mv در مقایسه با رفرنس الکترود پلاریزه شود.

مقدار جریان بدست آمده بر روی دستگاه مستقیماً "به MPY" قرائت میشود (این سنجش به واسطه انتخاب ثابت تنا سب و فاکتور مساحت سطحی مناسبی از الکترودها نجا ممیشود) مزیت اصلی سیستم ۳ الکترودی اینست که مقدار جریان در مدار آندازه گیری پتانسیل واقعه "صرف میباشد". در نتیجه هیچ خطای بینا شی از افت IR در $10mv$ پتانسیل پلاریزا سیون برقرار شده وجود ندارد.

سیستم های ۱۲ الکترودی

سیستم های ۱۲ الکترودی صرفاً "با $20mv$ افت پتانسیل بین ۱۲ الکترود بکار برده میشود و جریان ایجاد شده با تعیین یک ثابت مناسب مستقیماً "به Y.M.P." داده میشود. صحت آندازه گیری در سیستم

۱۲ لکترودی با توجه به فرض‌های زیر میباشد.

ن) هر ۱۲ لکترود قبل از اندازه‌گیری در یک پتا نسیل باشند.

ii) افت $20mV$ پتا نسیل اعمال شده بر روی هر دو لکترودو سطح مشترک آنها با محلول یکسان باشد.

iii) افت IR در محلول نسبت به $20mV$ ناچیز باشد.

فرض اول و آخر در بیشتر موارد بطور فاحش در خطای میباشد. دو لکترود هر قدر هم یک جزو و یک نواخت پرداخت شده با شنیدن میتوانند پتا نسیل غیرپلاریزه یکسانی ارائه بدهند. مشاهده پتا نسیل ۴۰-۵۰mV بین دو لکترودمسئله غیرعادی نمیباشد، این پتا نسیل با قیمانده اضافه شده بر $20mV$ با عث میشود که اندازه‌گیری مقاومت پلاریزا سیون هر لکترود تقریباً "خیلی بیشتر از ۰.۰۴۵/IA شود در صورتی که مقدار واقعی آن $0.02/IA$ میباشد. در این حالت مقدار خطای بیشتر از ۱۰۰ ادرصد خواهد شد.

عدم جبران افت IR در محلول شاید از مواد دمهم ایجاد خطای در سیستمهای دو لکترودی میباشد.

(اگر با قیمانده پتا نسیل حالت غیریکنواخت لکترودها مفرشه باشد).

در شکل یک خطای بزرگ حاصل از افت IR، بصورت یک تابعی از مقاومت محلول و میزان خوردگی نشان داده شده است. همانطور که دیده میشود برای آب حفاظت شده مناطق نفتی یا آب دریا انتظار خطای کم یا نبودن خطای میروند. اما در سیستم‌های حفاظت نشده مقدار افت IR میتواند معاذل مقاومت بزرگی نسبت ولتاژ پلاریزا سیون بکار رفته باشد. در آبها ثی با هدایت الکتریکی کم (PORtable, desalinting) افت IR در سیاری موارد بیشتر از پتا نسیل بکار رفته میباشد، حتی در مواردی که میزان خوردگی نسبتاً "کم است".

در نتیجه به جزء در محلولها یی با هدایت الکتریکی خیلی زیاد، اندازه‌گیری با سیستمهای ۱۲ لکترودی حتی با استفاده از یک کالیبر اسیون دقیق، که میتوانند اندازه‌گیری قابل اطمینانی انجام دهد خیلی بعید بنظر میرسد.

سیستم‌ها یی با ۱۳ لکترود

قبل‌آن توضیح داده شده در سیستمهای ۱۲ لکترودی مشکل افت IR وجود ندارد. با این حال، یک خدیلا لایی از مقاومت الکتروولیت که این تکنیک میتواند در آن قابل اجراء باشد وجود ندارد. دلیل برای این محدودیت وجود ندارد.

اولین مورد بـه گسترش میدان الکتریکی با افزایش مقاومت محلول مربوط میشود در بعضی مواد گسترش میدان الکتریکی جریان بین تست الکترود، والکترود کمکی به نام چیدر فرانس الکترود برخورده است این کندو در نتیجه قریب آن الکترود پلاریزه میشود.

در آنچه مذکور شد اینجا تجربه آوردن یک اندازه گیری یکنواخت غیر ممکن میشود. بطور طبیعی وضعیت و موقعیت الکترود برا این پذیره تاثیر خواهد داشت، برای مثال، حداکثری ۱۰ ohm cm بازمقاومت که در پروپـهـات از نوع Pin type ممکن است عمل شود دقیقاً ۰.۰۲ M.P.Y میباشد: در صورتی که الکترود هایی که در یک خلقه هم مرکز قرار گرفته باشند بطور کامل میباشد.

دو مین مورد در محدودیت بـکار گیری از سیستم ۱۲ لکترودی که در مورد سیستم های ۲ الکترودی هم وجود دارد، این ایسـبـکـهـاتـهاـ فـقـطـ درـخـورـدـگـیـهـاـیـ بـلـزـشوـعـ الـکـتـرـوـشـیـمـیـاـ ظـمـنـیـ مـیـشـدـ.ـ

در مجموع تکنیک پلاریزاسیون خطی به دلیل سرعت و فوریت آن در دادن پاسخ و حساس است با لایی که دارد (جریان دستگاه را با میدهـدـ مـقـدـارـخـورـدـگـیـهـاـیـ بـیـعـتـ زـیرـ ۰.۰۲ M.P.Y) اندازه گیری میشود) از مزیت فوق را لعاب دهی بـهـ برـخـورـدـارـمـیـباـشـندـ.ـ هـمـچـنـینـ تـکـنـیـکـ باـعـملـ نـکـرـدنـ درـمـحـیـطـهـایـ مـیـقاـومـتـ زـیـبـاـ دـمـجـدـوـدـمـیـشـوـفـ،ـ بـیـطـورـیـکـهـ سـیـشـتـمـهـایـ ۲ـ الـکـتـرـوـدـیـ فقطـ درـمـخـلـوـلـهـایـ بـاـ هـدـاـ بـیـستـ مـقـدـارـخـورـدـگـیـهـایـ زـیـبـاـ دـوـاـقـعـاـ "ـ ذـقـيقـ عـمـلـ مـیـنـمـاـیدـ (ـ آـبـ درـیـاـ آـبـ (ـ درـمـواـزـدـیـکـ for mationـ

دارد به این طریق جتی، پروب های ۳ الکترودی در شرایط امولسیون و آب غیر بیونیزه، نظر خواهند داشت. اما با این همه، این روش اطلاعاتی مشخص، قطعی و روشن از محلولهای الکترولیتی نسبت به سایر روشها در اختیار ما قرار خواهد داشت.

۱-۵- توزیع آب در سیستم و توجه به مشکلات آن

مانیتورینگ سیستمهای گازدربیشتر مواتیق بسیار مشکل است. این امر به دلیل حرکت و توزیع نا منظم محیط خورنده (آب) در سرا سر سیستم میباشد. آب ممکن است گاهی بصورت لخته ای (slug) با جاری شدن در طول کف لوله یا در سرعت های زیادگا بصورت یک لایه حلقه مانند در اطراف محیط لوله گاهجا شود. زمان اقامه آب در نقاط ویژه ای از خط لوله بسیار متغیر خواهد بود برای مثال در نقاط پائین (low spots) محلهای تغییر خط، در بیشتر از ۹۵ درصد مواقع ممکن است لوله در تماش با آب باشد. در حالیکه در قسمتهای سرازیری و بلند، این حالت ممکن است در ۵ درصد کل زمان وجود داشته باشد. بدینهای است که توزیع و نوع رژیم جریان هر کدام دستخوش تغییرات مداوم دینامیکی میباشد.

بررسی تاسیساتی که بیشتر خطوط لوله آن مدفون یا بصورت دیگری غیرقابل دسترس میباشد نشان داده که این حالت از توزیع نا منظم جریان آب، موقعي که یک مانیتورینگ خوردگی از نوع انتگرالی (به عنوان مثال: پروفهای مقاومتی، کوپن کاوش وزن، پروفهیدروژنی) در سیستم بکار رفته باشد باعث نقطه ضعف حتمی در آنها خواهد شد.

بدین صورت که، در مانیتورینگ محلهای انتخاب شده دراینگونه سیستمهای مانند قسمت بلند آن، پروفهای نصب شده ممکن است فقط در ۱۰ درصد مواقع در تماش با آب باشد. اگر خورنده آب برای مثال ۱۰ mpy باشد، اندازه گیری با پروفهای انتگرالی مقدار ۱ را نشان خواهد داد. در حالیکه در محلهای پائین سیستم، ممکن است خورنده با مقدار ۸-۹ mpy اتفاق بیافتد. همچین هر تغییری در میزان قرائت پروف بیشتر نشان دهنده تغییر در زمان مرطوب بودن آن میباشد تا تغییر در میزان خورنده سیال.

(یعنی تغییرات بیشتر متنا سب با زمان مرطوب بودن میباشد تا خورنده سیال)

نتیجتاً اگر، از پروفهایی با روش اندازه گیری انتگرالی استفاده میشود، ضروری است که در ناحیه ایی از سیستم که ما کزیمزم زمان تماش با آب وجود دارد نصب شود، در غیر اینصورت بخطیر وضعیت ویژه ای که شرح داده شد، نتایج حاصله انا درست و خوش بیشانه ترازو اقاییت های سیستم خواهد بود.

در این سیستمهای زیک پروف پلاریزا سیون خطی میتوان برای از میان برداشتن این مشکل استفاده

نمود. بطوریکه اندازه‌گیری میزان خوردگی با کتل خوردگی سیستم برای خواهد کرد. به عنوان مثال: یک قرائت ۱۰ mpy صرف نظراً ز محل پروب، بدین معنی است که بیشتر محلها یعنی که در سیستم در معرض خوردگی هستند خوردگی کمتر از ۱۰ mpy دارند. اشکال اینگونه پروب‌ها در این است که فقط زمانی که از یک سیال با هدایت الکتریکی پوشیده شده باشد جواب خواهد داد.

بنابراین در خط لوله‌ای که تمام آب به حالت امولسیون محدود می‌شود یا جایی که عبور آب زاد بقدرتی کم می‌باشد که نتایج بدست آمده برای نتیجه‌گیری‌های عملی کافی نمی‌باشد، بکاربرده نمی‌شود. در عمل بسیار مشخص است که برای گاز آبی مفید از این نوع پروب، لااقل ۳-۴ درصد آب آزاد موردنیاز می‌باشد.

در بعضی موارد ممکن است با جادا دن تله‌های آبگیر در خط لوله و انجام مانیتورینگ در اینگونه تله‌ها به مشکل جابجا شدن و توزیع نا منظم آب غلبه کرد. ولی به دنبال نصب هرسیستم مانیتورینگ بیشترین مقدار خوردگی نشان داده می‌شود. البته همیشه احتمال زیاد داشتن مشکلات ناشی از رسوب سولفید آهن وجود دارد، همچنین ممکن است شرایط داخل تله انتکاس درستی از وضعیت خط لوله اصلی نباشد. این حالت با تراکم مواد شیمیائی کندکننده خوردگی در تله آبگیر و این که حجم آب در تله ممکن است CO_2 کمتری نسبت به فیلم نازک آب تشکیل یافته در سیستم در خود حل کند، ایجاد شده که در هر دو حالت اندازه‌گیری خوردگی مقداری کمتر از آنچه در خط لوله اصلی سیستم اتفاق می‌افتد نشان میدهد.

شرایط را که آب همچنین ممکن است سبب تجمع محصولات خوردگی یا تجزیه پیش از اندازه آنها بوسیله آب شود. (همراه با تولیدا سید) حالتها یعنی که سبب خواهد شد میزان خوردگی آب زیاد تریا کمتر بشود.

در مجموع، تله‌های آبگیر ممکن است درابتدا یک پیشنهاد دجالب توجه به نظر آید، اما با یاد توجه داشت که اگر آنها در سیستمی بکاربرده شود، ثابت شده است که شرایط این تله‌ها، حاکی از وضعیت کلی داخل خط لوله نمی‌باشد.

۵-۲ رسوب سولفید آهن

یکی از محدودیت‌های مانیتورینگ که در سیستم‌های گازترش ممکن است واقع شود، رسوب سولفید آهن می‌باشد، بطوریکه با تشکیل این رسوب هر دوروش معمول مانیتورینگ (پروب مقاومتی، پروب پلاریزا سیون) در معرض خط اقرار می‌گیرند.

اثر افزایش سولفید آهن روی پرورب مقاومتی ، نشست یک فیلم الکتریکی ها دی میباشد که بتدربیج با عث افزایش مقاومت در مقابله خوردگی شده و درنتیجه پرورب مقدار خوردگی را کمتر از اندازه واقعی نشان میدهد . یک اثر پنهانی که ویژه این نوع خطای میباشد آن است که بطور آشکار در همان موقع قابل تشخیص نمیباشد . نتایج نا درست ناشی از این زمانی که اثر آن به اندازه کافی به نهایا بسته بود میشود پرورب میزان خوردگی منفی را نشان بدهد .

در مورد مشکل تشخیص چنین اثر را فی به نظر میرسد هیچ وسیله کا هش دهنده برای مقابله با اثر آن وجود نداشته باشد ولی در سوپر پرورب های جدید بواسطه برخورداری از یک سطح بزرگ ، آدعا بی مبنی بر مینیمم کردن این خطای وجود دارد اما هنوز هیچ مدرک واقعی برای اثبات این آدعا وجود ندارد .

عدم صحبت نتایج حاصل از پرورب های پلاریزا سیون خطی ، در محیط های سولفیدی ، زمانی دیده شده که یک پل با مقاومت کم بین الکترود تست و دیگر قسمتها فلزی و مرطوب پرورب برقرار رشد . به محض برقرار شدن این اتصال وجود این نقص خیلی آشکار میباشد . بدلیل آنکه اندازه گیری با پرورب مقدار خوردگی چند مدل MPY را نشان میدهد ، در مورد این نوع پرورب حتی قبل از اینکه مشکلات ناشی از تشكیل رسوب به نهایا بسته بود سدا مکان تشخیص آن از همان لحظه شروع وجود دارد و به جز شرایط خاص ، در بقیه مواد پرورب به همان حالت اولیه احیا میشود .

در این موضع شروع یک مشکل جدی در پرورب های پلاریزا سیون در محیط های ترش تابعی از زمان و مقدار سولفید موجود میباشد . در طول مدت عمر طبیعی الکترود و در محیطی با مقدار ۱۰ ppm یا کمتریون سولفید اتصال پل الکتریکی حتماً "رخت خواهد داد" در مقدار ۲۰۰ ppm ممکن است بعد از ۲۰-۳۰ روز انجام شود در ۱۵۰۰-۱۲۰۰ ppm مشکل بعده زیک یا دو روز رخ میدهد .

در بسیاری از سیستم های ترش ، پدیده اتصال پل الکتریکی در این نوع پرورب بندرت اتفاق میافتد و به آسانی قابل تشخیص است و میتوان پرورب را به سرعت به حالت اولیه اصلاح کرد ، در عین حال با ید توجه نمودا گرفتی یک رسوب کوچک ناشی از یون سولفید در ابتدا پل الکتریکی در پرورب ایجا دکنبده هیچ طریقی ثابت نمیتوان سعی در بکارگیری آن داشت (به دلیل نتایج لحظه ای متمم و پیوسته ای که از اندازه گیری مستقیم مقدار خوردگی (که به کمک بقیه متدها ثابت نمیتوان بسته آورده) از این نوع پرورب بسته آورده میشود)

اما نظرکه در مطالب قبلی گفته شدبا بکارگیری پروب های مقاومتی و پرروب های پلاریزا سیون در محدوده وسیعی زیستتمهای گازترش قادرخواهیم بودن تا یعنی تا بل اطمینان بی از میزان خوردگی سیستم فراهم اوریم، بشرط اینکه محدودیت های بکارگیری دوروش در گرفتن جواب فهمیده شود. با آینهال سیستمهای زیادی با قیمتی ما نندکه در محدوده کاربردهای چکدا مازدو - تکیک فوق نمی شد.

در این سیستمها پرورهای مقاومتی به دلیل وجود رسوبات سولفید (S^{2-}) و پزربهای پلاریزاسیون به دلیل با لایودن مقدار این یون تا (200 ppm) غیرقابل استفاده میباشد.

آندازه‌گیری نفوذ هیدرولیکی را می‌توان با استفاده از روش‌هایی که در این مقاله آمده‌اند انجام داد. این روش‌ها می‌توانند برای اندازه‌گیری نفوذ هیدرولیکی در مخازن و سیون‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این روش‌ها می‌توانند برای اندازه‌گیری نفوذ هیدرولیکی در مخازن و سیون‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

با اینکه آندازه‌گیری انجام شده‌ای از این طریق مستقیماً "با میزان خوردگی سیال ارتباط دارد ولی نمیتوان نتایج حاصل را به یک عدد مطلق MPY تبدیل نمود. ثابت تناوب تابعی از خصوصیات متابولیکی (مقادیر کششی، مقادیر کربن و مقدار مگنزیم و ساختمان میکروسکوپی) مخزن یا لوله درواکتش میباشد لذا کالیبره کردن دستگاه برای تاسیسات ویژه با متغیرهای بالا غیرعملی میشود.

نتیجتا "در بکار گیری این دستگاه‌ها زبه استفاده از یک مبنای مقايسه ای در نتایج حاصل از آندازه‌گیرها می‌باشیم. برای مثال: به منظور مقایسه رفتار مواد شیمیایی کنندکننده در سیستم یا برای نشان دادن آغازیک حالت دگرگونی در عملیات عادی یک سیستم، بنا بر این در یک چشم اندازکلی می‌توان گفت که یک درصد معین افزایش در نفوذ جریان هیدروژن مطابق با همان در صد افزایش در میزان خوردگی سیستم می‌باشد.

واضح است که برای تفسیر نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های انجام گرفته به بعضی آزمایشات و توجهات اضافی نیاز می‌باشد. هر چند روئندتکا ملی آن نشان دهنده پیشرفت درجهت کاربرد آسان آنهاست.

در مجموع میتوان گفت: ما نیتورکردن نفوذ هیدروژن نوع دیگری از روش‌های ما نیتورینگ مرسوم و مفیدرا در سیستمها بی‌که پرورب‌های معمولی بخاطر تشکیل رسوب سولفید با اشکال موجه می‌شوند، فراهم آورده و دارای حساسیت کافی می‌باشد و بدبختی در نگهداری هیدروژن فعال ناشی از میزان خوردگی را تا کمتر از 10.1 MPY شکار می‌سازد. نصب و جاددن پرورب سریع و آسان است و همچنین نیاز به دخول در مخزن نمی‌باشد. این نوع پرورب را میتوان از محلی به محل دیگر به آسانی انتقال داد. از آنجاکه این متدها میزان خوردگی را بمورت دیفرانسیال نشان میدهد بیشتر از متدهای اندازه‌گیری خوردگی بدروش انتگرالی؛ موقعیت‌ها و شرایط حادرا در سیستم نشان میدهد.

لیست مذکور در اینجا آورده شده است. این مذکور است که در اینجا نسبت بمقادیر مذکور در اینجا نسبت به مقدار سولفید کمتر است.

نحوه جمع بنت بسته بودی این است که در اینجا نسبت بمقادیر مذکور در اینجا نسبت به مقدار سولفید کمتر است.

در شرایط فعلی صنعت، ما نیتورینگ در سیستم‌های گازترش ذکر کل به معنی بکارگیری متدهایی است که کمترین اشکالات ممکن در سیستم را داشته باشد.

رهنمودهای کلی زیر برای انتخاب این متدها پیشنهاد شده است.

الف) اگر مقدار آب آزا در خط لوله بیشتر از ۴٪ و مقداریون سولفید کمتر از تقریباً 500 ppm باشد. در اینحالت پروب‌های پلاریزا سیون ازنوع Flush Mounted باشد که مانیتورینگی پیوسته بخوبی کار بدهد. این نوع پروب باید، بین ساعت ۸-۴ بروی خط لوله متصل شود. در این وضعیت پروب بیشتر اوقات مقدار صفر (Zero) را نشان خواهد داد، و فقط ضمن عبور آب جواب خواهد داد. این باعث می‌شود میزان خوردگی یا یک عدم ثبت مستقل بر حسب MPY بیان کردد. اندازه‌گیری که میزان خوردگی حدث شده را در آن قسمت‌ها یی از خط لوله که بیشتر از همه آسیب می‌بیند، نشان میدهد.

با این متکنترل خوبی زبکار بردن مواد شیمیائی در سیستم ممکن می‌باشد. اگر مقدار سولفید نزدیک به حد بالاتر از 200 ppm باشد شاید اینجا از بندنده اجزای دستورالعملی برای تمیز کردن پروب‌ها باشیم.

ب) اگر مقدار آب کمتر از ۴٪ و مقدار سولفید کمتر از 200 ppm باشد، پروب‌ها باید از اనواع مقاومتی کار آیی صحیحی خواهد داشت، این پروب‌ها یک مقدار از آسیب دیدگی یا صدمات خوردگی سیستم را نشان می‌دهند که میتوانند برای محاسبه یک عدد متوسط بر حسب MPY بکار بروند. در نتیجه بسیار مهم است پروب در محلی که بیشترین تماس با آب را دارد نصب گردد تا بدترین شرایط خوردگی بصورت صحیح بدست آید.

c) در شرایطی که پروب از نوع مقاومتی و پلاریزا سیون را نمی‌توان بکار برد.

کمتر از ۴٪ آب و بیشتر از 200 ppm سولفید

در اینحالت از مانیتور کردن نفوذ هیدروژنی نتیجه بهتری نسبت به مسایر روش‌ها بدست آورده می‌شود. این روش یک اندازه‌نسبی از فعالیت خوردگی برای مقایسه رفتار انانواع رزیمهای جریان و دگرگونی‌های ناشی از خوردگی در یک حالت نرمال سیستم را نشان میدهد.

^d) برای هر محیطی ، صرف نظر از دیگر روش‌های مانیتورینگ ، نتا بیچاره از نصب کوپن همیشه بدست آورده میشود . نهایت کوشش با یدا نجا مکردا کوپن ها در نواحی که بیشترین زمان تماس را با محیط مرطب را دارند نصب شود در این حالت میتوان انتظار داشت یک تشخیص صحیح را زبدت‌ترین حالت سیستم بدست آورد .

موادشیما بی کندکننده خوردگی

(CORROSION INHIBITORS)

۱- تعاریف:

انجمن ملی مهندسین خوردگی (NACE) موادکننده خوردگی را چنین تعریف کرده است. کندکننده ها موادشیما بی میباشند که با افزودن آنها در مقاومت دیرجزئی به محیط های خورنده، میزان خوردگی را بصورت قابل ملاحظه ای کاهش میدهند. در عمل از روشهای مختلف موادشیما بی گوناگون برای این منظور استفاده میگردد. جهت دسته بندی این مواد طرق مختلفی ارائه شده که یکی از آنها، دسته بندی مطابق عملکرد موادشیما شند.

۱-۱- کندکننده های خوردگی فیلم ساز (FILM FORMING)

۱-۲- کندکننده های خوردگی خنثی کننده (NEUTRALIZING)

۱-۳- کندکننده های خوردگی غیرفعال کننده (PASSIVATING)

۱-۴- کندکننده های خوردگی راسب شونده (PRECIPITATING)

۱-۵- کندکننده های خوردگی زداینده (SCAVENGING)

۲- موادکننده خوردگی در تولید نفت و گاز

این موادر محلهای مختلف تا سیاست نفت و گاز زیکارمی روندکه عمدتاً "شامل موادر زیرمی باشند:

چاههای نفت و گاز، خطوط انتقال، مخازن ذخیره، تا سیاست فرآورش، سیستمهای آب شور وغیره.

موادکننده مورد مصرف در این قسمت ها به دو گروه کلی زیرقا بل تقسیم می باشند:

۲-۱- کندکننده های خوردگی در فاصله زیکاری


آبهای تولیدی یا مصرفی در مناطق نفتی حاوی موادوتركیبات محلول هستند که در خورنده آنها مؤثر بوده و مستلزم استفاده از موادکنننده مختلف می باشد. همچنین فعلیت باکتریهای مضردر بسیاری مواد دنیز منجر به استفاده از موادکنننده آنها میشود.

۲-۱-۱- اکسیژن محلول: وجود اکسیژن در آبهای مناطق نفتی سبب افزایش خوردگی میشود ولی اگر با اعمال روشهای از قبیل کاربرد مواد اکسیژن زدا (از قبیل بی سولفیت آمونیوم، سولفیت سدیم، ظیدرازین وغیره) و دیگر روشهای مقدار آن به کمتر از 0.01 PPM کاهش یا بدمیتوان حملات خوردگی را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.


۲-۱-۲ فعالیت باکتریها : بعضی از موجودات ذره بینی خصوصاً "باکتریها" میتوانند از راههای کوئنکون در واکنشهای خوردگی شرکت نمایند که موجب خوردگی و ایجاد اختلال در سیستم میشود . مواد شیمیایی که برای کنترل رشد آنها بکار میروند زیادی برخوردار نمیباشند ، که مهمترین آنها باکتری کشها (BACTERIGIDES) هستند که سبب نا بودی کامل باکتریها میشوند .

این نوع مواد دیگر را رکاشیک و غیرا رکاشیک تقسیم میگردند که از گورهای اول میتوان ترکیبات آمینه و الذئیدها و از گروه دوم کازکلریا مشتقات آنرا نام برد .

۲-۳ کندکننده های خوردگی در فاصله هیدروکربوری بیشتر مواد شیمیایی با زدا رنده خوردگی که در واحدهای بھرده بردا ری نفت و کاز استفاده میشوند موادی هستند که لایه ای بر روی سطوح فلزات تشکیل میدهند و از خوردگی جلوگیری میکنند . نمونه ای از مواد شیمیایی کندکننده خوردگی و فرمول شنیما می آنها را بطور مثال بصورت زیر میتوان نام برد .



N - OCTADECYL PROPYLENE DIAMINE



N - OCTADECYL IMIDAZOLE

اتمهای نیتروژن بکار رفته در این ترکیبات (بخش آمین) دارای یک جفت الکترون اضافی میباشد و عقیده براین است که این جفت الکترون با فلیزیک باندکووالانت (ترکیب فلز و شبه فلز) تشکیل داده و به سطح فلزی چسبد . در قسمت ابتدائی این دوفرمول ($\text{C}_{18}\text{H}_{37}$) لایه زنجیری و یا عایقی را تشکیل میدهند که فلز را از خوردگی محفوظ میکند .

خصوصیات فیزیکی موادشیمیا بی کندکننده خوردگی

۳-۱ خاصیت احلالی (SOLUBILITY)

موادشیمیا بی کندکننده خوردگی معمولاً "برا سان احلال" (SOLUBILITY) و پراکنده (DISPERSIBILITY) در محیط سیال موردنظر انتخاب میشود. ماده شیمیا بی انتخاب شده میتواند محلول در نفت (OIL SOLUBLE) و پراکنده در آب (WATER DISPERSIBLE) محلول در آب (WATER SOLUBLE) و پراکنده در نفت، غیر محلول در نفت و آب و یا پراکنده در نفت و آب باشد.

۳-۲ شکل و نوع موادکننده (FORM)

بیشتر کننده های که در صنایع نفتی استفاده میشوند، بصورت مایع هستند و وزن مخصوص آنها معمولاً بین ۹/۰ تا ۱/۱ کیلوگرم لیتر متغیر است. نوع حلال آنها در نواحی گرم جلوگیری می نماید. کننده هایی مایع معمولاً " بصورت بشکه های ۵۵ کالنی و یا در ظرفهای ۵ کالنی وجود دارند.

۳-۳ تجزیه بوسیله حرارت (THERMAL DEGRADATION)

موادشیمیا بی کندکننده خوردگی تا میزان درجه حرارت محدودی موثر میباشد و در حرارت بالاتر از تیراندازها کاسته میشود زیرا غالباً "ترکیبات شیمیا بی آنها تغییر مینماید". این درجه حرارت در موادشیمیا بی مختلف نسبت به فشار و آب موجود شرایط دیگر متغیر است. برای مثال یک نوع نمک اسید آمین (ACID-AMINE-SALT) در شرایط جوی بین ۱۶ تا ۱۹ درجه فارنهایت (۲۰ تا ۸۷ سانتیکراد) متلاشی شده ولی این ماده شیمیا بی میتواند در همین درجه حرارت در چاههای نفتی که آب وجود دارد از دستفداده شود بدون اینکه تغییری در آن پیدا شود.

۳-۴ انتخاب موادشیمیا بی کندکننده خوردگی

برای انتخاب یک ماده شیمیا بی کندکننده خوردگی علاوه بر تجربیات موجود، آزمایشاتی را میتوان انجام داد، که در زیر بشرح برخی از آنها آزمایشات می پردازیم.

۳-۴-۱ آزمایش در حالت سکون (STATIC TEST)

در این روش مقدار کم هش وزن یک کوپن فولادکم کربن در محلول محتوی موادکننده را با کا هش وزن کوپنی که در محلول فاقد موادکننده قرار داده شده، مقایسه مینما یند.

(DYNAMIC TEST) ۲-۳ آزمایش در حالت حرکت

این روش نیز ما شندر و شن قابل می باشد باید این تفاوت که در طول مدت آزمایش، محلول درون ظرف آزمایش مرتبه "درستگاه مخصوصی بهم زده" می شود تا حالت متابه حرکت سیال درون سیستم را داشته باشد. یک نوع این آزمایش بنام WHEEL TEST بعنوان است.

۴-۱ اثرات جانبی مواد کنندگانه خوردنگی

(FOAMING) کف کردن

اکثر مواد با زدا رنده خوردنگی معمولاً "تعایل با اساحا دکف در سیستمی کاز/ما باید رنده، لذا در انتخاب نوع مناسب باید دقت لازم بعمل آید.

(EMULSIONS) ایجاد امولشن

بعضی از مواد با زدا رنده خوردنگی باعث اسولیبیون نازاب در نفت یا بالعکس می گردند لذا برای چریشم نوعی باید انتخاب شوند گذکترین. تا شیر را روی سیستم فرا ورسی داشته باشد. معمولاً مواد با زدا رنده خوردنگی دارای موادی بنام شکننده اسولیبیون هستند.

(PLUGGING) ایجاد انسداد

پوسته هایا مواد جامدی که در این راستا استفاده از مواد کنندگانه از سیستم جدا نمی شوند و در سیال بصورت معلق حرکت می نمایند، ممکن است باعث مسدود شدن قسمت های از سیستم گردند.

(TOXIC EFFECTS) اثر مسمومیت

اثرات ناشی از سمی بودن این مواد در زمان و مکان کار برداشته رنظر گرفته شود، زیرا مواد با زدا رنده خوردنگی دارای موادی هستند که از نظر محیط زیست ضارمی باشند. لذا انتخاب و استفاده از آنها باید طبق اصول اینمنی انجام گیرد.

۵- طرق مختلف استفاده از مواد شیمیایی کنندگانه خوردنگی

(REMOVAL) ۱- روش متناوب

در این روش ماده با زدا رنده خوردنگی در زمانهای معین بکشیدیستم تزریق

می نمایندتا ایجا دفیلم محافظت بنا یدواین عمل در دوره های معین تکرار می گردد.

۵-۲ روش دائم (CONTINUOUS TREATMENT)

در این روش ماده با زدا رنده خوردن بطور مستمر به سیستم تزریق می گرددتا فیلم محافظ اولیه را حفظ نماید. این روش از روش متناوب موثرتر میباشد.